

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: URCECAM ANALAMANGA  
RANDRIANAIVOLALAINIMANANA FIDY  
ADRESSE : IVM 104 RD ANDOHATAPEAKA, Tél. 0348137428  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5641TBC**

**USAGE EFFECTIF:** TBR > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MANAKARA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 905441/FNR/021/SUR\_SITE/2021**

**Date : 09/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- PHARE G/D NULS
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RANOARIJAONA L.  
Rasolomanana  
Opérateur : RAHELIARISOA BEATRICE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS, 24/11/2021**