




MA_STEP
MA_RI
MA_EN
MB_STEP
MB_RI
MB_EN
END_A0_PIN 14
END_A1_PIN 15
END_B0_PIN 16
END_B1_PIN 17
END_C0_PIN 20
END_C1_PIN 21


MA_STEP 0
MA_RI 1
MA_EN 2
MB_STEP 3
MB_RI 4
MB_EN 5
MC_STEP 6
MC_RI 7
MC_EN 8

++ GND
MOSI
CLK
CS
RC
RST

++ CS
RST
A0
SCL
MOSI
LED
GND




OSZ1 A





LED_PWM_PIN 35
DRILL_PWM_PIN 36

SCK
MISO
MOSI
CS
+




HALT
5V
ADC Joy A
END_B
I2C END_C
END_A
PWM Joy B
Tast
5V



USB-Stecker

CNC_SLAVE_32_SPI_LCD
(war 22)



HALT
DS
EN
Clk

CS1

