

# Documento Garantía

Nº Documento	Nº Cliente
WARR-09-034020	CL018035

Maberauto, S.A., AVDA VALENCIA 99, 12005 CASTELLON

MARZAL ROCA MARCOS  
ROCA  
AVD PAPA LUNA 148  
14  
12598 PEÑISCOLA  
CASTELLON  
ESPAÑA

Fecha Documento	20/03/2024
Asesor Servicio	Tirado Balaguer Laura
Fecha Cita	16/02/24 / 8:19:08
Teléf. Cliente	+34615974610
Nº Pedido	OR24-01086
Fecha Documento	16/02/2024
Página	1/1

CIF/NIF: A28713642

Cód. Marca	Nº Bastidor	Kilometraje	Asesor Serv. Entrega	Fecha entrega
BMW	WBAHT710903D89303	99.796 / 0	Tirado Balaguer Laura	16/02/24 / 11:00:00
Modelo	Matrícula	Fecha Inspección	Contrato Servicio	Límite pedido
X1 SDRIVE18D	5160KKD			0,00
Cód. Modelo	Fecha 1ª Matriculación	Fecha Emisión	Nivel combustible	Nº Cubo
HT71	18/04/18			
Nº	Descripción	Cant.	UdM	Id. IVA
0073830	Comprobar el índice de refrigerador de recirculación de los gases de escape	1	Ud tiempo	
0073827	Leer el mensaje Check-Control de líquido refrigerante (correcto)	5	Ud tiempo	

## Notas

GRACIAS POR SU VISITA

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES PASADOS 15 DIAS

En ningún caso se admiten devoluciones de material eléctrico

ni de llaves/piezas codificadas, ni de piezas solicitadas exclusivamente por petición del cliente.

IBAN Santander BIC  
ES59 0049 6658 6520 1600  
IBAN CaixaBank BIC  
ES95 2100 4238 9213 0024  
IBAN Bankinter BIC  
ES32 0129 7630 8301 0004

Maberauto, S.A C.I.F. A-  
Avda. Valencia, 99 - 12005  
Registro Mercantil de Castellón,  
Libro 443, Folio 114, Sección gral.,  
Hoja CS-12205, Inscrip.1ª,  
Nº Reg. Especial CS0553

Dirección: Avda. Valencia, 99 -  
Telef. Asesores: 964 341 917 /  
Mail:  
Website:  
Telef. Recambios 964 341 915