


- 技术要求:
- 1、输入DC充电器,12V4. 5A;
  - 2、无刷电机风扇12V/8W/1200转, LED双色灯带,白光40W,黄光40W. 混光40W,频率20Khz;
  - 3、功能: 风扇3档、LED3档: 白光占空比100%/黄光占空比100%/混光(55+55);
  - 4、按键: 轻触开关 ON/OFF

- 4. 1/长按切换风扇方向:正/反转;
    - 4. 1. 1/风扇关状态下长按默认开启1档并反向转动;
    - 4. 1. 2/风扇开状态下长按先停止转动12S,再反向转动;
  - 4. 2/短按切换档位: 开(默认1档)/2/3/4/关;
- 轻触开关 LED
- 4. 3/短按切换: 白光/黄光/混光/关;
- 船形开关 电源开关
- 4. 4/打到左边关/右边开;

风扇档位:

|                      |       |       |    |
|----------------------|-------|-------|----|
| 风扇3档最高转速1200转, 1-4档, |       |       |    |
| 转速                   | 电流    | 功率    | 风速 |
| 618                  | 0. 12 | 1. 3  |    |
| 800                  | 0. 28 | 3. 2  |    |
| 1000                 | 0. 56 | 6. 8  |    |
| 1200                 | 0. 68 | 7. 54 |    |



|       |    |    |       |        |   |        |   |              |             |   |     |       |   |
|-------|----|----|-------|--------|---|--------|---|--------------|-------------|---|-----|-------|---|
|       |    |    |       |        |   | 材质：FR4 |   |              | 型号：MZQ-TS01 |   |     |       |   |
|       |    |    |       |        |   |        |   |              |             |   |     |       |   |
|       |    |    |       |        |   |        |   |              |             |   |     |       |   |
|       |    |    |       |        |   | 阶      | 段 | 标            | 比           | 例 | 重量g | 物料编码： |   |
| 标记    | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签      | 名 | 日      | 期 |              |             | A |     |       |   |
| 设计/日期 |    |    |       | 工艺/日期  |   |        |   | 共            |             |   | 页   |       | 第 |
| 校对/日期 |    |    |       | 标准化/日期 |   |        |   | 深圳市漠之泉科技有限公司 |             |   |     |       |   |
| 审核/日期 |    |    |       | 批准/日期  |   |        |   |              |             |   |     |       |   |