



Revisionsöffnung  $\approx 500 \times 81$ ,  
Flansch und Blindflange entspr.  
MWS 54030, gebohrt nach Reihe 1,  
verschraubt mit 12 Stück:  
– 8-Rt.-Schrauben MB3x5-DIN 933-A2  
– 8-Rt.-Mutter M8-DIN 934-A4  
– U-Schabe 8,4-DIN 9021-A2  
– DichtungPVc-Dichtband 12x3,  
Typ 3507  
ACHTUNG! Position der Revisions-  
öffnung ist in der Draufsicht er-  
kennbar!

Flansch #1250-R1 entspr. MWS 54030, gehört noch Reihe 1, verschraubt mit mindestens 14 Stück 6-It.-Schraube M6x...-DIN 933 verz. mit entspr. Zusatzmaterial (Spezifizierung erfolgt bei Montage entspr. den örtlichen Gegebenheiten)



Abweichung von der Ebenheit der Kamminflansche: 1mm / 1000mm

[illegible]