



Ajuste del continuo - Mo


Mo_10kV
Sin picos




Mo_20kV
Sin picos




Mo_30kV
Sin picos




Ajuste spline




Ajuste spline




Ajuste spline




Comparación



Comparación




Comparación




Ajuste del continuo - Rh


Rh_10kV
Sin picos




Rh_20kV
Sin picos




Rh_30kV
Sin picos




Ajuste spline




Ajuste spline




Ajuste spline




Comparación



Comparación




Comparación




Ajuste del continuo - W


W_10kV
Sin picos




W_20kV
Sin picos




W_30kV
Sin picos




Ajuste spline




Ajuste spline




Ajuste spline



Comparación



Comparación



Comparación

