


DIVISION MINERA BRECA

	ORDEN DE TRABAJO		UNIDAD SAN RAFAEL
	CODIGO: F-8R-880-106	VERSIÓN: 01	
	TIPO. DOC: FORMATO	PÁGINA: 01 de 01	
MACRO PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		PROCESO: SEGURIDAD	

FECHA: 24. 8. 2020.	TURNO :
AREA DE TRABAJO: PLANTA CONCENTRADORA	LUGAR ESPECIFICO : CANCHA MINERAL
TRABAJO A REALIZAR: OPERACIÓN DE CARGADOR FRONTAL	
HORA DE INICIO:	HORA DE FIN:

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Op. Cargador Frontal						
Operacion Rompebancos						
Operacion Inchancables						
Operacion Ch. Primario						
					Otros: (Detallar)	

REALMENTE NO SON ACCIDENTES, SON COMPORTAMIENTOS INSEGUROSTU PUEDES EVITARLOS!

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO: CUADRO 1

	SI	NO
2. Es un trabajo rutinario?		
3. Requiere un análisis de trabajo Seguir (ATS).		
4. Requiere un Permiso Escrito de Alto Riesgo (PETAR)		
5. Realizar el llenado del formato IPERC en el frente/ lugar de trabajo.		
6. Orden y Limpieza realizar antes, durante y después del proceso.		
7. Cumplir con los Procedimientos o instrucciones marcadas en el CUADRO 2.		
8. Eliminar las condiciones subestándar identificados, antes de continuar.		
9. Si No hay Condiciones seguras para Trabajar, Aplique el derecho a negarse a trabajos inseguros y comuniqué a su supervisor		
10. Otros (especificar).....		

PROCEDIMIENTO O INSTRUCCIONES (CUADRO 2)

	SI	NO
1.- PETS-SR-PTA-01 Operación del Cargador Frontal.		
2.- PETS-SR-PTA-02 Operación del Rompebancos Atlas Copco # 1.		
3.- PETS-SR-PTA-04 Operación de Inchancables		
4.- PETS-SR-PTA-03 Operación de Chancado Primario.		

TRABAJADORES		SUPERVISOR DE TURNO
NOMBRES:	FIRMA	Nombre:
Ayrton Concha		
		FIRMA:

NOTA: ANTE CUALQUIER CONDICION DIFERENTE DEBE REALIZAR UNA NUEVA ORDEN DE TRABAJO