

$(-25,135,0)$

$(-25,135+L,0)$

$(25,100,0)$

$(25,100+L,0)$

$(0,50,0)$

$(0,50+L,0)$

$(0,0,0)$

$(0,0+L,0)$

PntRef

PntTip

PntRef

L

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y

x

PntTip