



PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO
(PETAR)

CODIGO

HSQE-F-061

VERSIÓN

01

FECHA

1/04/2022









ÁREA : PROYECTOS
LUGAR : CALLAO
FECHA : 23/1/2024

EMPRESA EJECUTORA: TECHING
HORA INICIO : 08:19
HORA FINAL : 17:19

INSTRUCCIONES
1. Antes de completar este formato, lea el procedimiento que aplica a la tarea con riesgo alto.
2. Mantener el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (HSQE-F-061) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al área de Seguridad y Salud Ocupacional.
3. Este permiso es valido solo para el turno.
4. En caso de responder N/A a alguno de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES.
5. Si alguno de los requerimientos no fuera cumplido, este permiso NO PROCEDE.
6. Las casillas del formato sin información registrada deben ser CERRADAS.
7. En el punto N° 8 del formato, para trabajos realizados por personal de la planilla de TECHING; si no hubiese Prevencionista de Riesgos el encargado de firmar es el Supervisor y/o Responsable de cuadrilla operativa.
8. En el punto N° 8 del formato, para trabajos realizados por personal de Empresas Contratistas, si no hubiese Prevencionista de Riesgos el encargado de firmar es el Supervisor y/o Responsable de la cuadrilla operativa.
9. Este permiso de trabajo PROCEDE, cuando el punto N° 8 contiene todas las firmas que correspondan.

1.- MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	SI	N/A	Observaciones
a Desenergizar el area de trabajo		X	
b Verificar la ausencia de Energia		X	
c Trabajos con herramientas aisladas		X	
d Uso de sistema LOTO/ tarjeta de bloqueo en tableros		X	
5 Personal Capacitado en Riesgos Eléctricos		X	
6 Cuenta con los Epps adecuados para el trabajo		X	
7 Cuenta con certificado de pruebas de ensayo de guantes dieléctricos		X	
2.- TRABAJOS EN ALTURA			
a Señalizar con cinta, tranqueras o conos la zona de trabajo		X	
b Arnés y linea inspeccionado antes de su uso		X	
c La escalera cuenta con dispositivos de seguridad		X	
d Cuentan con punto de anclaje de acuerdo a norma		X	
e Personal se coloco correctamente el arnés		X	
f Personal capacitado para trabajos en altura		X	
g Inspección visual del equipo (escalera, silla, gondola)		X	
3.- ESPACIOS CONFINADOS			
a Disponible comunicación con supervisor		X	
b Vigia disponible y con equipo de comunicación		X	
c Se realizó la evaluación y/o medición de atmosfera del recinto		X	
d Personal capacitado para trabajos en espacios confinados		X	
e Existe suficiente Iluminación para desarrollar los trabajos		X	

3.- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:
LA TAREA CONSISTE EN....

4.- INVOLUCRADOS EN LA TAREA: (*) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.			
OCUPACIÓN	NOMBRES	FIRMA INICIO	FIRMA TÉRMINO
(*) Jefe Cuadrilla de Balance	José Luis Diaz Vasquez		
Jefe Cuadrilla de Balance	Juan José Alcantara Soto		
Operario de Balance	Jordy Alquett Acosta Fernandez		
Chofer Ayudante de Balance	José Luis Vela Vasquez		

5.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO (EPP Básico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seguridad con punta de acero).

☐ EPP Básico
☐ Lentes contra impacto
☐ Careta
☐ Traje (Impermeable / Tyvek)
☐ Traje antiplama
☐ Botas de jebe
☐ Zapatos dieléctricos
☐ Otros (indique) :

☐ Chaleco salvavidas
☐ Guantes de cuero / badana
☐ Guantes dieléctricos (Clase ____)
☐ Guante de aluminio
☐ Guante anticorte
☐ Orejeras
☐ Tapón auditivo

☐ Full face
☐ Respirador Media cara
☐ Arnés de seguridad
☐ Linea de anclaje
☐ Chaleco salvavidas
☐ Freno de sog
☐ eslinga de posicionamiento

6.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:
LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS FUERON...

7.- PROCEDIMIENTO: (registrar el código y nombre del procedimiento y/o PTS asociado a la tarea)
EL PROCEDIMIENTO FUE...

8.- AUTORIZACION Y SUPERVISION		
CARGO	NOMBRES	FIRMA
Supervisor de la Empresa Ejecutora o Responsable de cuadrilla operativa	Roberto Carlos Luis Bailon	
Responsable de la cuadrilla operativa	Erich Ofni Gonzalo Laguna	
Prevencionista de Riesgos o Responsable de la cuadrilla operativa	José Luis Diaz Vasquez	