



물품 교체 확인서

물품 이름	수량	교체 사유
가변저항	1	조향 모터에 설치한 가변저항의 값이 매번 달라지는 현상이 발생합니다. 따라서 조향을 위한 저항값 설정이 불가능한 상황입니다.
물품 사진		
조치 내용	조교가 작성하는 란입니다.	
위와 같은 이유로 해당 물품을 교체/재수령 조치를 확인합니다.		
2024년 7월 15일		
대여자명 : 송환진		
팀 명 : 으라차차		
확인자(조교) :		
성균관대학교 자동차 연구실		