

물품 교체 확인서

물품 이름	수량	교체 사유
SMPS (FLS600-12)	1	기존에 비해 출력이 저하된 것으로 판단됩니다. 원래 속도보다 현저하게 느려진 것을 체감하였고, SMPS의 문제로 의심되어 교체 신청을 드립니다.
물품 사진		
조치 내용	조교가 작성하는 란입니다.	
위와 같은 이유로 해당 물품을 교체/재수령 조치를 확인합니다.		
2024년 07월 16일		
대여자명 : 배민준 인)		
팀 명 : 팀팀팀팀팀		
확인자(조교) :		
성균관대학교 자동화 연구실		