


물품 교체 확인서

물품 이름	수량	교체 사유
SMPS FLS600-12	1	처음 전원 공급 시 불안정한 전압을 공급하는 문제 발생
물품 사진		
조치 내용	조교가 작성하는 란입니다.	
위와 같은 이유로 해당 물품을 교체/재수령 조치를 확인합니다.		
2024년 7월 18일		
대여자명 : 김주호 		
팀 명 : 퍼플		
확인자(조교) :		
성균관대학교 자동화 연구실		