






M3 insert nut





M3 insert nut






M3 insert nut






M3 insert nut




M3 insert nut




M3 insert nut



M3 insert nut





M3 insert nut





M3 insert nut




M3 insert nut












M3 12mm

M3 12mm








M3 10mm




RollerGrip608Cap_x3.stl
608 Bearing x 3 ea
M3 15mm x 3ea




M3 8mm x 3ea





M3 10mm x 2ea






M3 8mm







Press

M3 15mm






623zz Bearing x 4 ea
M3 8mm







M3 8mm x 2 ea








Press
BufferWheel.stl





M3 15mm x 2

M3 15mm




M3 15mm









M3 6mm x 2 ea



Mosfet Switch
M2 self tapping screw x 2 ea







Before Wiring
Check Electromagnets works

