

Diagrama de bloques del robot:

Robot N6 max

Robot N6 max:
Bloques: placa controladora, pilas AAA, motores de tracción diferencial, sensores infrarrojos, ruedas.

Entradas: boton de start, boton de reset.

Salidas: patron de movimiento.

