

# Compte Rendu d'Intervention de Maintenance (CRI)

Compte rendu d'intervention suite à notre prestation de maintenance du site ci-dessous mentionné.

## 1 - Détails de l'intervention

REF001	
<div>Adresse du site</div> <div>Client1</div> <div>Adresse1</div>	<div>Date(s) d'Intervention</div> <div>2019-03-01</div> <div>2019-03-01</div>
<div>Nom du contact site</div> <div>Contact1</div>	<div>Nom(s) du/des intervenants</div> <div>Décimale</div> <div>Vincent Cotini</div> <div>Valentin Odouard</div>
Réseau concerné : MOBILE INDOOR	
<div>Problème(s) rencontré(s) :</div> <div>Problèmes 1</div>	

## Détails de la prestation :

Détails 1

## Intervention(s) réalisée(s) par Décimale dans ce contexte :

SS1 : Mesures de couverture 2G/3G/4G sur site

## 2 - Pièces à changer

Aucune pièce à changer

## 3 - Conclusion

A l'issue de note intervention, le réseau est :

**Fonctionnel**

Nécessite une nouvelle intervention :

**NON**

Autre(s) commentaire(s) éventuel(s) :

Commentaires 1