


Схема расположения элементов конструкции



Ведомость элементов

Марка	Сечение			Усилия для крепления			Наименование или марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	M, тсм	N, тс	Q, тс		
K1			Тр. □100x5	0,6	25,5	2,7	С245	
P1			Тр. □60x4				С245	
Св1			Тр. □50x4				С245	
Св2			Тр. □60x4				С245	
Б1			С12	-	-	0,7	С245	
Б2			С16	-	-	1,5	С245	
Б3			С8	-	-	0,1	С245	
Б4			І20				С245	
Б5			І16				С245	
Кс1			С16				С245	
Оз1		1	L50x5	конструктивно			С235	шаг 900
		2	L50x5				С235	
		3	L25x3				С235	
		4	-150x4				С245	
Оз2		1	L50x5	конструктивно			С235	Шаг 900
		2	L50x5				С235	
		3	L25x3				С235	
		4	-150x4				С245	
Сп1		1	L40x3				С235	
		2	ПВ406				С235	
Н1			ПВ406				С235	

1. Общие указания, смотри лист 2;
2. Отверстия под фильтры вентиляторов выполнить поместу ;
3. Техническая спецификация металла, смотри лист 14.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.