

APPEARANCE			
Assessment criterion	Overall	Ha hibás, hol?	Proportions
Karcolás és felületi sérülésmentes külalak. (főleg stainlessnél érzékeny	2	TOP: enyhén karcok, shapíngból adódó pöttyök	30%
Homogén, egységes szín, nem foltos.	2	GU rész enyhén foltos.	40%
Amenyire lehet, sima mezők, lehetőleg ne legyen tele mini	3		10%
A hangmezők közötti rész (interstitial) egyenletes, "hupli mentes"	3		10%
A hangmezők széle tökéletes ovális forma legyen, ez sem a shapíngnál	2	Beomló borderek.	10%