






Лит.		Масса		Масштаб	
Литм 1			Литмб 2		



Параметрический стабилизатор не подходит при больших разностях напряжений



Датчик температуры лучше ставить в то место, где:

- 1) нет больших импульсных токов
- 2) нет значительного нагрева
- 3) нет высокочастотных цепей

Если рядом с Ethernet установить, то будет накрывать ЭМ также датчик может создать емкость для сигнала Ethernet



Чем больше сопротивление резистора