

checkDrawArea

sw1,2の変化時の
処理の登録

X,Y座標の最大値、最小値
を取得する

座標データを
格納する

データをセットする

レーザをONにする

描画する

描画する

座標データの組を
すべて順次処理する
ループ

サーボモータに値
をセット

10秒待つ

座標データの組を
すべて順次処理する
ループ