






由于此处增加切刀
把ADXL345传感器
收到另一侧




12号雕刻刀片
M2X3凹端紧定螺丝1颗
D2X15圆柱销钉1条







你需要一颗直径5mm的钢珠触发微动开关，在这个结构里微动需保留金属弹片以自适应得到一个合适的压力，避免钢珠直接对触点进行过度压迫，总共需要2颗钢珠




两个传感器之间的距离为20mm




你需要一颗M2X30
内六角螺丝固定两
个微动开关





为了与快速装卸打印头面盖，这两颗螺丝需要碳钢材质的内六角M3X50规格



你需要一条0.4X15X6规格的弹簧

你需要一条M3X18内六角螺丝作为切刀柄的旋转轴

你需要一颗M3X2钨铁硼强磁吸住M3X18螺丝，在需要进行快速拆卸风道时可以直接拔出螺丝