
	<div>PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO</div>	<div>CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI</div> <div>CENTRO/PLANTA: 4127</div>	<div>Nº OM: 202402644678</div>
DESCRIÇÃO OM: ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> [x]</div><div>NÃO NECESSITA PTS</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div></div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>OUTROS</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div></div><div><div><input type="checkbox"/> []</div><div>MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div></div></div>			
JUSTIFICATIVA: NÃO NECESSITA PTS			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: 10413			
NÚMERO PRO:			

Salobo - Marabá:MPL:1064



ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1 OM 202402644678

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1370390	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_01		Descrição do Local de Instalação SUBESTACAO MOAGEM FLOTA SLB1, SE-2015-01		
Local de Instalação Superior COSB-APD-ENE-SUB05		Descrição do Local de Instalação Superior SUBESTAÇÕES TRAFOS GERADORES - MOA, FLOT		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
03/06/2024	08:00	07/06/2024	16:30	6.000	Alta	Manutenção Corretiva não	Reparo
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP SCDM					Status Usuário Ordem EXEC URGV VPTS		
Equipe EX065 RIP ELETRICA/INSTRU -		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 010 SLB ROT USINA VU		


NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota	Descrição	Data Solicitação	Autor	Outras Solicitações
202400929084	ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1	29/05/2024	81018986	

DETALHAMENTO DA ORDEM

ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1 29.05.2024 09:43:50 UTC-3 Alan Aquino Farias (81018986) REALIZAR A LIMPEZA DAS BAIAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DOS MOINHOS SALOBO 01 TF-2015-07 TF-2015-08 TF-2015-09 TF-2015-10 TF-2015-11 TF-2015-12 TF-2015-13 TF-2015-14
--


Salobo - Marabá:MPL:1064



ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1 OM 202402644678

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>()Sim ()Não</div>




ELE_REALIZAR LIMPEZA BAI A TRAFOS SLB1 OM 202402644678

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0010	<p>ELE_REALIZAR LIMPEZA BAI A TRAFOS SLB1</p> <p>FAZER ART, PT E PTE DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS.,, REALIZAR ATIVIDADE PORTANDO EPI E EPC DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.,, EFETUAR LIMPEZA DO PISO.,, RETIRAR ACÚMULO DE MATERIAL.,, EFETUAR LIMPEZA NAS FERRAM AUXILIARES.,, DISPOR FERRAMENTAS AUXILIARES NOS LOCAIS APROPRIADOS.,, ORGANIZAR LISTA DE DESENHOS.,, RETIRAR MATERIAL DESNECESSÁRIO, RESTO DE MANUTENÇÕES.,, RECOLHER MATERIAL RESIDUAL E SEGREGALOS.,, CHECAR SE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.,, CHECAR PLACAS INDICACAO DE 5S E ATUALIZAR.,, CHECAR FUNCIONAMENTO DO REPELENTE ELETRONICO.,, CHECAR COLETORES DE RESIDUOS E DEIXA-LOS VAZIOS.,, ANOTAR NA ORDEM DE MANUTENÇÃO QUALQUER ANOMALIDADE ENCONTRADA.,, RECOLHER E SEGREGAR TODOS OS RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO 5S.,, ,, ,, USAR TODOS EPI's OBRIGATÓRIOS NA ÁREA; NÃO USAR ADORNOS (BRINCOS, PULSEIRAS, CORDÕES, PIERCING's, RELÓGIO, ANEIS, ALIANÇAS).,,</p>

TAREFAS									
Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	ELE_REALIZAR LIMPEZA BAI A TRAFOS SLB1	PM01	EX065EL	3	6.0	18.0	H	03.06.2024 08:00:00	07.06.2024 16:30:00
Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
0									
0									
Status Sistema Operação		Status Usuário Operação							
LIB NOLQ		AGDO							

Salobo - Marabá:MPL:1064




ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB1 **OM 202402644678**

HORAS APONTADAS


Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	Nº OM: 202402644844
		CENTRO/PLANTA: 4127	
DESCRIÇÃO OM: ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUIROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA: NÃO NECESSITA PTS			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
<div><div>NÚMERO ART: 10413</div><div>NÚMERO PRO:</div></div>			

Salobo - Marabá:MPL:1064



ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2 OM 202402644844

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1370390	Criticidade A	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSB-APD-ENE-SUB05-SE_2015_03		Descrição do Local de Instalação SUBESTACAO MOAGEM FLOTA SLB2, SE-2015-03		
Local de Instalação Superior COSB-APD-ENE-SUB05		Descrição do Local de Instalação Superior SUBESTAÇÕES TRAFOS GERADORES - MOA, FLOT		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
03/06/2024	08:00	03/06/2024	16:30	6.000	Alta	Manutenção Corretiva não	Reparo
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP SCDM					Status Usuário Ordem EXEC URGV VPTS		
Equipe EX065 RIP ELETRICA/INSTRU -		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 010 SLB ROT USINA VU		


NOTA DE MANUTENÇÃO

Nota 202400929117	Descrição ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2	Data Solicitação 29/05/2024	Autor 81018986	Outras Solicitações
----------------------	--	--------------------------------	-------------------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM

ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2 29.05.2024 09:46:54 UTC-3 Alan Aquino Farias (81018986) REALIZAR A LIMPEZA DAS BAIAS DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DOS MOINHOS SALOBO 02 TF-2015-57 TF-2015-58 TF-2015-59 TF-2015-60 TF-2015-61 TF-2015-62 TF-2015-63 TF-2015-64
--


Salobo - Marabá:MPL:1064



ELE REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2 OM 202402644844

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>




ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2 OM 202402644844

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0010	<p>ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2</p> <p>FAZER ART, PT E PTE DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS.,, REALIZAR ATIVIDADE PORTANDO EPI E EPC DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.,, EFETUAR LIMPEZA DO PISO.,, RETIRAR ACÚMULO DE MATERIAL.,, EFETUAR LIMPEZA NAS FERRAM AUXILIARES.,, DISPOR FERRAMENTAS AUXILIARES NOS LOCAIS APROPRIADOS.,, ORGANIZAR LISTA DE DESENHOS.,, RETIRAR MATERIAL DESNECESSÁRIO, RESTO DE MANUTENÇÕES.,, RECOLHER MATERIAL RESIDUAL E SEGREGALOS.,, CHECAR SE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES.,, CHECAR PLACAS INDICACAO DE 5S E ATUALIZAR.,, CHECAR FUNCIONAMENTO DO REPELENTE ELETRONICO.,, CHECAR COLETORES DE RESIDUOS E DEIXA-LOS VAZIOS.,, ANOTAR NA ORDEM DE MANUTENÇÃO QUALQUER ANOMALIDADE ENCONTRADA.,, RECOLHER E SEGREGAR TODOS OS RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO 5S.,,</p> <p>,,</p> <p>,,</p> <p>USAR TODOS EPI's OBRIGATÓRIOS NA ÁREA;</p> <p>NÃO USAR ADORNOS (BRINCOS, PULSEIRAS, CORDÕES, PIERCING's, RELÓGIO, ANEIS, ALIANÇAS).,,</p>

TAREFAS									
Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2	PM01	EX065EL	3	6.0	18.0	H	03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 16:30:00
Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							
0									
0									
Status Sistema Operação		Status Usuário Operação							
LIB NOLQ		AGDO							

Salobo - Marabá:MPL:1064




ELE_REALIZAR LIMPEZA BAIAS TRAFOS SLB2 **OM 202402644844**

HORAS APONTADAS


Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	Nº OM: 202402645567
DESCRIÇÃO OM: APOIO NORMALIZAR INFRA BP-2057-05		CENTRO/PLANTA: 4127	
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: 10356		NÚMERO PRO:	

Salobo - Marabá:MPL:1064



APOIO NORMALIZAR INFRA BP-2057-05

OM 202402645567

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1370392	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_05		Descrição do Local de Instalação BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1		
Local de Instalação Superior COSB-BCO-FTC-FTC04		Descrição do Local de Instalação Superior FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
03/06/2024	08:00	07/06/2024	16:30	0.000	Média	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP SCDM					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe EX065 RIP ELETRICA/INSTRU -		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 030 SLB ROT USINA EL		

NOTA DE MANUTENÇÃO


Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM


--

DURAÇÃO DA TAREFA

Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____	____/____/____	()Sim ()Não
____:____	____:____	

**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**


Tarefa	Descrição
0010	<p>1. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA</p> <p>1.1 A SUA SEGURANÇA E DE OUTRAS PESSOAS ESTÃO SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR, RESPEITE AS REGRAS DE OURO E CUMPRA OS PROCEDIMENTOS DE SE SEGURANÇA.,,</p> <p>1.2 PREENCHER TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SOLICITAR AS LIBERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.,,</p> <p>1.3 SE NÃO ESTIVER EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICA E PSICOLÓGICA, NÃO EXECUTE A TAREFA, COMUNIQUE AO SEU SUPERVISOR.,,</p> <p>1.4 UTILIZE TODOS OS EPI'S OBRIGATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA E CONSULTE NO LOCAL A PLACA COM A DESCRIÇÃO DE EPI'S ESPECÍFICOS PARA ÁREA.,,</p> <p>1.5 A PARTE DO CORPO MAIS LESIONADA EM ACIDENTES SÃO AS MÃOS, PORTANTO, MANTENHA A MÃO SEMPRE JUNTO DO CORPO. NÃO COLOQUE A MÃO EM LUGAR PERIGOSO, FORA DA SUA VISÃO OU EM LOCAL QUE POSSA SER PRENSADO. UTILIZE LUVAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE ATIVIDADE A SER EXECUTADA.,,</p> <p>1.6 NÃO TOCAR EM NENHUM DOS COMPONENTES GIRANTES E NEM COMPONENTES ELÉTRICOS NO MOMENTO DAS INSPEÇÕES, COM OS EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO E/OU ENERGIZADOS. NÃO UTILIZAR MÃOS E DEMAIS PARTES DO CORPO PARA DETECTAR ANOMALIAS. EM LOCAIS SEM VISIBILIDADE UTILIZAR LANTERNAS.,,</p> <p>1.7 NÃO EXECUTAR ATIVIDADE SIMULTÂNEA AO TRANSITAR PELA ÁREA OU REALIZAR QUALQUER TAREFA, COMO: ATENDER TELEFONE CELULAR, RÁDIO DE COMUNICAÇÃO ETC., DIRECIONAR A ATENÇÃO APENAS PARA O TRAJETO OU TAREFA QUE ESTIVER SENDO EXECUTADA. OBSERVAR ATENTAMENTE A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E/OU PESSOAS.,,</p> <p>1.8 SE A ÁREA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE ISOLADA, SOLICITE O RESPONSÁVEL QUE INTERROMPA A TAREFA. RESPEITAR SEMPRE O ISOLAMENTO E AS SINALIZAÇÕES. NÃO ENTRAR EM ÁREAS DESCONHECIDAS. PROCURE SEMPRE ORIENTAÇÃO COM O RESPONSÁVEL.,,</p> <p>1.9 AO SUBIR E DESCER ESCADAS UTILIZE CORRIMÃOS E NÃO SALTE DEGRAUS.,,</p> <p>1.10 EM DIAS CHUVOSOS PROPÍCIOS À DESCARGA ATMOSFÉRICA NÃO ENCOSTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS E NUNCA SE ABRIGUE SOB ÁRVORES.,,</p> <p>1.11 EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE: RAMAL EXTERNO OU CELULAR: 0800-091-3818 / FAIXA DE RÁDIO: EMERGÊNCIA OU BOMBEIROS.,,</p> <p>1.12 LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO:.,,</p> <p>1.13 SOLICITAR A OPERAÇÃO À LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR QUANDO NECESSÁRIO.,,</p> <p>1.14 SE FOR INTERVIR EM QL'S ENERGIZADOS, SEMPRE UTILIZAR O KIT ANTICHAMAS, COM BALACLAVA 12CAL/CM², LUVA ANTICHAMA ATPV 12CAL/CM² E ÓCULOS AMPLA VISÃO 12CAL/CM².,,</p> <p>1.15 SEMPRE UTILIZE A ÚLTIMA REVISÃO DOS DESENHOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, SOLICITANDO NO ARQUIVO TÉCNICO. APÓS O USO, DESTRUA A CÓPIA EM PAPEL, NÃO GUARDE DESENHOS COM VOCÊ, SOMENTE O ARQUIVO TÉCNICO, TEM A ÚLTIMA REVISÃO DOS DESENHOS.,,</p> <p>1.16 EM CASO DE DÚVIDAS TÉCNICAS E DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, ACIONE</p>

**DETALHAMENTO DAS TAREFAS**

Tarefa	Descrição
	CADEIA DE AJUDA. SOLICITE APOIO DO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUA EQUIPE, ORIENTADOR TÉCNICO, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA ÁREA E INFORME O SEU SUPERIOR IMEDIATO.,, 1.17 ESTA ORDEM DE SERVIÇO PODERÁ SER MELHORADA, SE ENCONTRAR ALGUMA OPORTUNIDADE DE MELHORIA, INFORME AO PLANEJADOR RESPONSÁVEL DA ÁREA.,,
0020	2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 2.1. ART;,, 2.2. PTS;,, 2.3. Treinamento RAC 01;,, 2.4. Treinamento RAC 04;,, 2.5. Treinamento RAC 10;,, 2.6. Treinamento NR10 BÁSICO.,,
0030	3. EPI'S/EPC'S OBRIGATÓRIOS 3.1. LUVA;,, 3.2. CAPACETE COM JUGULAR E ABAFADOR;,, 3.3. ÓCULOS DE SEGURANÇA;,, 3.4. BOTINA DE SEGURANÇA;,, 3.5. TODOS OS EPIs DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES VALE, ESPECÍFICOS PARA CADA ATIVIDADE E FUNÇÃO.,,
0040	4. RECURSOS E FERRAMENTAS 4.1. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO;,, 4.2. CARTÕES DE BLOQUEIO PADRÃO;,, 4.3. CADEADO PADRÃO;,, 4.4. GARRA PARA BLOQUEIO;,, 4.5. BOLSA DE FERRAMENTAS PADRÃO PARA ELETRICISTA;,, 4.6. ARCO DE SERRA;,, 4.7. TARRAXA MANUAL; ,, 4.8. PANO LIMPO;,, 4.9. ABRAÇADEIRA PLÁSTICA.,,


Tarefa	Descrição
0060	<p>6. PASSO A PASSO DA TAREFA</p> <p>6.1. FAZER ART E PTS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS.,,</p> <p>6.2. INSPECIONAR E FAZER O CHECK-LIST DE FERRAMENTAS DIANTE A COR DO MÊS.,</p> <p>6.3. SUBSTITUIR AS EVENTUAIS FERRAMENTAS DANIFICADAS.,,</p> <p>6.4. ISOLAR E SINALIZAR ÁREA DE MANUTENÇÃO.,,</p> <p>6.5. REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA RAC 04, ,,</p> <p>6.6. REALIZAR ATIVIDADE PORTANDO EPI E EPC DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.,,</p> <p>6.7. REALIZAR O CHECKLIST DO ANDAIME E CINTO DE SEGURANÇA CASO ATIVIDADE CONTEMPLE.,,</p> <p>6.8. RETIRAR ELETRODUTOS, LEITO DE CABOS E CONDULETES OBSOLETOS ,,</p> <p>6.9. COM AUXÍLIO DO CALDEIREIRO E SOLDADOR, RETIRAR OS SUPORTES ANTIGOS QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS.,,</p> <p>6.10. SOLICITAR APOIO A CALD./SOLD. NA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES, FIXAÇÃO DAS BASES NOS LOCAIS DA NOVA INFRA.,,</p> <p>6.11. INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS, UTILIZAR PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DA JUNÇÃO ,,</p> <p>6.12. CASO SEJA NECESSÁRIO, UTILIZAR ARCO DE SERRA PARA DIMINUIR TAMANHO DAS BANDEJAS CONFORME NECESSIDADE.,,</p> <p>6.13. UTILIZAR TARRAXA MANUAL PARA ABRIR ROSCA NO ELETRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO.,,</p> <p>6.14. FAZER APERTO DOS PARAFUSOS, UTILIZAR CHAVE CATRACA ADEQUADA.,,</p> <p>6.15. UTILIZAR ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS CASO SEJA NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO.,,</p> <p>6.16. ORGANIZAR MATERIAL E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.,,</p>
0070	<p>7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA 5S</p> <p>7.1. RECOLHER TODOS OS MATERIAIS E RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO;,,</p> <p>7.2. LIMPAR E ORGANIZAR LAYOUT DO POSTO DE TRABALHO;,,</p> <p>7.3. SEGREGAR RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO NO CMD;,,</p> <p>7.4. SOLICITAR MÍDIA ADEQUADA PARA DESCARTE JUNTO AO CMD;,,</p> <p>7.5. ENVIAR MATERIAL PARA DESCARTE NO CMD;,,</p> <p>7.6. LIMPAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO.,,</p>

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	1. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		06.06.2024 08:00:00	06.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							



TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		06.06.2024 08:00:00	06.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	3. EPI'S/EPC'S OBRIGATÓRIOS	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		06.06.2024 08:00:00	06.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	4. RECURSOS E FERRAMENTAS	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		06.06.2024 08:00:00	06.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	5. MATRIZ DE BLOQUEIO	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		06.06.2024 08:00:00	06.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	6. PASSO A PASSO DA TAREFA	PM01	EX065EL	2	6.0	12.0	H	03.06.2024 08:00:00	07.06.2024 16:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA 5S	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		07.06.2024 16:30:00	07.06.2024 16:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							




HORAS APONTADAS


Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

	PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO	CENTRO EMITENTE: PTSCOUSI	Nº OM: 202402645434
		CENTRO/PLANTA: 4127	
DESCRIÇÃO OM: APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057-			
OBSERVAÇÕES:			
PERMISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
<div><div><div><input type="checkbox"/> NÃO NECESSITA PTS</div><div><input type="checkbox"/> RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)</div><div><input type="checkbox"/> TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)</div><div><input type="checkbox"/> RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)</div><div><input type="checkbox"/> RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)</div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART</div><div><input type="checkbox"/> ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA ART</div></div><div><div><input type="checkbox"/> RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)</div><div><input type="checkbox"/> OUTROS</div><div><input type="checkbox"/> PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISSÕES LOCAIS)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)</div><div><input type="checkbox"/> MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO</div></div></div>			
JUSTIFICATIVA:			
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:			
NÚMERO ART: 10356		NÚMERO PRO:	

Salobo - Marabá:MPL:1064



APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434

EQUIPAMENTO

Número	Descrição Equipamento	Centro de Custo 1370392	Criticidade B	Tipo Contador
Nº Identificação Técnica		Término da Garantia		Fonte radioativa
Local de Instalação COSB-BCO-FTC-FTC04-BP_2057_06		Descrição do Local de Instalação BOMBA RAD_CENTRIF, REJEITO CLEANER 1		
Local de Instalação Superior COSB-BCO-FTC-FTC04		Descrição do Local de Instalação Superior FLOTACAO CLEANER, SALOBO 02		
Características do Equipamento				

ORDEM DE MANUTENÇÃO

Data Inicio Date	Hora Início	Data Fim	Hora Fim	Duração (h)	Prioridade	Tipo de Manutenção	Tipo de Atividade
03/06/2024	08:00	07/06/2024	16:30	0.000	Média	Serviço de Suporte	Suporte
Ponto de Partida		Comprimento			Plano de Manutenção		Descrição do Plano
Ponto Final		Unidade de Medida			Condição de Operação Parada Desenergizada		
Status Sistema Ordem LIB CAPC CCOP SCDM					Status Usuário Ordem EXEC VPTS		
Equipe EX065 RIP ELETRICA/INSTRU -		Responsável Líder de Terceiros / Vendor Leader			Planejador 030 SLB ROT USINA EL		

NOTA DE MANUTENÇÃO


Nota	Descrição	Data Solicitação 00/00/0000	Autor	Outras Solicitações
------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------

DETALHAMENTO DA ORDEM


APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057-06
--

DURAÇÃO DA TAREFA


Início Conserto	Fim Conserto	Parada Produção
____/____/____ ____:____	____/____/____ ____:____	()Sim ()Não

**APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434**

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0010	<p>1. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA</p> <p>1.1 A SUA SEGURANÇA E DE OUTRAS PESSOAS ESTÃO SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR, RESPEITE AS REGRAS DE OURO E CUMPRA OS PROCEDIMENTOS DE SE SEGURANÇA.,,</p> <p>1.2 PREENCHER TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DE SEGURANÇA E SOLICITAR AS LIBERAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.,,</p> <p>1.3 SE NÃO ESTIVER EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICA E PSICOLÓGICA, NÃO EXECUTE A TAREFA, COMUNIQUE AO SEU SUPERVISOR.,,</p> <p>1.4 UTILIZE TODOS OS EPI'S OBRIGATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA E CONSULTE NO LOCAL A PLACA COM A DESCRIÇÃO DE EPI'S ESPECÍFICOS PARA ÁREA.,,</p> <p>1.5 A PARTE DO CORPO MAIS LESIONADA EM ACIDENTES SÃO AS MÃOS, PORTANTO, MANTENHA A MÃO SEMPRE JUNTO DO CORPO. NÃO COLOQUE A MÃO EM LUGAR PERIGOSO, FORA DA SUA VISÃO OU EM LOCAL QUE POSSA SER PRENSADO. UTILIZE LUVAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE ATIVIDADE A SER EXECUTADA.,,</p> <p>1.6 NÃO TOCAR EM NENHUM DOS COMPONENTES GIRANTES E NEM COMPONENTES ELÉTRICOS NO MOMENTO DAS INSPEÇÕES, COM OS EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO E/OU ENERGIZADOS. NÃO UTILIZAR MÃOS E DEMAIS PARTES DO CORPO PARA DETECTAR ANOMALIAS. EM LOCAIS SEM VISIBILIDADE UTILIZAR LANTERNAS.,,</p> <p>1.7 NÃO EXECUTAR ATIVIDADE SIMULTÂNEA AO TRANSITAR PELA ÁREA OU REALIZAR QUALQUER TAREFA, COMO: ATENDER TELEFONE CELULAR, RÁDIO DE COMUNICAÇÃO ETC., DIRECIONAR A ATENÇÃO APENAS PARA O TRAJETO OU TAREFA QUE ESTIVER SENDO EXECUTADA. OBSERVAR ATENTAMENTE A MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS E/OU PESSOAS.,,</p> <p>1.8 SE A ÁREA NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE ISOLADA, SOLICITE O RESPONSÁVEL QUE INTERROMPA A TAREFA. RESPEITAR SEMPRE O ISOLAMENTO E AS SINALIZAÇÕES. NÃO ENTRAR EM ÁREAS DESCONHECIDAS. PROCURE SEMPRE ORIENTAÇÃO COM O RESPONSÁVEL.,,</p> <p>1.9 AO SUBIR E DESCER ESCADAS UTILIZE CORRIMÃOS E NÃO SALTE DEGRAUS.,,</p> <p>1.10 EM DIAS CHUVOSOS PROPÍCIOS À DESCARGA ATMOSFÉRICA NÃO ENCOSTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS E NUNCA SE ABRIGUE SOB ÁRVORES.,,</p> <p>1.11 EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE: RAMAL EXTERNO OU CELULAR: 0800-091-3818 / FAIXA DE RÁDIO: EMERGÊNCIA OU BOMBEIROS.,,</p> <p>1.12 LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO:.,,</p> <p>1.13 SOLICITAR A OPERAÇÃO À LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OPERADOR QUANDO NECESSÁRIO.,,</p> <p>1.14 SE FOR INTERVIR EM QL'S ENERGIZADOS, SEMPRE UTILIZAR O KIT ANTICHAMAS, COM BALACLAVA 12CAL/CM², LUVA ANTICHAMA ATPV 12CAL/CM² E ÓCULOS AMPLA VISÃO 12CAL/CM².,,</p> <p>1.15 SEMPRE UTILIZE A ÚLTIMA REVISÃO DOS DESENHOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, SOLICITANDO NO ARQUIVO TÉCNICO. APÓS O USO, DESTRUA A CÓPIA EM PAPEL, NÃO GUARDE DESENHOS COM VOCÊ, SOMENTE O ARQUIVO TÉCNICO, TEM A ÚLTIMA REVISÃO DOS DESENHOS.,,</p> <p>1.16 EM CASO DE DÚVIDAS TÉCNICAS E DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, ACIONE</p>

**APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434**

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
	CADEIA DE AJUDA. SOLICITE APOIO DO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SUA EQUIPE, ORIENTADOR TÉCNICO, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DA ÁREA E INFORME O SEU SUPERIOR IMEDIATO.,, 1.17 ESTA ORDEM DE SERVIÇO PODERÁ SER MELHORADA, SE ENCONTRAR ALGUMA OPORTUNIDADE DE MELHORIA, INFORME AO PLANEJADOR RESPONSÁVEL DA ÁREA.,,
0020	2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA 2.1. ART;,, 2.2. PTS;,, 2.3. Treinamento RAC 01;,, 2.4. Treinamento RAC 04;,, 2.5. Treinamento RAC 10;,, 2.6. Treinamento NR10 BÁSICO.,,
0030	3. EPI'S/EPC'S OBRIGATÓRIOS 3.1. LUVA;,, 3.2. CAPACETE COM JUGULAR E ABAFADOR;,, 3.3. ÓCULOS DE SEGURANÇA;,, 3.4. BOTINA DE SEGURANÇA;,, 3.5. TODOS OS EPIs DEVEM POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES VALE, ESPECÍFICOS PARA CADA ATIVIDADE E FUNÇÃO.,,
0040	4. RECURSOS E FERRAMENTAS 4.1. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO;,, 4.2. CARTÕES DE BLOQUEIO PADRÃO;,, 4.3. CADEADO PADRÃO;,, 4.4. GARRA PARA BLOQUEIO;,, 4.5. BOLSA DE FERRAMENTAS PADRÃO PARA ELETRICISTA;,, 4.6. ARCO DE SERRA;,, 4.7. TARRAXA MANUAL; ,, 4.8. PANO LIMPO;,, 4.9. ABRAÇADEIRA PLÁSTICA.,,




APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434

DETALHAMENTO DAS TAREFAS	
Tarefa	Descrição
0060	<p>6. PASSO A PASSO DA TAREFA</p> <p>6.1. FAZER ART E PTS DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS.,, 6.2. INSPECIONAR E FAZER O CHECK-LIST DE FERRAMENTAS DIANTE A COR DO MÊS.,, 6.3. SUBSTITUIR AS EVENTUAIS FERRAMENTAS DANIFICADAS.,, 6.4. ISOLAR E SINALIZAR ÁREA DE MANUTENÇÃO.,, 6.5. REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS DA RAC 04, ,, 6.6. REALIZAR ATIVIDADE PORTANDO EPI E EPC DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.,, 6.7. REALIZAR O CHECKLIST DO ANDAIME E CINTO DE SEGURANÇA CASO ATIVIDADE CONTEMPLE.,, 6.8. RETIRAR ELETRODUTOS, LEITO DE CABOS E CONDULETES OBSOLETOS ,, 6.9. COM AUXILIO DO CALDEIREIRO E SOLDADOR, RETIRAR OS SUPORTES ANTIGOS QUE NÃO SERÃO MAIS UTILIZADOS.,, 6.10. SOLICITAR APOIO A CALD./SOLD. NA FABRICAÇÃO DOS SUPORTES, FIXAÇÃO DAS BASES NOS LOCAIS DA NOVA INFRA.,, 6.11. INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS, UTILIZAR PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DA JUNÇÃO ,, 6.12. CASO SEJA NECESSÁRIO, UTILIZAR ARCO DE SERRA PARA DIMINUIR TAMANHO DAS BANDEJAS CONFORME NECESSIDADE.,, 6.13 UTILIZAR TARRAXA MANUAL PARA ABRIR ROSCA NO ELETRODUTO CASO SEJA NECESSÁRIO.,, 6.14 FAZER APERTO DOS PARAFUSOS, UTILIZAR CHAVE CATRACA ADEQUADA.,, 6.15 UTILIZAR ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS CASO SEJA NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO.,, 6.16 ORGANIZAR MATERIAL E LIBERA PARA OPERAÇÃO.,,</p>
0070	<p>7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA 5S</p> <p>7.1. RECOLHER TODOS OS MATERIAIS E RESÍDUOS GERADOS DURANTE A MANUTENÇÃO;,, 7.2. LIMPAR E ORGANIZAR LAYOUT DO POSTO DE TRABALHO;,, 7.3. SEGREGAR RESÍDUOS PARA DESTINAÇÃO NO CMD;,, 7.4. SOLICITAR MID ADEQUADO PARA DESCARTE JUNTO AO CMD;,, 7.5. ENVIAR MATERIAL PARA DESCARTE NO CMD;,, 7.6. LIMPAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO.,,</p>

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
0010	1. OBSERVAÇÕES DE SEGURANÇA	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 08:00:00
Ponto Inicial/Final		Loc.Instalação/Equipamento							




APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434

TAREFAS

Tarefa	Descrição	Código de Controle	Centro de Trabalho	Funcionários	Dur	Trabalho	Un	Início Data/Hora	Fim Data/Hora
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0020	2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0030	3. EPI'S/EPC'S OBRIGATÓRIOS	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0040	4. RECURSOS E FERRAMENTAS	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0050	5. MATRIZ DE BLOQUEIO	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		03.06.2024 08:00:00	03.06.2024 08:00:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0060	6. PASSO A PASSO DA TAREFA	PM01	EX065EL	2	6.0	12.0	H	03.06.2024 08:00:00	07.06.2024 16:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							
0070	7. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA 5S	YPM0	SU070	0	0.0	0.0		07.06.2024 16:30:00	07.06.2024 16:30:00
	Ponto Inicial/Final	Loc.Instalação/Equipamento							
	Status Sistema Operação LIB NOLQ	Status Usuário Operação AGDO							

Salobo - Marabá:MPL:1064



APOIO NORMALIZAR INFRA CX FORÇA BP-2057- OM 202402645434

HORAS APONTADAS

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas

Tarefa	Matrícula	Data	Horas