



X1			
功能文本	端子号	线号	下端目标
电磁阀	1	103	+W-Y1:x1
=	2	102;102	+W-Y1:x2
	3		
PLC控制点	4	110	+P-K1:13
=	5	104	+P-K1:14
	6		
电接点压力表	7	105	+W-S1:11
=	8	107	+W-S1:14
=	9	109	+W-S1:12
	10		

