

référence
avec les
dentures

DE JONGHE
PT511

bon
petit

??

contour pièce
militaire, pièce fine!

Pb de dimension!

une pièce en
mélange ne peut
toucher une pièce
fixe!

manque
un arrêt
axial

propagation!

ceci est?

contact

JUSTE

étanchéité!

manque
un arrêt
sur l'axe
d'entrée!

fonderie =
forme anodique!

Le pignon
n'est pas
monobloc: il
doit pouvoir être
démontable.
(arbre + pignon)

le joint
ne peut
opérer
sur un
cylindre.

implantation
à
augmenter!

partitionnement de
2 demi-carres

DEJONGHE