

39) 15-14-L-B12

(1) 조사개요

| | | | |
|--------|-----------------|-------|-----------------------|
| 산지명 | 안산 | 시점 | 37.566884, 126.943246 |
| 주소 | 서울 서대문구 신촌동 134 | 종점 | 37.565869, 126.945227 |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 140m |
| 시설물 현황 | 학교 내 도로 | | |

(2) 조사결과

| 비탈면 경사각 (°) | 비탈면 높이 (m) | 중단 형상 | 형단 형상 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 /등급 |
|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 20 | 20 | 직선형 | 하강형 | 없음 | - | - | 100 | 무 | 완전 배수 | 무 | 양호 | 27 | - | 45/C |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | |



| | |
|----------|----------------------|
| 조사 의견 | 안정화된 비탈면으로 피해위험성 낮음. |
| 대책 방안 | 현 상태 유지관리. |