

14) 15-05-L-B10

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.582566, 126.944080
주소	서울 서대문구 통일로25길 30	종점	37.583846, 126.945196
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	90m
시설물 현황	가옥		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 (등급)
25	20	요형	하강형	없음	-	-	100	무	많음	유	무	30	-10	53/C
5	3	4	1	1	0	0	5	0	4	5	5			



조사 의견	능선의 끝자락으로 과거 붕괴지형임.
대책 방안	우기 후 지반변형 여부 지속 관찰 필요.