


12) 15-05-L-B6

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.582435, 126.945835
주소	서울 서대문구 통일로25길 30	종점	37.582702, 126.948542
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	230m
시설물 현황	아파트 옹벽		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 등급
35	30	복합형	상승형	있음	30	2	100	무	많음	무	양호	30	15	57/C
7	4	5	4	5	2	4	5	0	4	1	1			



조사 의견	경사면이 불규칙하고 식생이 아카시아가 많음, 과거 붕괴층으로 예상됨.
대책 방안	우기 시 주기적인 점검 필요.