


Агрегат насосный
ГДМ16-10
Рекомендуемая схема обвязки



- Основной контур
- == Сдвух
- Слив
- ~~~~ Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипников
- Сброс жидкости из камеры разгрузки

- КЛ1 — клапан запорный
- КЛ2 — клапан регулирующий
- КО — клапан обратный
- М — электродвигатель
- Н — насос
- Φ1...Φ3 — фильтры
- h — сигнализатор уровня
- h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода
- PM — расходомерное устройство
- P1 — давление на входе
- P2 — давление на выходе
- P3...P6 — контроль перепада давления на фильтре
- T1 — температура жидкости на входе
- T2, T3 — температура подшипников привода