


Агрегат насосный ГДМ10-042

Рекомендуемая схема обвязки



—	Основной контур	М — электродвигатель
==	Сдвух	Н — насос
---	Слив	Ф1, Ф2 — фильтры
.....	Охлаждение магнитной муфты и смазка подшипника	h — сигнализатор уровня
----	Сброс из камеры разгрузки гидрона	РМ — расходомерное устройство
КЛ1	— клапан запорный	Р1 — давление на входе
КЛ2	— клапан регулирующий	Р2 — давление на выходе
КО	— клапан обратный	Т1 — температура жидкости на входе
		Т2, Т3 — температура подшипника привода
		h — датчик появления жидкости в корпусе привода