


# Рекомендуемая схема обвязки ГДМ13-07



——— Основной контур  
 === Сдвуха  
 — Слив

..... Охлаждение магнитной муфты  
 и смазки подшипника

КЛ1 — клапан запорный  
 КЛ2 — клапан регулирующий  
 КО — клапан обратный  
 М — электродвигатель  
 Н — насос  
 Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня  
 РМ — расходомерное устройство  
 Р1 — давление на входе  
 Р2 — давление на выходе  
 Т1 — температура жидкости на входе  
 Т2, Т3 — температура подшипников привода