

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	平乡县	提交单位	河北雍荣信息技术服务有限公司
--------	-----	------	----------------

第一部分 制图结果

1、类型图成果，部分坡度和土壤类型对照存疑

地形地貌一致性检查

检查完成

坡度检查：共检查112个图斑，发现111个问题

1. 图斑 1：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

2. 图斑 2：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

3. 图斑 3：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度


4. 图斑 4：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

5. 图斑 5：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度


6. 图斑 6：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

第二部分 图面表达

1、图廓线不符合规范，不是外粗内细



2、确保铁路标注无错误



3、缺少等高线等地理要素



4、标注与图例不一致



第三部分 其他

1、过程数据文件夹，4 的命名不统一

1.照片	2026/9,
2.视频	2026/1,
3.土壤推测制图tif数据	2026/9,
4、野外校核证明材料	2026/9,
5.土壤类型图野外证明材料	2026/9,
6.其他非矢量过程数据	2026/9,

2、汇报 PPT 是巨鹿县的



第四部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 9 月 23 日
------	-------	------	-----------------