

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130924 海兴县	提交单位	河北百淼环境科技
--------	------------	------	----------

第一部分 土壤分类

1、中重度 是非正式合并表述，不存在于清单当中

42	滨海中重度盐化轻壤质潮土	均壤质中重度氯化物盐化潮土	更新
----	--------------	---------------	----

2、不存在于省级清单中：亚类不存在（1 个）： 潮滨滩滨海盐土 土属不存在（2 个）： 氯化物潮土、氯化物潮滩滨海盐土 土种不存在（6 个）：

- 均壤质中重度氯化物盐化潮土
- 壤夹砂中度氯化物盐化潮土
- 壤质氯化物潮滩滨海盐土
- 黏壤夹砂轻度氯化物盐化潮土
- 黏壤砂石灰性潮土
- 黏质氯化物草甸盐土


3、土种质地未采用最新的 5 级制命名

似，只在量上有些变异，且其生产性和生产潜力相似，而且具有一定的稳定性。
海兴县土种划分依据主要有表层质地、土体构型等，不同土类划分土种的依据是不同的


- ①表层质地。海兴县二普土种质地采用 5 级划分，包括沙（砂）质、沙（砂）壤质（二普时潮土、褐土和草甸盐土对砂（壤）土的命名用词不一致）、轻壤质、中壤质、粘质。
- ②土体构型。二普中，土剖面为相同质地，或仅差一级的，均按通体考虑。

第二部分 制图过程

1、二普纸质图配准，中部有较大偏差



2、野外校核路线图无法判断各路线的点位数量



第三部分 制图结果

1、成果图空间拓扑检查不通过

重叠检查：共检查373个图斑，发现1个问题
1. 图斑ID279与图斑ID372存在重叠，重叠面积: 18.18 平方米
缝隙检查：共检查373个图斑，发现1个问题
2. 图斑ID252与图斑ID359之间存在缝隙，缝隙距离: 0.1579 米
重复几何检查：共检查373个图斑，未发现重复几何

3. 共发现 2 个要素存在拓扑问题

2、上图类型与分类清单检查、剖面类型与分类清单检查、上图类型与剖面类型检查不通过

上图类型与分类清单检查
检查完成
1. 上图类型与分类清单检查：共发现 10 个问题
2. 图斑 1：省级分类清单无该土属
3. 图斑 5：省级分类清单无该土种
4. 图斑 248：省级分类清单无该土种
5. 图斑 249：省级分类清单无该土种
6. 图斑 280：省级分类清单无该亚类
7. 图斑 337：省级分类清单无该亚类

剖面类型与分类清单检查
检查完成
1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 18 个问题
2. 剖面 1：省级分类清单无该土种
3. 剖面 2：省级分类清单无该土属
4. 剖面 3：省级分类清单无该土属
5. 剖面 4：省级分类清单无该亚类
6. 剖面 5：省级分类清单无该土属
7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

剖面类型与分类清单检查

检查完成


- 1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 18 个问题
- 2. 剖面 1：省级分类清单无该土种
- 3. 剖面 2：省级分类清单无该土属
- 4. 剖面 3：省级分类清单无该土属
- 5. 剖面 4：省级分类清单无该亚类
- 6. 剖面 5：省级分类清单无该土属
- 7. 剖面 6：省级分类清单无该土属

3、辖区面积一致性存疑：成果图、三调、成果图图片的面积总计不一致




第四部分 图面表达

1、请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制



2、留意小图边界



3、无地形信息（等高线）

4、色标按照《土壤制图 1： 25000 1： 50000 1： 100000 中国土壤图用色和图例规范》

滨海盐土

- 31 黏壤氯化物潮滩滨海盐土
- 32 黏质氯化物潮滩滨海盐土

草甸盐土

- 33 砂壤氯化物草甸盐土
- 34 壤质氯化物草甸盐土
- 35 黏壤氯化物草甸盐土

碱土

- 36 壤质浅位草甸碱土
- 37 黏壤浅位草甸碱土

第五部分 报告质量

1、新增耕地点位数量不一致：4.3.2 节为 26 个，4.4.1.2 节为 22 个

脱盐图斑数量不一致：146vs 145

脱盐校核点数量不一致：30vs 28

2、土属变化情况与表格数据不一致

按照《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》中土壤分类与命名的要求，将海兴县二普分类系统 4 个土类、7 个亚类、18 个土属、57 个土种修订为三普分类系统 5 个土类、7 个亚类、9 个土属和 37 个土种。其中，土类增加 1 个，亚类个数未变，土属减少 9 个，土种减少 20 个，从而造成三普土壤图与二普土壤图土壤数量的差异。

4.6.3.3 土属变化情况

海兴县土属数量从 16 个减少到 9 个的主要原因为命名规则改变、脱盐潮土与风砂土消失等导致。

3、1.3 节、2.2.1 节、3.2 节："海兴县在 1983 年 3 月至 1984 年 10 月开展并完成全国第二次土壤普查工作.....全县土壤分为 4 个土类（潮土、盐土、褐土和风砂土），7 个亚类.....18 个土属，57 个土种" 二普历史描述段落重复出现 3 次，内容几乎完全相同

4、4.1.2 节表 4.2 环境变量统计表中无"地下水位"变量 vs 4.5.2.1 节推测制图环境变量备注："DXSW-地下水位" 地下水位变量矛盾：表 4.2 环境变量中无"地下水位"，但推测制图描述中多次提到"地下水水深"，环境变量缩写表中写"DXSW-地下水位"，前后不一致

5、表 3.5："滨海轻壤质身粘潮土" vs 表 4.4 序号 8："滨海轻壤质身黏潮土" "身粘"/"身黏"用字不统一：表 3.5（推测制图校核表）用"粘"，表 4.4（名称校核点位表）用"黏"，应统一为"黏"

6、推测制图部分 缺少推测效果最优/最劣土种明确评述

7、表 3.6（土壤类型因盐渍度变化一览表） 大量重复行（如"滨海轻度盐化轻壤质潮土→均壤质石灰性潮土"出现 6 次以上，"滨海轻度盐化中壤质潮土→均黏壤石灰性潮土"出现 5 次以上，"滨海中壤质底沙草甸盐土→黏壤底砂石灰性潮土"出现 3 次），未注明图斑号，难以区分

8、全文存在多处数据、表述不一致问题，属于严重低级错误，后续国家级验收当中容易出现一票否决情况，请通篇检查并修正

9、字体、字号、加粗、间距、标题等格式问题也请通篇检查并修正

10、报告中的所有图，比例尺应该增加线段比例尺，不能只有文字比例尺

名称校核两种类型。





图4.10 海兴县野外踏勘路线图

11、缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例

第六部分 其他

1、请提供与制图结果一致的地图文档和文件/图层包



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------