

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	131126 故城县	提交单位	河北鸿源润泽土地规划设计有限公司
--------	------------	------	------------------

第一部分土壤分类

土种不存在于分类单当中，请核查所有土壤分类是否符合分类清单。

土壤分类核查结果

✓ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题
2. 图斑 20：省级分类清单无该土种

第二部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

4.6土壤类型空间推测

4.6.1训练样本准备

故城县三普剖面样点为 14 个，三普野外校核点 151 个，另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，每个土种至少 5 个样点，典型点数量 1480 个，训练样本点共计 1645 个，分布情况见图 4.19。

- 2、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）
- 3、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题
- 4、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分制图结果

图斑问题

 空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查201个图斑，发现2个问题

1. 图斑ID97：空间自相交，关键点空间坐标是[20417380.5597 4151092.0808]

2. 图斑ID178：空间自相交，关键点空间坐标是[20405659.3048 4145994.0403]

碎屑多边形检查：共检查201个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查201个图斑，零重叠

缝隙检查：共检查201个图斑，发现1个问题

3. 图斑ID97与图斑ID197之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米

第四部分图面表达


- 1、只有文字比例尺
- 2、图面表达无地形信息（等高线），请补充

3、未垂直标记关键位置与海拔线的对应，右上角多余符号建议删去，建议

图片背景不要带颜色



参考



4、建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。且注记出现重叠。



5、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正，如缺少道路等要素。

基础地理要素		县级行政中心
		乡镇行政中心
		县界
		乡（镇）界
		河流水面
		非土壤

6、面积统计表设计不合理


三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比	三普土种	土地利用类型	面积（亩）	占比
均黏壤石灰性潮土	水浇地	201	95.21%	壤底黏石灰性潮土	草地	180	0.50%
均黏壤石灰性潮土	园地	1	0.42%	壤底黏石灰性潮土	其他利用类型	7233	20.08%
均黏壤石灰性潮土	其他利用类型	9	4.37%	壤底黏脱潮土	水浇地	25196	74.48%
均黏壤脱潮土	水浇地	5611	84.97%	壤底黏脱潮土	旱地	950	2.81%
均黏壤脱潮土	旱地	216	3.27%	壤底黏脱潮土	园地	131	0.39%
均黏壤脱潮土	林地	161	2.44%	壤底黏脱潮土	林地	2098	6.20%
均黏壤脱潮土	草地	70	1.06%	壤底黏脱潮土	草地	162	0.48%
均黏壤脱潮土	其他利用类型	545	8.26%	壤底黏脱潮土	其他利用类型	5292	15.64%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	水浇地	6063	60.52%	壤底砂石灰性潮土	水浇地	15415	61.46%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	旱地	2966	29.61%	壤底砂石灰性潮土	旱地	1728	6.89%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	园地	5	0.05%	壤底砂石灰性潮土	园地	128	0.51%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	林地	70	0.70%	壤底砂石灰性潮土	林地	2309	9.21%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	草地	20	0.20%	壤底砂石灰性潮土	草地	75	0.30%
均壤质轻度氯化物盐化潮土	其他利用类型	894	8.93%	壤底砂石灰性潮土	其他利用类型	5428	21.64%
均壤质石灰性潮土	水浇地	329923	51.61%	壤底砂脱潮土	水浇地	1609	68.68%
均壤质石灰性潮土	旱地	108886	17.03%	壤底砂脱潮土	旱地	13	0.54%

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分报告质量

- 1、章节标题未居中，请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，例如章节标题应该为小二号宋体加粗，并通篇检查报告标题、正文字体、字号、段落等格式设置



- 2、全文涉及的数字及英文字母是否一律用 Times new Roman 字体

潮土、脱潮土和盐化潮土3个亚类，5个土属，22个土种。

。土种信息见表3.1。

表 3.1 三普土种信息一览表

三普土属	三普	
壤质石灰性潮	均黏壤石灰性潮土	211
	均壤质石灰性潮土	601528
	壤底黏石灰性潮土	34940

第六部分其他

- 1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中
- 2、坐标系错误

891	衡水--枣强、故城验收\故城\1. 数据库成果\01 基础数据\4) 环境因素数据\地形地貌\DEM1.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
892	衡水--枣强、故城验收\故城\1. 数据库成果\01 基础数据\4) 环境因素数据\遥感影像\故城影像图.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求，如提交文件名称

缺少县级代码

根目录命名	格式：6位行政区划代码+县级行政区名称
	示例：110108北京市海淀区

- ☐ 野外校核路线
- ☒ 原二普县级土壤图1

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------