

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	冀州区	提交单位	爬山虎科技股份有限公司
--------	-----	------	-------------

第一部分制图过程

- 1、缺少主要成土环境变量图，请查漏补缺
- 2、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

第二阶段为降低推测制图结果的拟合，剔除共线性高的环境变量进行第二轮和第三轮推测制图，第二轮推测结果 kapa 值仅提高至 0.4024,第三轮在更换了环境变量后 kappa 值提高至 0.6980。

第三阶段推测制图 kappa 值达到 0.6980,为确保面积过小的土种图斑(包括县级接边不足上图面积的图斑)能够得到有效推测，结合第二次推测制图和第三次推测制图变量使用经验，最终确定环境变量为 NDVI、近 30 年年均气温、近 30 年年降水量、DEM、表层质地，通过多次调整虚点的数量和提取方式，提高推测结果精准度。

- 3、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）
- 4、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题

第二部分制图结果

图斑问题

空间拓扑检查

检查完成

碎屑多边形检查：共检查181个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查181个图斑，发现4个问题

1. 图斑ID23与图斑ID134存在重叠，重叠面积: 1.44 平方米

2. 图斑ID23与图斑ID102存在重叠，重叠面积: 1.44 平方米

3. 图斑ID38与图斑ID102存在重叠，重叠面积: 655161.88 平方米

4. 图斑ID102与图斑ID134存在重叠，重叠面积: 1.44 平方米

第三部分图面表达

1、面积统计表设计不合理


三普土种	土里利用类型	面积（亩）	占比（%）	三普土种	土里利用类型	面积（亩）	占比（%）
均壤质石灰性潮土	水浇地	272754	63.59%	壤底黏石灰性潮土	草地	1859	0.94%
	旱地	25492	5.94%		其他利用类型	50304	25.47%
	园地	8624	2.01%		水浇地	135651	59.87%
	林地	22935	5.35%		旱地	35731	15.77%
	草地	7051	1.64%		园地	2335	1.03%
	其他利用类型	92041	21.46%		林地	11625	5.13%
均壤质脱潮土	水浇地	1048	54.58%	壤底砂石灰性潮土	草地	1122	0.50%
	旱地	226	11.77%		其他利用类型	40106	17.70%
	林地	527	27.45%		水浇地	23466	73.53%
	其他利用类型	119	6.20%		旱地	1381	4.33%
均砂壤石灰性潮土	水浇地	222574	63.19%	壤夹黏石灰性潮土	园地	178	0.56%
	旱地	37541	10.66%		林地	1228	3.85%
	园地	6885	1.95%		草地	90	0.28%
	林地	24181	6.87%		其他利用类型	5571	17.46%
	草地	2796	0.79%		水浇地	8709	48.56%
	其他利用类型	58257	16.54%		旱地	5567	31.04%
均砂壤脱潮土	水浇地	8343	81.78%	壤体砂石灰性潮土	园地	284	1.58%
	旱地	817	8.01%		林地	1642	9.15%
	园地	308	3.02%		草地	61	0.34%
	林地	312	3.06%		其他利用类型	1673	9.33%

参照


土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充


3、缺少行政中心图例县级行政中心、乡镇行政中心表示不规范




4、经纬度注记很小，可参考规范要求适当放大



5、未垂直标记关键位置与海拔线的对应；未对应标记地形地貌、成土母质；



参考



9、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定,是否缺少图例要素,请逐一检查并修正

◎	县级行政中心
⊙	乡镇行政中心
——	县界
——	乡（镇）界
——	省道及以上公路
■	非土壤
■	河库水渠

10、缺少道路、河流名称注记



第四部分报告质量

1、1.2 缺少水文地质、植被

第一章 县域概况
1.1 地理位置
1.2 成土环境
1.2.1 母岩母质
1.2.2 地形地貌
1.2.3 气候条件
1.2.5 土地利用状况
第二章 土壤分类

2、请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，例如二级标题应该是四号宋体加粗

黑体

小四

A⁺ A⁻ 2x

≡ ≡ ≡

B I U

ab

X²

△

△

△

△

△

1.2 成土环境

1.2.1 母岩母质

3、没写单位：表 7、表 26

表 7 冀州区三普土壤类型分布情况															
土类	亚类	土属	土种	北漳淮乡	官道李镇	冀州镇	码头李镇	门家庄乡	南午村镇	魏家屯镇	西王庄镇	小寨乡	徐家庄乡	周村镇	总计
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	21327	18024	77316	39013	35569	33122	44990	56531	64187	1488	37332	428898
			壤底黏石灰性潮土	1333	17169	68570	4223	21382	6514	11880	7503	4142	13897	40881	197494
			壤底砂石灰性潮土	363		92	51453	5184	955		4917	79662	76368	7576	226570
			壤夹黏石灰性潮土		899	1854	2336	3119			13107	6609		3990	31914
		砂质石灰性潮土	壤体砂石灰性潮土			9513							8423		17936
			均砂壤石灰性潮土	50931	54070	17744	26915	15412	106839	389	23382	15096	21131	20325	352234
			均砂质石灰性潮土				2640	4695	13642			833			21810
			砂壤底黏石灰性潮土	4569	1865	1067	2007	5691	3734		261	4282	586	1058	25121
	脱潮土	砂壤夹黏石灰性潮土	8454	4040	516	1465	2093	1074		4516	1935	4	4699	28796	
		均壤质脱潮土	1235						684					1920	
		均砂壤脱潮土			794			9408						10202	
		合计		88211	96068	167953	139566	93144	175289	57943	110217	176746	121896	115861	1342893

第五部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中

2、坐标系错误

894	衡水市冀州区、桃城区\冀州区\2、过程数据\2、可能改变区提取图层\可能改变区提取.gdb	坐标系为 Xian 1980 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 (EPSG:2363)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
-----	---	---

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求，提交文件名称缺少县级代码

第六部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------