

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130426 涉县	成果批次/版本	河北九华勘查测绘有限责任公司
--------	-----------	---------	----------------

第一部分 土壤分类

1、土壤图中存在土属错误

土壤分类核查结果

✔ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 2 个问题
2. 图斑 936：省级分类清单无该土属
3. 图斑 937：省级分类清单无该土属

2、报告中出现了省级清单不存在的土种

				泥质钙质石灰质土	26	壤质厚层泥质石灰性褐土	2653	0.13%		
				27	壤质中层泥质石灰性褐土	394	0.02%			
				淋溶褐土	暗泥质淋溶褐土	28	薄腐薄层暗泥质淋溶褐土	28339	1.37%	
						29	薄腐薄层灰泥质淋溶褐土	207132	10.03%	
					灰泥质淋溶褐土	30	壤质中层灰泥质淋溶褐土	53	0.00%	
						31	中腐中层灰泥质淋溶褐土	54824	2.65%	
				潮褐土	泥砂质潮褐土	32	均壤质泥砂质潮褐土	10143	0.49%	
						33	壤底砂泥砂质潮褐土	1206	0.06%	
						34	壤体黏泥砂质潮褐土	6782	0.33%	
				褐土性土	暗泥质褐土性土	35	轻砾砂壤薄层暗泥质褐土性土	53269	2.58%	
						36	壤质薄层硅质褐土性土	88219	4.27%	
					硅质褐土性土	37	壤质中层硅质褐土性土	13493	0.65%	
						灰泥质褐土性土	38	轻砾壤质中层灰泥质褐土性土	487	0.02%
					39		壤质薄层灰泥质褐土性土	2485	0.12%	
					40		壤质中层灰泥质褐土性土	8975	0.43%	
					41		重砾壤质薄层灰泥质褐土性土	1085539	52.54%	
					泥质褐土性土	42	轻砾壤质薄层泥质褐土性土	43977	2.13%	
				石质土	钙质石质土	泥质钙质石质土	43	泥质钙质石质土	928	0.04%
				草甸土	典型草甸土	壤质草甸土	44	均壤质草甸土	10688	0.52%
							45	壤底砂草甸土	284	0.01%
						砂质草甸土	46	均砂壤草甸土	9903	0.48%
				水稻土	淹育水稻土	浅潮泥田	47	均黏壤浅潮泥田	1843	0.09%
							48	均壤质浅潮泥田	10716	0.52%
							49	均砂壤浅潮泥田	298	0.01%
							50	砂壤夹黏浅潮泥田	191	0.01%

第二部分 制图过程

1、推测制图部分没有明确说明虚点对土壤类型代表性的证明示例，没有写明虚点选择原则

4.5.1 典型虚点的拾取

建模样点的选取是土壤类型推测制图的基础。本次建模样点使用三普剖面样点、二普剖面样点为实体点，另外，在土壤二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点）作为补充性样本点。

本次共设置典型点 1061 个，其中三普剖面点 32 个，二普剖面点 74 个，典型虚点 955 个。典型虚点的设置方法如下：

54

方法一：熟悉县域土壤景观的调查专家，结合土壤二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的典型虚点，设置典型虚点 245 个。

方法二：对土壤二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点，生成典型虚点 710 个。

2、室内校核部分描述不清，缺乏对结果进行的量化阐述

3、野外校核路线不足三条

4.4.2.2 人员组织与野外校核

涉县野外校核工作组由技术单位三普工作组成员及邯郸市三普办、涉县三普办、专家共同组成，根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 2 条路线，包含 64 个野外校核点。路线涉县为中心，向东西南北四个方向分别开展野外校核工作。

4、推测制图环境变量选择问题，小区域范围内推测制图不宜选择分辨率过粗的变量

表 3-1 环境变量

序号	环境变量	数据来源	数据精度	处理精度
1	高程数据 DEM	上级下发	30 米	10 米
2	植被指数 NDVI	国家青藏高原科学数据中心	30 米	10 米
3	坡度	WorldClim v2 数据	30 米	10 米
4	坡向	WorldClim v2 数据	30 米	10 米
5	母岩	全国地质资料馆公开数据	1:20 万	10 米
6	剖面曲率	DEM 衍生数据	30 米	10 米
7	平面曲率	DEM 衍生数据	30 米	10 米
8	蒸散量 pet	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
9	降水量 pre	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
10	tem 摄氏度	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
11	平均地温	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
12	平均湿度	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
13	平均蒸发量	WorldClim v2 数据	5KM	10 米
14	土地利用数据	年度变更调查	/	10 米
15	土壤酸碱度 2021	国家青藏高原科学数据中心	1KM	10 米
16	植被覆盖率 2024	国家青藏高原科学数据中心	300 米	10 米
17	年平均降雨侵蚀力综合数据 2022	国家青藏高原科学数据中心	30KM	10 米
18	表层土壤黏粒组分（0-30cm）	国家青藏高原科学数据中心	1KM	10 米
19	表层土壤砂粒组分（0-30cm）	国家青藏高原科学数据中心	1KM	10 米
20	下层土壤黏粒组分（30-100cm）	国家青藏高原科学数据中心	1KM	10 米
21	下层土壤砂粒组分（30-100cm）	国家青藏高原科学数据中心	1KM	10 米

数据来源：1. 收集的所有数据进行标准化处理；2. 处理空间数据（如土壤图

表 4-8 环境协同变量清单

序号	环境变量	数据来源	数据精度	处理精度
1	高程数据 DEM	上级下发	30 米	10 米
2	植被指数 NDVI	国家青藏高原科学数据中心	30 米	10 米
3	坡度	WorldClim v2 数据	30 米	10 米
4	母岩	全国地质资料馆公开数据	1:20 万	10 米
5	蒸散量 pet	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
6	降水量 pre	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
7	tem 摄氏度	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
8	平均地温	WorldClim v2 数据	1KM	10 米
9	平均蒸发量	WorldClim v2 数据	5KM	10 米
10	土地利用数据	年度变更调查	/	10 米
11	年平均降雨侵蚀力综合数据 2022	国家青藏高原科学数据中心	30KM	10 米

第三部分 制图结果

1、土壤图存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查939个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID243：空间自相交，关键点空间坐标是[38486813.3735 4046796.2513]

碎屑多边形检查：共检查939个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查939个图斑，零重叠

缝隙检查：共检查939个图斑，发现2个问题

2. 图斑ID468与图斑ID501之间存在缝隙，缝隙距离: 0.7242 米

3. 图斑ID739与图斑ID883之间存在缝隙，缝隙距离: 0.2196 米

2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断。

3、如三普表层样点图层中，字段名不符合规范要求

涉县三普表层样								
	YDBH	样点编号	样点类别	采样类型	土壤类型	海拔高度	大地形	中地形
▶	1304260103000425	1304260103000425	表层样	普通样	褐土_淋溶褐土_灰泥质淋溶褐土_重粘质薄层灰泥质淋溶褐土	1147	山地	中山
	1304260305000435	1304260305000435	表层样	普通样	褐土_淋溶褐土_灰泥质淋溶褐土_重粘质薄层灰泥质淋溶褐土	1248	山地	中山
	1304260305000432	1304260305000432	表层样	普通样	褐土_褐土性土_灰泥质褐土性土_轻质薄层灰泥质褐土性土	1127	山地	中山
	1304260103000067	1304260103000067	表层样	普通样	褐土_石灰性褐土_黄土质石灰性褐土_轻壤质杂砂姜厚层黄土	1085	山地	中山
	1304260305000367	1304260305000367	表层样	普通样	褐土_淋溶褐土_灰泥质淋溶褐土_重粘质薄层灰泥质淋溶褐土	1015	山地	中山
	1304260103000424	1304260103000424	表层样	普通样	褐土_褐土性土_灰泥质褐土性土_轻质薄层灰泥质褐土性土	950	山地	低山

4、土壤图部分图斑的土壤类型和坡度对不上，需核查

地形地貌一致性检查

检查完成

高程检查：共检查939个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查939个图斑，发现11个问题

1. 图斑 131：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

2. 图斑 202：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度


3. 图斑 203：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

4. 图斑 212：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度


5. 图斑 434：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

第四部分 图面表达


1、图廓不符合外粗内细的规范，且没有表达经纬度




2、缺少等高线




3、断面图未标注关键地点



4、核查表达是否准确



5、河流等重要地物未做标记



第五部分 报告质量

- 1、缺少图目录与表目录
- 2、标题、正文的字号、字型、行距等均有不符合标准的地方，需核查

第一章 概述

1.1 地理位置


涉县，位于北纬 36°17'36"55'，东经 113°26'至 114°之间，东以青阳山、玉露岭、老爷山为界，与武安市、磁县毗邻；西以黄栌垴、大寨垴、马鞍山、黄仵山、四幅眼垴为界，与山西省长治市黎城县、平顺县相连；南与河南省安阳市林州市隔漳河、浊漳河相望；北界羊大埔、界牌山、左权岭、天晶垴，与山西省晋中市左权县接壤。东西横跨 37.5 千米，南北纵距 64.5 千米，总面积 1509 平方千米，

第六部分 其他


1、提交的成果缺少地图文档/图层 Layout 包

名称	修
1第三次全国土壤普查成果库.gdb	21
2基础数据	21
3过程数据	21
4成果数据	21
6汇报PPT	21
邯郸市涉县（市、区）第三次全国土壤普查成果...	21

2、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据



3、PROCESS 数据集缺少调查样点、二普土壤图室内校核前图斑、二普土壤图室内校核后图斑、不确定性分布图、推测的土壤图等数据




4、不确定性分布图应放入 PROCESS 数据集




5、历史土壤调查数据中缺少二普土壤纸质图



6、过程数据中缺少视频数据文件夹



7、“其他非矢量过程数据”文件夹中，缺少二普-三普命名对应记录表、土壤类型改变区土壤类型转换规则



8、工作报告表述不准确

（三）三普土壤类型成果汇总

三普土种制图成果显示，涉县包括褐土、草甸土、水稻土 4 个土类、7 个亚类、18 个土属、50 个土种。见表 4-2。

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 13 日
------	-------	------	-----------------