

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130184 新乐市	提交单位	中地科动察设计有限公司
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

剖面类型与分类清单位置

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 11 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土种

3. 剖面 2：省级分类清单无该土属

4. 剖面 3：省级分类清单无该土种

5. 剖面 4：省级分类清单无该土种

6. 剖面 7：省级分类清单无该土种

7. 剖面 8：省级分类清单无该土属

2、未采用最新的 5 级分类

2.2.3.3 土种

⋮

（1）表层质地。新乐市二普命名分为 6 级，即砂土、砂壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；砂壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

96

第二部分 制图过程

1、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、未明确给出虚点的选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

新乐市典型虚点数量为 2936 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 94 个，渔网点位数量为 4275 个，由此得出新乐市推测制图点位数量共计 7305 个。

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、地形湿度指数、气温、坡度、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

新乐市地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北

3、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

图 4.9 新乐市入模环境变量重要性排序

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.46 提升至 0.578，由此得出新乐市最终推测制

55

图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.9 新乐市入模环境变量重要性排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	38.81
降雨	29.85
地类图斑	15.95
坡度	2.41
曲率	2.41
剖面曲率	2.34
NDVI	2.28
平面曲率	1.41
坡向	1.06

55

4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

图 4.9 新乐市入模环境变量重要性排序

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.46 提升至 0.578，由此得出新乐市最终推测制

55

图。


将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.9 新乐市入模环境变量重要性排序


环境变量	贡献率 (%)
DEM	38.81
降雨	29.85
地类图斑	15.95
坡度	2.41
曲率	2.41
剖面曲率	2.34
NDVI	2.28
平面曲率	1.41
坡向	1.06

55

5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



图·4.34·典型虚点分布图



图·4.35·新乐市三普土壤推测制图

6、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 236 个，其中 30 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 12.71%。

7、点 1-01 土种判定表文矛盾：3.2.2.1 文字中点 1-01 判定为均壤质泥砂质潮褐土，但表 4.6、表 4.7 中点 1-01 的野外校核结果均为均砂质泥砂质潮褐土，请核查是否有误

新乐市 1-01 号点位的校核结果为均壤质泥砂质潮褐土，该点位所在的地形部位属于平原-山麓平原-阶地-高阶地，母质为冲积物，该点位共划分 5 层，0-15 cm 为耕作层，土壤质地为砂质，15-30 cm 为黏化淀积层，土壤质地为砂质，30-62 cm 为钙积层，土壤质地为砂质，62-90 cm 为母质层，土壤质地为砂质，90-100 cm 为母质层，土壤质地为砂壤质，故判定该点新增耕地图斑土种为均壤质泥砂质潮褐土。

表 4.6 新乐市野外校核结果					
序号 _u	经度 _u	纬度 _u	具体情况 _u	二普土壤类型 _u	野外土种校核 _u
1-01 _u	114.720903 _u	38.466427 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为其他草地 _u	褐土-褐土性土-泥砂质褐土性土-砂质泥砂质褐土性土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
1-02 _u	114.689854 _u	38.471376 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为内陆滩涂 _u	潮土-典型潮土-石灰性潮壤土-均砂壤质石灰性潮土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
1-03 _u	114.692652 _u	38.46553 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为内陆滩涂 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
1-04 _u	114.711586 _u	38.442268 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为内陆滩涂 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
1-05 _u	114.720176 _u	38.432942 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为内陆滩涂 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
1-06 _u	114.778691 _u	38.426715 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为其他草地 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u
1-07 _u	114.780838 _u	38.424445 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为其他草地 _u	褐土-褐土性土-泥砂质褐土性土-砂质泥砂质褐土性土 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u
1-08 _u	114.775503 _u	38.422717 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为其他草地 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u
1-09 _u	114.749861 _u	38.41304 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为内陆滩涂 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂壤质泥砂质潮褐土 _u
1-10 _u	114.777299 _u	38.388975 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为村庄 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-均砂壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂壤质泥砂质潮褐土 _u
1-11 _u	114.675027 _u	38.385452 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为有林地 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-壤质泥砂质潮褐土 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u
1-12 _u	114.678956 _u	38.384979 _u	可疑区-新增耕地校核，二调地类为有林地 _u	褐土-潮褐土-泥砂质潮褐土-壤质泥砂质潮褐土 _u	均砂壤质泥砂质潮褐土 _u

8、野外校核点位总数与构成不一致，技术报告原文：“共布设 56 个野外校核点，其中问题图斑 26 个，新增耕地 17 个”。工作报告原文：“共布设了 54 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 36 个，改变区（新增耕地）布设点位 17 个。请核对是否正确

可能改变区图斑、野外校核路线图、检查点记录表。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。根据新乐市具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等，新乐市共设计 3 条路线，共布设 56 个野外校核点，其中问题图斑 26 个，新增耕地 17 个，部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

（四）野外校核

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 3 条路线，共布设了 54 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 36 个，改变区（新增耕地）布设点位 17 个。通过野外校核，形成如下成果：

9、技术报告原文：“最终得出三普图斑共 236 个，其中 30 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 12.71%” 工作报告原文：“共修正 40 个图斑，修正面积占新乐市三普土壤图总面积的 45.28%”。工作报告和技术报告这部分相矛盾，请核查是否正确

较低，直接应用会与实际偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 236 个，其中 30 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 12.71%。

4.7 新编土壤类型图验证与分析

斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

从新乐市推测制图结果来看，共修正 40 个图斑，修正面积占新乐市三普土壤图总面积的 45.28%。

（六）土壤图验证

10、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016\T50SKHL_20161010T031622_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

11、面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要与三调土地利用数据一致。

1301840012050000000	东名村	1301840012050000000	东名村	867.42		0
1301840012060000000	堤头	1301840012060000000	堤头	546.96	<空>	0
1301840012110000000	黄家庄	1301840012110000000	黄家庄	319.31	<空>	0
统计数据 土地利用变更数据2023						
字段 图斑面积 统计数据: 计数: 53439 最小值: 7.8 最大值: 2079301.42 总和: 523865815.900001 平均值: 9803.061732 标准差: 30659.08382 空: 0						
1301841062090000000	南苏	1301841062090000000	南苏	2287.56		0
1301841062090000000	南苏	1301841062090000000	南苏	401.81		0
1301841062090000000	南苏	1301841062090000000	南苏	11779.73		0

承安镇	511199.649151	褐土	褐土性	泥砂质褐	砂质泥砂质褐土	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	壤质	1395.820818
木村乡	478.812582	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	2275.182029
长寿街	7471.721485	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	16121.55799
马头铺	981.706844	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	9176.006790
化皮镇											
协神乡											
马头铺											
协神乡											
协神乡											
协神乡											
协神乡											
木村乡											
邯鄲镇											
邯鄲镇											
邯鄲镇											
马头铺											
协神乡											
协神乡											
化皮镇											
化皮镇											
长寿街道	511199.649151	褐土	褐土性	泥砂质褐	砂质泥砂质褐土	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	壤质	1395.820818
协神乡	478.812582	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	2275.182029
邯鄲镇	7471.721485	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	16121.55799
承安镇	981.706844	潮土	典型潮	壤质石灰	均砂壤石灰性潮	潮土	典型	砂质石灰	均砂壤石灰性	砂壤	9176.006790

12、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

FID *	Shape *	YDBH	YPBH	YTPBH	YPPC	YPLX	TDLYLX	SYSNBBH	SYSDM	SYSMC	JYRQ
1	点	1301840404100004	240807235223b14	130184040410000412	240807235223b	2	0102	J01018-26-03	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 13:38:0
2	点	1301840307100014	240807235221b02	130184030710001411	240807235221b	2	0307	J01018-18-19	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
3	点	1301840102100006	240807235161b25	130184010210000612	240807235161b	2	0102	J01018-16-13	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 10:35:0
4	点	1301840404100004	240807235223b01	130184040410000411	240807235223b	2	0102	J01018-26-12	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 13:38:0
5	点	1301840404100004	240807235223b31	130184040410000413	240807235223b	2	0102	J01018-26-22	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 13:38:0
6	点	1301840307100008	240807235221b06	130184030710000811	240807235221b	2	0307	J01018-18-12	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
7	点	1301840307100011	240807235221b09	130184030710001114	240807235221b	2	0307	J01018-18-06	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
8	点	1301840307100011	240807235221b10	130184030710001112	240807235221b	2	0307	J01018-18-28	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
9	点	1301840307100008	240807235221b15	130184030710000812	240807235221b	2	0307	J01018-18-09	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
10	点	1301840307100008	240807235221b17	130184030710000813	240807235221b	2	0307	J01018-18-27	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
11	点	1301840307100014	240807235221b21	130184030710001412	240807235221b	2	0307	J01018-18-30	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:10:5
12	点	1301840102100003	240807235228b23	130184010210000330	240807235228b	3	0102	J01018-37-03	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/8 11:59:4
13	点	1301840102100006	240807235228b24	130184010210000630	240807235228b	3	0102	J01018-37-04	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/8 11:59:4
14	点	1301840102100001	240807235228b20	130184010210000131	240807235228b	3	0102	J01018-37-16	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/8 11:59:4
15	点	1301840201100009	240807235228b38	130184020110000930	240807235228b	3	0201	J01018-37-21	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/8 11:59:4
16	点	1301840102100002	240807235161b35	130184010210000213	240807235161b	2	0102	J01018-16-30	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 10:35:0
17	点	1301840102100002	240807235161b36	130184010210000212	240807235161b	2	0102	J01018-16-17	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 10:35:0
18	点	1301840404100013	240807235218b03	130184040410001312	240807235218b	2	0404	J01018-22-30	13JZ0034	中博河北检测技术	2024/8/9 11:52:5

13、地理配准偏差较大



14、

第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID86：空间自相交，关键点空间坐标是 [38548760.8629 4244935.7438]。图斑 ID49 与图斑 ID100 存在重叠，重叠面积: 81584.03 平方米

几何有效性检查：共检查241个图斑，发现1个问题
1. 图斑ID86：空间自相交，关键点空间坐标是[38548760.8629 4244935.7438]
碎屑多边形检查：共检查241个图斑，未发现碎屑多边形
重叠检查：共检查241个图斑，发现1个问题
2. 图斑ID49与图斑ID100存在重叠，重叠面积: 81584.03 平方米

第四部分 图面表达


1、比例尺未以图形比例尺表示




2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图




未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

5、缺少面积汇总

均砂石灰质潮土	4644	1572	33.84%			38	0.82%	548	11.79%	1097	23.62%	1390	29.92%
壤底黏泥砂质潮土	366	294	80.16%					29	7.82%	6	1.64%	38	10.39%
壤底黏石灰质潮土	364	136	37.22%			33	8.92%	113	30.94%			83	22.92%
壤底砂潮土	1427	1204	84.37%					19	1.34%	2	0.11%	202	14.18%
壤底砂泥砂质潮土	39290	28991	73.79%			154	0.39%	2125	5.41%	226	0.57%	7794	19.84%
壤体砂泥砂质潮土	6245	3073	49.21%			20	0.33%	386	6.18%	75	1.20%	2691	43.09%
壤体砂石灰质潮土	2536	1294	51.01%			132	5.22%	474	18.69%	225	8.86%	411	16.22%
砂底黏泥砂质潮土	172	130	75.60%					17	9.87%	13	7.37%	12	7.16%
砂底黏石灰质潮土	1039	812	78.17%					41	3.94%	45	4.33%	141	13.57%
砂壤底黏泥砂质潮土	708	142	20.05%					123	17.34%			443	62.61%
砂壤底黏泥潮土	122	121	99.18%									1	0.82%

6、部分接触别的市，正确表示市界部分的境界线




7、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



8、断面图未标注了土种名称

	0	5	10	15	20	25	30				
亚 类	潮 褐 土	脱潮土	潮褐土	典型潮土	典型潮土	潮褐土	典型潮土	潮褐土	石灰性 褐土	典型潮土	潮褐土
土 属	泥 砂 质	壤质	泥砂质	壤质 石灰性潮土	壤质潮土	泥砂质	砂质 石灰性潮土	泥砂质	壤质 石灰性潮土	泥砂质	泥砂质
母 质	冲 洪 积 物										
地 形	冲 积 平 原										

9、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



第五部分 报告质量

1、土地面积计量单位不统一：全文同时出现平方公里、亩、万亩、公顷多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

1.2.3 土地利用现状

新乐市总面积 524 平方公里，耕地面积约 45 万亩。2024 年花生种植面积 6.5 万亩，西甜瓜 6 万亩，强筋小麦 2 万亩。其是华北地区重要的生猪和乳制品供应基地，精品肉类产业被列为省级千亿级工程。重视生态用地规划与建设，开展了木刀沟生态走廊规划建设，分期完成了木刀沟滨河公园和绿道系统工程，现状防护绿地总面积 136.75 公顷，主要树种为杨树，分布在铁路、高速、干渠两侧及特殊用地周围。”

2、单位为万亩单位未保留两位小数，请通篇核查

1.2.5 土地利用现状

新乐市总面积 525 平方公里，耕地面积约 45 万亩。2024 年花生种植面积 6.5 万亩，西甜瓜 6 万亩，强筋小麦 1 万亩。其是华北地区重要的生猪和乳制品供应基地，精品肉类产业被列为省级千亿级工程。重视生态用地规划与建设，开展了木刀沟生态走廊规划建设，分期完成了木刀沟滨河公园和绿道系统工程，现状防护绿地总面积 136.75 公顷，主要树种为杨树，分布在铁路、高速、干渠两侧及特殊用地周围。

3、表名表述不完整、不准确：如表 2.1 新乐市土壤 表名过于笼统，未明确表格核心为三普土壤分类系统。应该具体化。

石灰性潮土、棕壤土、棕壤性土、棕壤性土、棕壤性土、棕壤性土、棕壤性土、石灰性褐土），19 个土种。

土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表。

表 2.1 新乐市土壤

序号	土类	亚类	土属	土种
1	潮土	典型潮土	壤质潮土	均壤质潮土
2				壤底砂潮土
3			壤质石灰性潮土	壤底黏石灰性潮土
4				壤体砂石灰性潮土
5			砂质潮土	均砂壤潮土
6		砂质石灰性潮土	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
7				均砂质石灰性潮土
8				砂底黏石灰性潮土
9		脱潮土	砂质脱潮土	砂壤底黏脱潮土
10	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
11				均壤质泥砂质潮褐土
12				均砂壤泥砂质潮褐土
13				均砂质泥砂质潮褐土
14				壤底黏泥砂质潮褐土
15				壤底砂泥砂质潮褐土
16				壤体砂泥砂质潮褐土

4、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的潮土土类等等

4. 土壤类型图比较刀制	67
第五章 结论与建议	69
5.1 结论	69
5.2 潮土土类	69
5.2.1 典型潮土的特征和利用性能	69
5.2.2 脱潮土的特征和利用性能	69
5.3 褐土土类	70
分页符	

4、表名重复，表 4.10 与表 4.11 均命名为 新乐市验证结果，表名重复

图 4.3 新乐市验证路线图

表 4.10 新乐市验证结果

验证数据	点位数 (个)	正确数量 (个)	正确率 (%)
验证结果	30	27	90.0

表 4.11 新乐市验证结果

编号	野外验证土种名称	野外验证土种名称	是否一致
01	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	一致
02	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	一致
03	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	一致
04	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	一致
05	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	一致
06	均壤质潮土	均壤质石灰性潮土	不一致
07	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	一致
08	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	一致
09	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	一致
10	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	一致

5、工作报告没有图、表目录

6、工作报告图名、表名五号黑体，不是宋体，请通篇检查

7、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。通篇核查

一、前言

(一) 土壤类型与制图工作背景

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已难以准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键支撑。


第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

2、缺少自查表扫描件(pdf)

1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:36	文
2.基础数据	2026/5/29 15:38	文
3.过程数据	2026/5/29 15:40	文
4.成果数据	2026/5/29 15:40	文
5.地图文档	2026/5/29 15:40	文
☒ 6.汇报PPT	2026/1/12 15:32	文

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



4、PROCESS 数据中，推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点。PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑

- HISTORY
 - 分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据
 - 土壤二普土种志剖面数据
 - 原土壤二普县级土壤图矢量数据
- LANDUSE
 - 土地利用变更数据2009
 - 土地利用变更数据2023
- PROCESS
 - 复垦等新增耕地
 - 土壤二普土壤图室内校核前后图斑
 - 土壤类型与地形不吻合
 - 土壤类型与土壤属性不吻合
 - 推测制图虚点数据
 - 无资料图斑
 - 野外校核点位图层
 - 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核
- RESULT
 - 推测的土壤三普图
 - 新乐二普土壤图
 - 新乐土壤图_扣除水系居民点
- 预测结果不确定性分布图.tif

5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母岩母质性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。

- 2. 成土环境数据
 - 环境因素过程数据-Geotiff
 - 地表动态反馈变量
 - TVDI.tif
 - 地貌
 - dimaoleixing.tif
 - 地形
 - DEM.tif
 - PD.tif
 - pingmianqulv.tif
 - poumianqulv.tif
 - PX.tif
 - TWI.tif
 - 高分影像
 - gaofenyingshiang.tif
 - 气候
 - DD > 10°C.tif
 - ETP.tif
 - MAP.tif
 - MAT.tif
 - RH.tif
 - taiyangfusheliang.tif
 - 时序影像
 - 植被
 - 母质岩性.gdb
 - 土地利用.gdb
 - 新增耕地.gdb

6、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

☐ 名称	修改日期
 新乐市二普-三普命名对应记录表.xls	2026/2/6 1
 新乐市土种类型支撑剖面梳理.xls	2026/1/15

7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------