

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	阜城县	提交单位	河北冠卓检测科技股份有限公司
--------	-----	------	----------------

第一部分 土壤分类

土属不存在于分类单当中，请核查所有土壤分类是否符合分类清单。

土壤分类核查结果



上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 26 个问题
2. 图斑 23：省级分类清单无该土属
3. 图斑 57：土壤类型组合与省级分类清单不一致
4. 图斑 58：土壤类型组合与省级分类清单不一致
5. 图斑 61：省级分类清单无该土属
6. 图斑 62：省级分类清单无该土属
7. 图斑 63：省级分类清单无该土属

第二部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

建模样点的选取是土壤类型推测制图的基础。本次建模样点使用三普剖面样点、二普剖面样点为实体点，另外，在土壤二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点）作为补充性样本点。

本次共设置典型虚点 9398 个，其中三普剖面点 13 个，二普剖面点 15 个，野外校核点 36 个。典型虚点的设置方法如下：

方法一：熟悉县域土壤景观的调查专家，结合土壤二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的典型虚点，设置典型虚点 1688 个。

方法二：对土壤二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点，生成典型虚点 7710 个。


2、推测制图部分，未给出环境变量的重要性排序，未论证选取的合理性。

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1 准备环境协同变量

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、归一化植被指数、比值植被指数、地形湿度指数等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

3、缺少比例尺要素，请再次核查图面完整性与规范性



4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.51 提升至 0.55，由此得出阜城县最终推测制图。

5、缺少小节：4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

4.6 土壤类型空间推测	44
4.6.1 训练样本准备	44
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	46
4.6.3 推测结果分析应用	49

6、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

7、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题

8、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分制图结果

图斑问题

格式检查结果

✔ 空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查145个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID137：空间自相交，关键点的空间坐标是[20428241.4945 4197125.8073]

碎屑多边形检查：共检查145个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查145个图斑，发现1个问题

2. 图斑ID75与图斑ID143存在重叠，重叠面积: 75.05 平方米


第四部分图面表达

1、只有文字比例尺

坐标系：2000国家大地坐标系
地图投影：等角横切椭圆柱投影（高斯-克吕格）
比例尺：1:50000


2、图面表达无地形信息（等高线），请补充

3、缺少行政中心图例




4、缺少经纬度注记

5、断面图未垂直标记关键位置，未标记断面方向



参考




6、建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



7、图廓线不规范，图廓线一般是外粗内细双线建议采用细内图廓、粗外图

廓，之间标记坐标

8、晕线不规范



9、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正

图 例	
基础地理要素	 城市居民点
	 省道
	 县道
	 铁路
	 乡级行政界线
	 县级行政界线
	 河流

10、面积统计表建议参照下列图片修改

土壤类型与土地利用类型分布面积统计表						面积：亩
土壤类型	旱地	水浇地	园地	林地	草地	其他用地
均壤质石灰性潮土	88357	349515	856828	510071	473329	912787
均壤质脱潮土	307997	567017	178972	211134	166770	3390467
均砂壤石灰性潮土	402779	180954	798319	145208	176805	292915
均砂壤质脱潮土	686	7755	78	853	172	2319
均砂质石灰性潮土	146423	385455	241201	338666	233842	500014
壤底黏石灰性潮土	128164	361947	48678	662994	39624	104866
壤底黏脱潮土	612	13901	473	4031	361	8256
壤底砂石灰性潮土	16961	107366	1843	55225	6447	112260
壤底砂脱潮土	375	3745	37	787	75	749
壤体黏石灰性潮土	46326	175401	30541	266813	41614	516993
壤体黏脱潮土	1742	20721	706	14785	581	18650
砂壤底黏石灰性潮土	77	3601	36	126	50	234
砂壤体黏石灰性潮土	17	1704	17	34	17	136

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分报告质量

1、缺少 1.3 土地利用状况

第一章 县域概况

1.1 地理位置

1.2 成土环境

1.2.1 母岩母质

1.2.2 水文地质

1.2.3 地形地貌

1.2.4 气候条件

1.2.5 植被

2、请通篇检查报告标题、正文字体、字号、段落等格式设置

第六部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据

库当中

2、坐标系错误

898	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1985.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
899	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1990.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
900	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1995.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
901	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2000.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
902	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2005.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
903	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2009.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
904	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2015.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
905	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2020.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
906	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\温度植被干旱指数\CN2015_TVDI.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
907	阜城县\01数据库成果\01基础数据\4环境因素数据\1环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2025.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求

3、请补充室内校核前后图斑

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------