

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130481 武安市	提交单位	中国煤炭地质总局物测队
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、土壤类型图图层中部分土属土种命名不规范

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 42 个问题

2. 图斑 16：省级分类清单无该土属

3. 图斑 280：省级分类清单无该土种

4. 图斑 281：省级分类清单无该土种

5. 图斑 282：省级分类清单无该土种

6. 图斑 283：省级分类清单无该土种

7. 图斑 284：省级分类清单无该土种

2、剖面点土类亚类命名和省级规范不符

剖面类型与分类清单检查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 15 个问题

2. 剖面 2：土壤类型组合与省级分类清单不一致

3. 剖面 4：土壤类型组合与省级分类清单不一致

4. 剖面 6：省级分类清单无该土属

5. 剖面 7：省级分类清单无该土属

6. 剖面 9：省级分类清单无该土属

7. 剖面 13：土壤类型组合与省级分类清单不一致

3、报告中部分土种命名不存在于省级清单中

17			褐土	壤质厚层灰泥质石灰性褐土
18				均砂壤泥砂质石灰性褐土
19			泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
20				壤体砂泥砂质石灰性褐土
21				壤底砂泥砂质石灰性褐土
22		潮褐土	黄土质潮褐土	壤底黏黄土质潮褐土
23			泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土

表 6 三普土种信息一览表

土种代码	土类	亚类	土属	三普土种
01	棕壤	典型棕壤	灰泥质棕壤	薄腐薄层灰泥质棕壤
02				薄腐中层灰泥质棕壤
03			硅质棕壤	薄腐中层硅质棕壤
04	褐土	典型褐土	黄土质褐土	壤质厚层黄土质褐土
05			泥砂质褐土	均壤质泥砂质褐土
06		淋溶褐土	硅质淋溶褐土	薄腐中层硅质淋溶褐土
07			灰泥质淋溶褐土	薄腐中层灰泥质淋溶褐土
08			泥砂质淋溶褐土	均壤质泥砂质淋溶褐土
09			黄土质淋溶褐土	黏壤厚层黄土质淋溶褐土
10		石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	壤质中层黄土质石灰性褐土
11				壤质厚层黄土质石灰性褐土
12				浅轻砂姜壤质厚层黄土质石灰性褐土
13				深位砂姜壤质厚层黄土质石灰性褐土
14			红黄土质石灰性褐土	黏壤厚层红黄土质石灰性褐土

第二部分 制图过程

- 1、推测制图部分没有给出环境变量的合理性评述
- 2、推测制图部分没有给出虚点对土壤类型代表性的证明示例

第三部分 制图结果

- 1、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

2、土壤类型图存在空间拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查547个图斑，发现2个问题

1. 图斑ID34：空间自相交，关键点空间坐标是[38498186.6146 4077300.9659]

2. 图斑ID338：空间自相交，关键点空间坐标是[38505580.4171 4050338.3474]

碎屑多边形检查：共检查547个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查547个图斑，零重叠

缝隙检查：共检查547个图斑，发现1个问题

3. 图斑ID69与图斑ID277之间存在缝隙，缝隙距离: 0.8678 米

3、剖面点土壤类型和对应的土壤类型图上的土壤类型对不上

上图类型与剖面类型检查

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 16 个问题

2. 剖面 2 vs 图斑 182：土属不一致

3. 剖面 4 vs 图斑 8：土属不一致

4. 剖面 6 vs 图斑 453：土属不一致

5. 剖面 7 vs 图斑 499：土属不一致



6. 剖面 9 vs 图斑 448：土属不一致

7. 剖面 13 vs 图斑 214：亚类不一致


第四部分 图面表达

1、土壤图没有标注经纬度


武安市土壤类型



2、断面图没有标注土种



3、铁路等重要地物没有在图上注记



4、县界使用不符合规范



5、点状符号使用不符合规范



第五部分 报告质量

1、技术报告表目录不对齐

表目录

表 1 武安市土壤发生分类体系表	14
表 2 武安市土壤系统分类与发生分类参比对照	15
表 3 二普与三普土类、亚类分类对应一览表	23
表 4 二普与三普土属分类对应一览表	25
表 5 二普与三普土种命名规则对应一览表	27
表 6 三普土种信息一览表	30

2、单位为亩的没有保留整数

部在本市的中低山、丘陵区，面积1105129.8亩，占总面积
中下部，多为山地梯田，面积19, 5687.7亩，占总面积
长岩等酸性岩类残坡积，面积4139亩，占总面积的1.51%
岩等碳酸岩类残坡积物母质，面积54, 8119.8亩，占总面积

3、面积单位未统一

用在河床内堆垫的黄土，面积11125.1亩，占堆垫型母
城镇周围的一种特殊母质，面积2577.2亩，占堆垫型母
种植的一种特殊母质类型。面积1257.7亩，占堆垫型母
植被为落叶阔叶林。林地面积约81.04万亩，草地面积：

4、报告的标题层级、字体、行距等不符合规范


第一章 县域概况

1.1 地理位置


武安位于河北省南部，太行山脉东麓，地理坐标为东经 113° 45′ 至 114° 22′，北纬 36° 28′ 至 37° 01′，西部为连绵起伏的太行山区，海拔高度在 80 至 1900 米之间，东部延伸至广阔的华北平原，地势平坦低洼。东邻邯郸市复兴区、永年区，以紫山为界；南接磁县、峰峰矿区，以鼓山、天井寨山、南大垌为界；西倚涉县、山西左权县，以青阳山、万寿山、青崖寨为界；北连邢台沙河市，以摩天岭、梅龟寨、皇母山为界。与石家庄、太原、郑州三个省会城市距离均在 200 公里左右，距首都北京 450 公里、天津 330 公里，东靠邯郸、西达长治、南

第六部分 其他

1、提交的成果缺少地图文档/Layout 包、汇报 ppt 文件夹



2、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据




3、PROCESS 数据集中缺少土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、推测的土壤三普图、推测不确定性分布图



4、基础数据文件夹中应包含土壤样点数据文件夹、成土环境数据文件夹、历史土壤调查数据文件夹、其他文件夹



5、过程数据中缺少其他非矢量过程数据文件夹



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 26 日
------	-------	------	-----------------