

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130000 合并区	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	------------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致，请全部核查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 41 个问题

2. 图斑 15：省级分类清单无该土种

3. 图斑 20：省级分类清单无该土种

4. 图斑 41：省级分类清单无该土种

5. 图斑 76：土壤类型组合与省级分类清单不一致

6. 图斑 77：土壤类型组合与省级分类清单不一致

7. 图斑 78：土壤类型组合与省级分类清单不一致

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 2 个问题

2. 剖面 5：省级分类清单无该土属

3. 剖面 7：省级分类清单无该土属

3、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 3 个问题

2. 剖面 5 vs 图斑 47：土类不一致

3. 剖面 6 vs 图斑 146：亚类不一致

4. 剖面 7 vs 图斑 61：土类不一致

土壤类型图斑统计

4、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该亚类/土属/土种，请全部核查

与分类清单检查：共发现 32 个问题

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土种

5、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层类型与图斑不一致，全部核查

§ 图斑 202：土属不一致

§ 图斑 45：土类不一致

§ 图斑 45：土类不一致


§ 图斑 45：土类不一致

§ 图斑 211：土属不一致

vs 图斑 45：土类不一致

第二部分 制图过程

1、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、并未明确说明了虚拟点位的选择原则，但未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

但微郁有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地调查这些区域的土壤，*可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。*

本次实际调查观测点 480 个，包括二普剖面点 27 个、三普剖面样点 7 个、野外校核点位 47 个、虚拟点位 399 个。*

3、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名

按照《全国土壤普查技术规程》(GB 15959-2009)的要求,在土壤普查成果的基础上,按照《全国土壤普查技术规程》(GB 15959-2009)的要求,生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。




图 4-17 石家庄市合井区土壤类型推测图




图 4-18 石家庄市合井区土壤类型不确定分布图

4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

结果表明 kappa 系数为 0.51，模型 R2 为 0.48，不符合要求。
通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度、NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.63，模型 R2 为 0.58，符合要求。

5、表格内 土类 行数据与正文矛盾，请核实

二普土壤类型包括 3 个土类，8 亚类，16 个土属，42 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，5 个亚类，7 个土属，25 个土种。三普与二普相比，减少了 3 个亚类，9 个土属，17 个土种。

表 4-14 土壤类型整体变化一览表


类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	3 个	3 个	减少 1 个
	亚类	8 个	5 个	减少 3 个
	土属	16 个	7 个	减少 9 个
	土种	42 个	25 个	减少 17 个

(1) 土类变化情况。在土类水平上减少了水稻土土类，详细变化情况如下：

6、脱盐地块图斑数量不一致。工作报告：脱盐地块 6 个图斑。。技术报告：脱盐地块 7 个图斑。请核实

4.4.2 筛选土壤类型改变区地块提取

(1) 脱盐地块筛选
利用 arcgis 软件，叠加二普土壤图，提取二普土壤图上土壤类型为漏沙轻垆质轻盐化潮土、砂垆质轻盐化潮土和腰粘砂垆质轻盐化潮土，校核后，土壤图上土壤类型为壤体砂石灰性潮土、均砂壤石灰性潮土和砂壤夹黏石灰性潮土，脱盐地块 7 个图斑。



7、表 3-3 标题表示不明确，表中内容还列出三普土种名称、土类亚类土属面积等，请更正为更具体更合理的标题

表 3-3 土壤二普初步校核后土壤类型分级表							
土类	亚类	土属	三普土种名	面积（亩）	土类	亚类	土属
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	32227	424827	144968	144968
			均壤质泥砂质潮褐土	56913			
			黏壤底姜泥砂质潮褐土	34063			
			黏壤底砂泥砂质潮褐土	1157			
			壤底姜泥砂质潮褐土	14672			
			壤底黏泥砂质潮褐土	4057			
			壤底砂泥砂质潮褐土	1879			
	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	均黏壤黄土质石灰性褐土	4595		279859	8475
			均壤质黄土质石灰性褐土	3880			
		泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	12967			271384
			均壤质泥砂质石灰性褐土	165662			
			黏壤底姜泥砂质石灰性褐土	3655			
			黏壤底砂泥砂质石灰性褐土	1143			
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	81907			
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	6050			


8、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	一、第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
2	栅格	三、过程数据\3.土壤推测制图.tif 数据\石家庄市土壤类型不确定分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
3	栅格	三、过程数据\3.土壤推测制图.tif 数据\石家庄市土壤类型推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)

9、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 3 条线路没有达到至少 10 个点



第三部分 制图结果


1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID45 与图斑 ID212 之间存在缝隙，缝隙距离：
0.0001 米

缝隙检查：共检查177个图斑，发现1个问题


1. 图斑ID45与图斑ID212之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0001 米

重复几何检查：共检查177个图斑，未发现重复几何

2. 共发现 1 个要素存在拓扑问题



3、市级行政界线不规范，请核查。请参考如下图




未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

4、缺少面积汇总


褐土	石灰性褐土	黄土质石灰性褐土	均壤质黄土质石灰性褐土	1159	53.12%	249	11.41%	165	7.56%	5	0.23%	604	27.68%
		泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	16	50.00%	10	31.25%	1	3.13%	0	0.00%	5	15.63%
			均壤质泥砂质石灰性褐土	14005	36.68%	3614	9.46%	6542	17.13%	1221	3.20%	12802	33.53%
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	79	39.50%	0	0.00%	1	0.50%	1	0.50%	119	59.50%
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	121	7.80%	945	60.89%	163	10.50%	90	5.80%	233	15.01%
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤底砂石灰性潮土	679	38.89%	195	11.17%	517	29.61%	42	2.41%	313	17.93%
			壤体砂石灰性潮土	3152	32.97%	2378	24.87%	2281	23.86%	262	2.74%	1488	15.56%
			砂壤夹黏石灰性潮土	1570	73.57%	301	14.10%	115	5.39%	3	0.14%	145	6.79%
	砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	2178	20.70%	1350	12.83%	4204	39.96%	875	8.32%	1914	18.19%
			均砂质石灰性潮土	1032	6.50%	438	2.76%	6924	43.58%	1001	6.30%	6494	40.87%
	湿潮土	砂质湿潮土	砂壤夹黏湿潮土	9	24.32%	8	21.62%	7	18.92%	0	0.00%	13	35.14%
	黏潮土	壤质黏潮土	壤底砂黏潮土	1170	17.54%	172	2.54%	200	2.93%	200	2.93%	200	2.93%
				1170	17.54%	172	2.54%	200	2.93%	200	2.93%	200	2.93%

制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司


5、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。




6、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域



7、图廓直线表示不规范，轮廓线多一条，且应外粗内细



8、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



第五部分 报告质量

1、第五章标题应该为结论与建议，5.2 为土壤类型特征及改良利用建议下面再写 5.2.1 褐土土类

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	65
第五章*小结	76
5.1 结论	76
5.2 褐土土类	76
5.2.1 潮褐土的特征和利用性能	77
5.2.2 石灰性褐土的特征和利用性能	77
5.3 潮土土类	78
5.3.1 典型潮土特征和利用性能	78
5.3.2 脱潮土特征和利用性能	78
5.3.3 湿潮土特征和利用性能	79
.....分节符(下一页).....	

2、1.2 成土环境中缺少 1.2.5 植被以及 1.3 土地利用状况

目录	
第一章*城区概况	1
1.1 地理位置	1
1.2 成土环境	1
1.2.1 气候条件	1
1.2.2 地形地貌	1
1.2.3 成土母质	2
1.2.4 水文地质	3


第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充


2、缺少自查表扫描件(pdf)

 二、基础数据	2026/5/29
☒  六、汇报PPT	2026/1/13
 三、过程数据	2026/5/29
 四、成果数据	2026/5/29
 五、地图文档图层layout包	2026/5/29
☐  一、第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29


3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据




4、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误



5、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



6、缺少多源遥感影像数据



7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------