

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	景县	提交单位	河北冠卓检测科技股份有限公司
--------	----	------	----------------

第一部分土壤分类

土种不存在于分类单当中，请核查所有土壤分类是否符合分类清单。

土壤分类核查结果



上图类型与分类清单检查

检查完成

- 上图类型与分类清单检查：共发现 2 个问题
- 图斑 164：省级分类清单无该土种
- 图斑 165：省级分类清单无该土种

第二部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

4.6 土壤类型空间推测

4.6.1 训练样本准备

建模样点的选取是土壤类型推测制图的基础。本次建模样点使用三普剖面样点、二普剖面样点为实体点，另外，在土壤二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点）作为补充性样本点。

本次共设置典型虚点 9335 个，其中三普剖面点 17 个，二普剖面点 15 个，野外校核点 40 个。典型虚点的设置方法如下：

方法一：熟悉县域土壤景观的调查专家，结合土壤二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出某土种的典型位置点位，作为该土种的典型虚点，设置典型虚点 1903 个。

方法二：对土壤二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点，生成典型虚点 7432 个。


2、推测制图部分，未给出环境变量的重要性排序，未详细论证选取的合理性。

4.6.2 土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1 准备环境协同变量

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、地形湿度指数等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

3、图中缺少指南针、比例尺要素，请再次核查图面要素完整性与规范性



4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，未分析原因，仅给出系数变化情况

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.53 提升至 0.58，由此得出景县最终推测制图。

5、缺少小节：4.6.3 土壤类型未改变区图斑更新

4.6 土壤类型空间推测	47
4.6.1 训练样本准备	47
4.6.2 土壤景观模型构建与推测	49
4.6.3 推测结果分析应用	52

6、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

- 7、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题
- 8、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分制图结果

图斑问题

格式检查结果

✓ 空间拓扑检查


检查完成

几何有效性检查：共检查191个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID未知：空间自相交，关键点空间坐标是[20413743.6982 4179451.8203]

第四部分图面表达

- 1、只有文字比例尺
- 2、图面表达无地形信息（等高线），请补充
- 3、缺少行政中心图例



- 4、缺少经纬度注记

砂壤夹黏石灰性潮土	135	437	-	4	-	41
砂壤体黏石灰性潮土	514	173	-	102	1	327
砂壤体黏脱潮土	1941	9	7	160	1	625


坐标系：2000国家大地坐标系

比例尺 1:50,000


脱潮土




5、未垂直标记关键位置，未标记断面方向。



参考




6、建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。



7、图廓线不规范，图廓线一般是外粗内细双线建议采用细内图廓、粗外图廓，之间标记坐标


参考



8、晕线不规范



参考：



9、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正。


基础地理要素	<table border="0"> <tr> <td></td><td>城市居民点</td></tr> <tr> <td></td><td>省道</td></tr> <tr> <td></td><td>县道</td></tr> <tr> <td></td><td>铁路</td></tr> <tr> <td></td><td>乡级行政界线</td></tr> <tr> <td></td><td>县级行政界线</td></tr> <tr> <td></td><td>河流</td></tr> </table>		城市居民点		省道		县道		铁路		乡级行政界线		县级行政界线		河流
	城市居民点														
	省道														
	县道														
	铁路														
	乡级行政界线														
	县级行政界线														
	河流														

第五部分报告质量

1、缺少 1.3 土地利用状况

第一章 县域概况.....
1.1 地理位置.....
1.2 成土环境.....
1.2.1 母岩母质
1.2.2 水文地质
1.2.3 地形地貌
1.2.4 气候条件
1.2.5 植被.....
第二章 土壤分类.....

2、请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，例如章节标题应该为小二号宋体加粗



3、表格字体应该为 5 号黑体

表 4.4 景县质地校核点位

经度	纬度	土壤类型	备注
6 110004	37 627465	轻壤质蒙金	潮土

第六部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中

2、坐标系错误

654	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1985.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
655	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1990.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
656	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_1995.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
657	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2000.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
658	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2005.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
659	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2009.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
660	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖\CLCD_v01_2015.tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
661	景县\01 数据库成果\01 基础数据\4 环境因素数据\1 环境因素收集数据-Geotiff\地表动态反馈变量\地表覆盖	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求，如提交文件名称

缺少县级代码

根目录命名	格式：6位行政区划代码+县级行政区名称
	示例：110108北京市海淀区

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------