

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	131121 枣强县	提交单位	河北鸿源润泽土地规划设计有限公司
--------	------------	------	------------------

第一部分土壤分类

土种不存在于分类单当中，请核查所有土壤分类是否符合分类清单。

土壤分类核查结果

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题
2. 图斑 18：省级分类清单无该土种

第二部分制图过程

1、未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例，请举例说明虚拟点选取的典型性

4.6土壤类型空间推测



4.6.1典型虚点的拾取

枣强县三普剖面样点为 10 个，三普野外校核点 116 个，另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点，每个土种至少 5 个样点，典型点数量 1687 个，训练样本点共计 1813 个，分布情况见图 4.18。

2、图片大小比例不统一，请调整一致



3、mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

4、请一并检查命名不清晰、中英文命名混合使用且无对照表类似问题

5、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分制图结果

图斑问题

✓

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查293个图斑，未发现无效几何

碎屑多边形检查：共检查293个图斑，发现5个问题

1. 图斑ID62面积过小（碎屑多边形），面积: 10.39 平方米

2. 图斑ID79面积过小（碎屑多边形），面积: 759.42 平方米

3. 图斑ID89面积过小（碎屑多边形），面积: 55.25 平方米

4. 图斑ID116面积过小（碎屑多边形），面积: 146.70 平方米

5. 图斑ID278面积过小（碎屑多边形），面积: 529.99 平方米


第四部分图面表达

- 1、只有文字比例尺
- 2、图面表达无地形信息（等高线），请补充
- 3、未垂直标记关键位置与海拔线的对应，右上角多余符号建议删去，建议

图片背景不要带颜色



参考



4、建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。且注记出现重叠。



5、基础地理要素制图符号是否按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正，如缺少道路等要素。

基础地理要素	⊙	县级行政中心
	○	乡镇行政中心
	---	县界
	-.-.-	乡（镇）界
	■	河流水面
	■	非土壤

6、面积统计表设计不合理


三普土种	土地利用类型	面积(亩)	占比	三普土种	土地利用类型	面积(亩)	占比
均黏壤石灰性潮土	水浇地	7486	56.19%	壤底黏石灰性潮土	旱地	18	0.62%
	旱地	249	1.87%		园地	26	0.92%
	园地	39	0.29%		林地	170	5.96%
	林地	2262	16.98%		草地	7	0.26%
	草地	167	1.26%		其他利用类型	433	15.17%
	其他利用类型	3120	23.42%		水浇地	47369	72.13%
均黏壤脱潮土	水浇地	104451	68.57%	壤底黏脱潮土	旱地	1372	2.09%
	旱地	1900	1.25%		园地	435	0.66%
	园地	2439	1.60%		林地	4938	7.52%
	林地	13141	8.63%		草地	175	0.27%
	草地	977	0.64%		其他利用类型	11387	17.34%
	其他利用类型	29420	19.31%		水浇地	232	23.89%
	水浇地	42746	48.52%		旱地	81	8.34%

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

第五部分报告质量

- 1、章节标题未居中，请核对章节标题以及各个级别标题的格式是否规范，并通篇检查报告标题、正文字体、字号、段落等格式设置



- 2、土地面积单位为亩的数值没有保留到整数

表 4.21 修正后二普图与推测制图的土种面积对比情况（单位：亩）		
土种	修正后二普图	推测图
均黏壤石灰性潮土	888.2671563	0
均黏壤脱潮土	10155.16929	746386
均壤质石灰性潮土	5873.739262	7399825
均壤质脱潮土	46571.19047	531504

第六部分其他

1、请参照规范中的数据库结构把三普样点数据，等矢量数据全都放到数据库当中

2、坐标系错误

893	衡水--枣强、故城验收\枣强\1.数据库成果\01基础数据\4) 环境因素数据\遥感影像\枣强影像图.tif	坐标系为WGS_1984_Pseudo_Mercator (EPSG:3857)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格投影要求
-----	--	---

3、请补充室内校核前后图斑

4、请核查数据库结构、文件结构及其命名是否符合要求，如提交文件名称缺少县级代码

根目录命名	格式：6位行政区划代码+县级行政区名称
	示例：110108北京市海淀区

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------