

土壤属性图质控问题反馈—沧州市


一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；


主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。




二、图件成果

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。





各地类土壤全氮分级面积统计表							单位: 亩
全氮	分级标准 (g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比 (%)
I 级 (高)	>1.50	587	38	605	123	2002	1.12
II 级 (较高)	1.25~1.50	4070	42	1767	463	13109	6.49
III 级 (中)	1.00~1.25	33951	2002	28796	6377	109501	60.27
IV 级 (较低)	0.75~1.00	18772	1476	9098	3073	52254	28.25
V 级 (低)	≤0.75	359	23	268	421	10505	3.86
总计		57739	3580	40535	10457	187370	100

2、图面表达（图件制作不符合规范）——图件图廓缺少经纬度注记。



3、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例不规范，标准画法如下图。





标准：

三、文字成果

1、报告（报告质量）——目录有误。

（一）技术路线.....	62
（二）数据收集与制备.....	62
1.土壤属性制图的数据与基础资料处理.....	错误！未定义书签。
2.数据处理与制图软件.....	66
（三）土壤属性制图建模.....	67
1.模型选择.....	77
2.模型参数.....	79
（四）土壤属性图验证评价.....	90
1.地理加权回归克里格.....	错误！未定义书签。
2.随机森林及克里金组合使用.....	错误！未定义书签。
四、小结.....	95

2、报告（报告质量）——缺少图、表目录。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。