



河北省土壤类型图成果质控意见-邢台市 130505 任泽区			
县（市、区）	130505 任泽区	提交单位	天津华勘检验检测有限公司

数据不全




第一部分 土壤分类

1、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土种，请核查



第二部分 制图过程

1、字段命名问题：请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》



2、图斑问题



第三部分 制图结果

1、问题描述

截图

第四部分 图面表达

1、问题描述

截图

第五部分 报告质量

1、问题描述

截图

第六部分 其他

1、预测结果不确定性图放置错误，应在 process 数据集中。



2、请按照规范组织数据集

DLTB ▲ PROCESS 土壤二普土壤图室内校核后... 土壤二普土壤图室内校核前... 土壤类型改变区各类地块提... 推测制图虚点数据 野外校核点位数据 重新定义坐标的土壤二普土... ▲ RESULT 土壤三普土壤类型成果图 推测的土壤三普图		
4. PROCESS数据集内容		• DCYD//调查样点
		• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑
		• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果
		• 土壤类型改变区各类地块提取结果
		• 推测制图虚点数据
		• 野外校核点位数据
		• 推测的土壤三普图（矢量）
		• 预测/推测不确定性分布图
		
5. RESULT数据集内容		• 土壤三普土壤类型成果图（矢量）
		

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 3 日
------	-----	------	----------------