






河北省第三次全国土壤普查

土壤农业利用适宜性评价成果质控表


被检单位	河北玛恩农业科技有限公司	区县/市名	景县
质控结果		质控日期	2026.9.6

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		GDB 数据库命名不符合规范，且不全
2		数据库中缺少适宜性评价单元图、行政区划图等矢量数据
3		图件成果中，缺少土壤类型图、土地利用现状图等
4		图片成果命名不符合规范

序号	问题截图	备注
5	名称  景县土壤适宜性评价  景县土壤适宜性评价	文字成果的命名不符合规范
6		请检查字段命名和类型是否符合规范，矢量数据是否包含所有必要的字段
7	景县农业利用适宜性评价图 	图中缺少经纬格网

序号	问题截图	备注																																																																																																													
8	图例 ◎ 县政府驻地 ⊙ 乡镇政府驻地 ----- 县级行政区界 ----- 铁 路 —— 主要道路 居民地 河流	河流标注有误，水系不应全为河流																																																																																																													
9	<table><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>高度适宜</th><th>中度适宜</th><th>勉强适宜</th><th>高度适宜</th><th>中度适宜</th><th>勉强适宜</th><th>高度适宜</th><th>中度适宜</th><th>勉强适宜</th><th>总计</th></tr><tr><td rowspan="5">潮土</td><td>典型潮土</td><td>黏质潮土</td><td>31622</td><td>32261</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>36765</td><td>-</td><td>-</td><td>100647</td></tr><tr><td rowspan="3">典型潮土</td><td>壤质潮土</td><td>341626</td><td>254043</td><td>30102</td><td>-</td><td>-</td><td>16905</td><td>-</td><td>89543</td><td>-</td><td>732219</td></tr><tr><td>砂质潮土</td><td>191736</td><td>104523</td><td>8927</td><td>-</td><td>-</td><td>242</td><td>-</td><td>41366</td><td>-</td><td>346794</td></tr><tr><td>黏质脱潮土</td><td>33066</td><td>11885</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>44951</td></tr><tr><td>脱潮土</td><td>壤质脱潮土</td><td>89201</td><td>65320</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5953</td><td>-</td><td>14940</td><td>-</td><td>175413</td></tr><tr><td></td><td></td><td>砂质脱潮土</td><td>19682</td><td>21178</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>4420</td><td>-</td><td>45280</td></tr><tr><td>褐土</td><td>潮褐土</td><td>泥砂质潮褐土</td><td>1286</td><td>27</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1314</td></tr><tr><td>总计</td><td>-</td><td>-</td><td>708219</td><td>489237</td><td>39029</td><td>-</td><td>-</td><td>23100</td><td>-</td><td>187034</td><td>-</td><td>1446618</td></tr></table>	土类	亚类	土属	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	总计	潮土	典型潮土	黏质潮土	31622	32261	-	-	-	-	36765	-	-	100647	典型潮土	壤质潮土	341626	254043	30102	-	-	16905	-	89543	-	732219	砂质潮土	191736	104523	8927	-	-	242	-	41366	-	346794	黏质脱潮土	33066	11885	-	-	-	-	-	-	-	44951	脱潮土	壤质脱潮土	89201	65320	-	-	-	5953	-	14940	-	175413			砂质脱潮土	19682	21178	-	-	-	-	4420	-	45280	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	1286	27	-	-	-	-	-	-	1314	总计	-	-	708219	489237	39029	-	-	23100	-	187034	-	1446618	面积统计表没有标清楚面积的单位
土类	亚类	土属	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	高度适宜	中度适宜	勉强适宜	总计																																																																																																			
潮土	典型潮土	黏质潮土	31622	32261	-	-	-	-	36765	-	-	100647																																																																																																			
	典型潮土	壤质潮土	341626	254043	30102	-	-	16905	-	89543	-	732219																																																																																																			
		砂质潮土	191736	104523	8927	-	-	242	-	41366	-	346794																																																																																																			
		黏质脱潮土	33066	11885	-	-	-	-	-	-	-	44951																																																																																																			
	脱潮土	壤质脱潮土	89201	65320	-	-	-	5953	-	14940	-	175413																																																																																																			
		砂质脱潮土	19682	21178	-	-	-	-	4420	-	45280																																																																																																				
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	1286	27	-	-	-	-	-	-	1314																																																																																																				
总计	-	-	708219	489237	39029	-	-	23100	-	187034	-	1446618																																																																																																			
10		注记过于密集																																																																																																													

序号	问题截图	备注																					
11		图上的界线与图例不符合																					
12		报告中部分基础数据的来源、年份、比例尺或分辨率等要素没有点明																					
13	<table><tr><th rowspan="2">指标类型</th><th rowspan="2">指标</th><th colspan="5">限制因素分级</th><th rowspan="2">数据来源</th></tr><tr><th>1级</th><th>2级</th><th>3级</th><th>4级</th><th>5级</th></tr><tr><td></td><td>水资源保障条件</td><td>充分满足</td><td>满足</td><td>基本满足</td><td></td><td>不满足</td><td>三普样查数</td></tr></table> (2) 准备主导限制因素数据 根据景县农业生产实际和土壤资源特点, 遴选水资源保障条件和排水能力两项主导限制因素作为单元细化的叠加依据。系统收集景县水利工程分布、灌溉渠系网络、机井密度、地下水位动态监测、农田排水工程等相关资料, 形成全覆盖的限制因素空间数据图层。依据相关标准和区域实际, 对两项限制因素分别进行分级: 水资源保障条件划分为充分满足(灌溉保证率$\geq 90\%$)、基本满足(灌溉保证率$75\%-90\%$)、基本满足(灌溉保证率$50\%-75\%$)、不满足(灌溉保证率$<50\%$)四级; 排水能力划分为充分满足、满足、基本满足、不满足四级。	指标类型	指标	限制因素分级					数据来源	1级	2级	3级	4级	5级		水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足	三普样查数	前后分级描述不一
指标类型	指标			限制因素分级						数据来源													
		1级	2级	3级	4级	5级																	
	水资源保障条件	充分满足	满足	基本满足		不满足	三普样查数																

序号	问题截图	备注
14	3、综合分析与建议.....34 三、农用地布局优化建议.....35 （一）耕地布局优化建议.....35 （二）稳妥推进“耕地—林地”错配调整.....35 （二）园地布局优化建议.....36 （三）林地布局优化建议.....36 （四）后备耕地资源开发建议.....36 （五）高标准农田建设与土壤改良建议.....37 （六）设施农业建设.....37	目录有误
15	（2）地表砾石丰度 地表砾石丰度影响耕作难易和土壤保水保肥能力。依据地表直径大于 2 mm 的砾石覆盖面积比例，划分为五个等级：1 级无砾石（<1%）、2 级少砾石（1%-5%）、3 级中砾石（6%-10%）、4 级多砾石（11%-30%）、5 级很多砾石（>30%）。景县绝大部分耕地为无砾石或少砾石等级，局部古河道冲积区可能出现中砾石或多砾石，评价时依三普外业调查数据赋值。	核查该指标分级阈值和规范中是否一致，若不一致未说明
16		未进行耕地质量等级评价与宜耕图斑分布的一致性验证
17		报告中没有对“耕者不宜”和“宜者不耕”的逐图斑的核查记录