

东光县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1.所有图件地图投影的坐标系不符合规范，缺失平面坐标系统、高程系统，地图投影注记错误，应该是采用高斯—克吕格投影 3°分带或 6分带。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系


平面坐标系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作
1：10—1：20万耕地质量等级图。

比例尺 1：50000

0 2 4 8 千米





3. 各指标因子的图件需要补充统计表格的框线，单位是万亩，所有图件都需要修改下。

宁津县

地形部位	面积/公顷	占比/%
平原低阶	16544.92	32.99
平原中阶	16630.73	33.16
平原高阶	16972.63	33.84

5. 耕地质量等级图. jpg 这个图统计表格错误，统计单位是万亩，而不是公顷。

2. 《规范》主要内容




二、数据成果

无

三、文字成果

1. 评价结果验证缺少对比表格。



2.资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请进行修改

件包括现状土壤类型图、土壤图、土地利用现状图、地形图等；属性数据库包含调查点位属性（土壤理化指标、地形参数等）和评价单元属性（综合指数、质量等级等），实现空间数据与属性数据的联动查询与分析。

表 1.1 基础数据及来源

序号	数据名称	分辨率/类型	数据来源
1	2023年度土地利用现状数据	矢量数据	自然资源局
2	土壤普查外业调查数据	矢量数据	市农业农村局
3	土壤普查内业测试化验数据	Excel数据	市农业农村局
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	矢量数据	市农业农村局
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	栅格数据	市农业农村局
6	数字高程模型（DEM）	30m	地理空间数据云
7	农田水利工程项目数据	矢量数据	水利局
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	矢量数据	农业农村部门
9	灌区数据	矢量数据	水利局

（三）评价单元划分