

临西县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果（未按照要求修改）

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3 字高。

图名

图名为“××（地区）耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。




2. ①所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（图件缺少居民地，图例应该是县级政府驻地、乡镇政府驻地）。②有些图件图例缺少铁路，请全部核对修改；③图例缺失晕线，且晕线太细。③仅这幅图注记是主要河流、主要湖泊，其他图件是主要水系，请统一成主要水系。

2. 《规范》主要内容

行政界线
界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政界线	国界	———	M10 K100
	国界	———	K100
	未定国界	———	K100
	省级行政界线	———	K100 (国家地图件) K50 (非国家地图件)
	地级行政界线	———	K100 (国家地图件) K100 (省级图件) K50 (非国家地图件)
	县级行政界线	———	K100 (省级图件) K100 (县级图件) K50 (非国家地图件) K50 (县级图件) K50 (非国家地图件)




2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书 (外国省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50V50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外国地市)
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外国县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外国乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外国村)
主要城市驻地	首都	★	M100V100 K60 (外国首都)
	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外国省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外国地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外国县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外国乡镇)
	村	○	K100 K60 (外国村)
江河湖海	居民地	■	C33 M71 V65 面色 M35 V50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	———	K60
	省道及以上公路	———	C41M100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



3. ①图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。②图件上的名称不规范，应该是临西县耕地水资源条件分区图，请全部核对修改。


130535临西县耕层厚度分级图.jpg

临 西 县 耕 层 厚 度 分 布 图



130535临西县耕地水资源条件分区图.jpg

临 西 县 水 资 源 条 件 分 布 图



4. 指标因子图件缺少汇总表格。


2. 《规范》主要内容

耕地质量等级


使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		CB M12 Y100
	七等地		CB M33 Y100
	八等地		CB M53 Y100
	九等地		CB M78 Y100
	十等地		CB M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等	*****	***
二等	*****	***
三等	*****	***
四等	*****	***
五等	*****	***
六等	*****	***
七等	*****	***
八等	*****	***
九等	*****	***
十等	*****	***



130535临西县耕层质地分布图.jpg




5. 编制单位注于图廓外左下方。

2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。




编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室

坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影

制图单位：*****

制图时间：****年**月**日



编制单位：临西县第三次土壤普查领导小组办公室

制图单位：河北诚秀科技有限公司

制图时间：二零二六年二月

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北诚秀科技有限公司	区县/市名	临西县
质控结果	整改复核：已修改且合规 2 项， 已修改但不合规 10 项，未修改 1 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf

本次文字报告：130535 临西耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	目录，请统一字体格式，全部宋体不要加粗。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 8 页 <table><tr><td>14.000000</td><td>0.670100</td><td>0.886449</td><td>FALSE</td><td>90.000000</td><td>0.855100</td><td>0.856265</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>15.000000</td><td>0.724500</td><td>0.736719</td><td>FALSE</td><td>90.000000</td><td>0.853000</td><td>0.856265</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>15.000000</td><td>0.743100</td><td>0.736719</td><td>FALSE</td><td>87.000000</td><td>0.833800</td><td>0.835791</td><td>FALSE</td></tr><tr><td>15.000000</td><td>0.736100</td><td>0.736719</td><td>FALSE</td><td>86.000000</td><td>0.831700</td><td>0.828838</td><td>FALSE</td></tr></table> 三、文字成果 1、目录，请统一字体格式，全部宋体不要加粗。 目录 一、区域概况.....1 (一) 地理位置.....1 (二) 气候.....2 (三) 地形地貌.....2 (四) 成土母质.....3 (五) 水文地质.....4 1.地质.....4 2.水文.....6 3.泉水.....9 (六) 植被.....10 (七) 土壤类型.....11 1.山地区土壤类型.....11 2.平川区土壤类型.....11 (八) 水资源状况.....12 2、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。	14.000000	0.670100	0.886449	FALSE	90.000000	0.855100	0.856265	FALSE	15.000000	0.724500	0.736719	FALSE	90.000000	0.853000	0.856265	FALSE	15.000000	0.743100	0.736719	FALSE	87.000000	0.833800	0.835791	FALSE	15.000000	0.736100	0.736719	FALSE	86.000000	0.831700	0.828838	FALSE	R01：已修改但不合规。现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。
14.000000	0.670100	0.886449	FALSE	90.000000	0.855100	0.856265	FALSE																											
15.000000	0.724500	0.736719	FALSE	90.000000	0.853000	0.856265	FALSE																											
15.000000	0.743100	0.736719	FALSE	87.000000	0.833800	0.835791	FALSE																											
15.000000	0.736100	0.736719	FALSE	86.000000	0.831700	0.828838	FALSE																											

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像、地形、植被、人类活动的土地利用、综合地表环境等），这里的数据需要跟使用的数据一一对应。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 11—12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问题未完全整改。
4	评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法，土壤图是提取属性的。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 12—13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问题未完全整改。
5	①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起，作为一个小节。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（评价因子赋值和表 2 属性数据获取方法介绍讲的不是一个东西，不要放在同一个小节，分开讲述）。④没有用到农田林网化程度，就不要出现农田林网化程度。具体要求参照下述示例。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 13 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问题未完全整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	文本请讲评价指标权重确定、评价指标隶属度计算、综合指数计算与等级划分方法单独作为小节，并且不要截图，表格需要用 word 制作。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 18 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已在“耕地质量等级划分”中说明隶属函数、权重、综合指数和等级划分，并以 Word 表格列出隶属度和权重；尚未将权重确定、隶属度计算、综合指数计算和等级划分分别设置为独立小节，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 8 页 (六) 植被.....10^分 (七) 土壤类型.....11^分 1. 山地区土壤类型.....11^分 2. 平川区土壤类型.....11^分 (八) 水资源状况.....12^分 2、技术路线，请参考规范中的技术路线，可以更全面，但是不可以有遗漏。 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 (一) 技术路线 图3耕地质量等级划分流程图 层次分析法是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。特尔斐法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合发展趋势的预测结论。土壤单项污染指数是土壤污染物实测值与土壤污染物质量标准的比值。具体计算方法见土壤环境监测技术规范(HJ/T166)。 (四) 评价指标体系建立 1. 评价指标集 耕地质量等级划分是从农业生产角度出发，通过综合指数法对耕地地力、	R02：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
3		R05：已修改但不合规。现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问

序号	问题截图	备注															
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 11 页 间分布特征。 (五) 评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 (六) 产能计算方法 5、①资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格式，请按照示例进行修改。②在耕地质量评价中并未使用的数据请不要写在这里（如高分影像、地形、植被、人类活动的土地利用、综合 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 棋、白茶棋守俄良与付巴什物土广区，超越土地机械与统一经营治理，充分及挥基础设施的集聚效应，助力粮油生产提质增效与特色农业扩种增产。 二、评价方法概述 (二) 资料收集与整理 临西县位于黄土高原区的汾渭谷地农业区，根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9号）相关要求，需要从立地条件、剖面性状、耕地理化性状、养分状况和农田管理方面收集地形部位、水资源能力、有机质、质地构型、耕层质地、有效磷、排水能力、海拔、有效土层厚、速效钾、土壤容重等指标和数据来进行临西县耕地质量评价，同时涉及到制图等相关工作，具体的源数据收集如表1。 表1源数据 <table><tr><th>名称</th><th>数据描述</th><th>来源</th></tr><tr><td>基础地理数据</td><td>行政区、居民点、道路、水系等</td><td>国家：万基础地理信息数据库；国土三调数据</td></tr><tr><td>土地利用类型图</td><td></td><td>临西县自然资源局</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td><td>临西县三普办</td></tr><tr><td>高分影像</td><td></td><td>临西县自然资源局</td></tr></table>	名称	数据描述	来源	基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家：万基础地理信息数据库；国土三调数据	土地利用类型图		临西县自然资源局	三普土壤图	主要获取剖面性状	临西县三普办	高分影像		临西县自然资源局	题未完全整改。
名称	数据描述	来源															
基础地理数据	行政区、居民点、道路、水系等	国家：万基础地理信息数据库；国土三调数据															
土地利用类型图		临西县自然资源局															
三普土壤图	主要获取剖面性状	临西县三普办															
高分影像		临西县自然资源局															
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 12 页 <table><tr><td>原数据</td><td>土壤容重等</td><td>DEM 高程数据</td></tr><tr><td>地形</td><td>高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等</td><td>SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台</td></tr></table> 6、评价单元没有明确每个底图的来源（土地利用现状图、县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？），并且缺少评价单元制作方法，土	原数据	土壤容重等	DEM 高程数据	地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台	R06：已修改但不合规。现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问题未完全整改。									
原数据	土壤容重等	DEM 高程数据															
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台															

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页 同时复核过程中，中核数据与土壤数据无差异，其数据段重点审核样点分析数据和田间调查数据是否完整入库，字段类型是否正确，数据表示形式是否规范；在数据合理性方面主要是审核数据最大值、最小值、均值 μ 和标准差 σ，一般最大值和最小值会在 $\mu + 3\sigma$、$\mu - 3\sigma$ 之间，超出值需要进一步根据当地实际情况进行验证或者重测。 (三) 评价单元划分 评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为10099个。	
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 13 页 评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为10099个。 -----分页符----- 7、①评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起，作为一个小节。②缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示，不可以进行截图（评价因子赋值和表 2 属性数据获取方法介绍讲的不是一个东西，不要放在同一个小节，分开讲述）。④没有用到农田林网化程度，就不要出现农田林网化程度。具体要求参照下述示例。	R07：已修改但不合规。现行报告仍未完整列明上一批所指的数据来源、年份、比例尺、格式、评价单元数量或划分方法，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 15 页 同时复核过程中，复核人员对已入库数据完整性进行审核，其完整性阶段重点审核样点分析数据和田间调查数据是否完整入库，字段类型是否正确，数据表示形式是否规范；在数据合理性方面主要是审核数据最大值、最小值、均值 μ 和标准差 σ，一般最大值和最小值会在 $\mu+3\sigma$、$\mu-3\sigma$ 之间，超出值需要进一步根据当地实际情况进行验证或者重测。 (三) 评价单元划分 评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为10099个。	
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 18 页 结合地块地形（如是否为山区坡地）、土壤状况（如是否存在盐碱化、肥力不足等问题），初步判断产量的理论适配范围；随后聚焦田间管理细节，针对施肥种类与用量、水资源次数与方式、病虫害发生及防治情况等关键环节展开提问，对照当地主推技术模式，分析管理措施对产量的影响逻辑；核心环节 9、文本请讲评价指标权重确定、评价指标隶属度计算、综合指数计算与等级划分方法单独作为小节，并且不要截图，表格需要用 word 制作。	R09：已修改但不合规。现行报告已在“耕地质量等级划分”中说明隶属函数、权重、综合指数和等级划分，并以 Word 表格列出隶属度和权重；尚未将权重确定、隶属度计算、综合指数计算和等级划分分别设置为独立小节，原问题未完全整改。

序号	问题截图	备注
	本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 17 页 图3耕地质量等级划分流程图 层次分析法是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。特尔斐法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合发展趋势的预测结论。土壤单项污染指数是土壤污染物实测值与土壤污染物质量标准的比值。具体计算方法见土壤环境监测技术规范(HJ/T166)。 （四）评价指标体系建立 1.评价指标集 耕地质量等级划分是从农业生产角度出发，通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。 根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，临西县位于黄土高原区。 耕地质量评价分为立地条件、理化性状、养分状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标和区域补充性指标组成，其中，基础性指标包括：	

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	冒段缺少对耕地质量等级的总体评价描述，请参照下面示例进行 修改，帽段内容要简要，突出重点。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☒ 未修改	帽段仅介绍开展依据、工作原则和评价目的，仍未概述临西县实际耕地质量等级状况。


问题截图及备注

[illegible]

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	①评价结果验证缺少具体的量化信息（修改参考下述示例），②以及整章缺少产能计算方法章节。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅概述拟采用的验证方式，未列出实际验证数据、计算结果或对比表，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 16 页  8. ① 评价结果验证缺少具体的量化信息（修改参考下述示例），②以及整章缺少产能计算方法章节。 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 24 页 <table><tr><td>二等_p</td><td>0.9160~0.9460_p</td><td>七等_p</td><td>0.7660~0.7960_p</td></tr><tr><td>三等_p</td><td>0.8860~0.9160_p</td><td>八等_p</td><td>0.7360~0.7660_p</td></tr><tr><td>四等_p</td><td>0.8560~0.8860_p</td><td>九等_p</td><td>0.7060~0.7360_p</td></tr><tr><td>五等_p</td><td>0.8260~0.8560_p</td><td>十等_p</td><td><0.7060_p</td></tr></table> （五）评价结果验证 临西县在耕地质量评价结果的验证过程中，同样采用产量验证法作为核心检验方法，其核心逻辑基于耕地质量与旱作农作物产量的内在关联——即耕地质量等级的高低会直接影响苕麦、胡麻、马铃薯等主载旱作作物的生长基础条件（如土壤保水保肥能力、地形适配性），进而体现在作物实际产量的差异上。该方法通过系统收集、对比不同等级耕地对应的主载旱作作物实际产量数据，从产量维度检验耕地质量评价结果的科学性与合理性，契合县域半干旱气候下的旱作农业特征。	二等 _p	0.9160~0.9460 _p	七等 _p	0.7660~0.7960 _p	三等 _p	0.8860~0.9160 _p	八等 _p	0.7360~0.7660 _p	四等 _p	0.8560~0.8860 _p	九等 _p	0.7060~0.7360 _p	五等 _p	0.8260~0.8560 _p	十等 _p	<0.7060 _p	R08：已修改但不合规。现行报告仅概述拟采用的验证方式，未列出实际验证数据、计算结果或对比表，原问题未整改。
二等 _p	0.9160~0.9460 _p	七等 _p	0.7660~0.7960 _p															
三等 _p	0.8860~0.9160 _p	八等 _p	0.7360~0.7660 _p															
四等 _p	0.8560~0.8860 _p	九等 _p	0.7060~0.7360 _p															
五等 _p	0.8260~0.8560 _p	十等 _p	<0.7060 _p															

乡镇分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	①缺少耕地质量等级状况章节。②各乡镇耕地质量状况不能只对表格内容进行简单的重复，需要总结归纳，对 各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等进行详细阐述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 19—20 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）2 及表 2（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																						
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 19 页 <table><tr><td>二等₀</td><td>0.9160~0.9460₀</td><td>七等₀</td><td>0.7660~0.7960₀</td></tr><tr><td>三等₀</td><td>0.8860~0.9160₀</td><td>八等₀</td><td>0.7360~0.7660₀</td></tr><tr><td>四等₀</td><td>0.8560~0.8860₀</td><td>九等₀</td><td>0.7060~0.7360₀</td></tr><tr><td>五等₀</td><td>0.8260~0.8560₀</td><td>十等₀</td><td><0.7060₀</td></tr></table> 10、①缺少耕地质量等级状况章节。②各乡镇耕地质量状况不能只对 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 25 页 口土/类中，力用续业土/规划、耕地质量评价及验收批/等土土提供具大可信的数据支撑。 三、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.各乡镇耕地质量状况 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th colspan="2">高等级耕地</th><th colspan="2">中等级耕地</th><th rowspan="2">面积合计</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比</th><th>面积/亩</th><th>占比</th></tr><tr><td>大刘庄镇</td><td>104</td><td>2.35</td><td>4348</td><td>97.65</td><td>4453</td></tr><tr><td>东枣园乡</td><td>368</td><td>11.56</td><td>2815</td><td>88.44</td><td>3183</td></tr></table>	二等 ₀	0.9160~0.9460 ₀	七等 ₀	0.7660~0.7960 ₀	三等 ₀	0.8860~0.9160 ₀	八等 ₀	0.7360~0.7660 ₀	四等 ₀	0.8560~0.8860 ₀	九等 ₀	0.7060~0.7360 ₀	五等 ₀	0.8260~0.8560 ₀	十等 ₀	<0.7060 ₀	乡镇	高等级耕地		中等级耕地		面积合计	面积/亩	占比	面积/亩	占比	大刘庄镇	104	2.35	4348	97.65	4453	东枣园乡	368	11.56	2815	88.44	3183	R10：已修改但不合规。现行报告已列出各乡镇等级面积及占比，但未逐乡镇说明主要限制因素，原问题未完全整改。
二等 ₀	0.9160~0.9460 ₀	七等 ₀	0.7660~0.7960 ₀																																					
三等 ₀	0.8860~0.9160 ₀	八等 ₀	0.7360~0.7660 ₀																																					
四等 ₀	0.8560~0.8860 ₀	九等 ₀	0.7060~0.7360 ₀																																					
五等 ₀	0.8260~0.8560 ₀	十等 ₀	<0.7060 ₀																																					
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		面积合计																																			
	面积/亩	占比	面积/亩	占比																																				
大刘庄镇	104	2.35	4348	97.65	4453																																			
东枣园乡	368	11.56	2815	88.44	3183																																			

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	缺少耕地质量等级特征章节。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 21 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告未设置分等级的耕地质量特征分析，原问题未整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
11	①各等级耕地主要属性对比请跟各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 23 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告各等级主要属性部分仍以罗列表中数值为主，未形成不同等级之间的比较和归纳，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																		
10	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 21 页 级耕地面积 4084 亩，占比 100.00%；耕地全部为中等级，耕地资源以中等级为主。 老官寨镇，耕地总面积为 5437 亩；高等级耕地面积 592 亩，占比 10.88%；中等级耕地面积 4846 亩，占比 89.12%；中等级耕地占比极高，是耕地资源的主要主体。 11、缺少耕地质量等级特征章节。 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 <table><tr><td>土地利用类型图</td><td></td><td>临西县自然资源局</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td><td>临西县三普办</td></tr><tr><td>高分影像</td><td></td><td>临西县自然资源局</td></tr><tr><td>三普表层外业调查数据</td><td>水资源能力、排水能力、障碍因素等</td><td>临西县三普办</td></tr><tr><td>三普表层理化性质数据</td><td>耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等</td><td>临西县三普办</td></tr><tr><td>地形</td><td>高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等</td><td>SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台</td></tr></table> 10	土地利用类型图		临西县自然资源局	三普土壤图	主要获取剖面性状	临西县三普办	高分影像		临西县自然资源局	三普表层外业调查数据	水资源能力、排水能力、障碍因素等	临西县三普办	三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等	临西县三普办	地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台	R11：已修改但不合规。现行报告未设置分等级的耕地质量特征分析，原问题未整改。
土地利用类型图		临西县自然资源局																		
三普土壤图	主要获取剖面性状	临西县三普办																		
高分影像		临西县自然资源局																		
三普表层外业调查数据	水资源能力、排水能力、障碍因素等	临西县三普办																		
三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等	临西县三普办																		
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度指数、径流强度指数等	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台																		
11		R12：已修改但不合规。现行报告各等级主要属性部分仍以罗列表中数值为主，未形成不同等级之间的比较和归纳，原问题未完全整改。																		

序号	问题截图	备注																																																																													
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 23 页 12、①各等级耕地主要属性对比请跟各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。 示例 (二) 理化性状对比 临西县耕地土壤容重普遍在 1.43 到 1.50 g/cm³ 之间，差别不大；耕层深度从高等地到低等地普遍为 20cm 左右，其中一等地普遍为 20cm，九等地普遍为 15cm。高等地耕层深度与低等地耕层深度相差较大，说明土壤肥力存在较大差异，与耕地质量等级评价结果一致。 表 7-33 临西县各等级耕地理化性状对比表 <table><tr><th>质量等级</th><th>土壤容重 (g/cm³)</th><th>耕层深度 (cm)</th></tr><tr><td>一等</td><td>1.43</td><td>20</td></tr><tr><td>二等</td><td>1.45</td><td>18</td></tr><tr><td>三等</td><td>1.47</td><td>16</td></tr><tr><td>四等</td><td>1.49</td><td>14</td></tr><tr><td>五等</td><td>1.45</td><td>12</td></tr><tr><td>六等</td><td>1.48</td><td>10</td></tr><tr><td>七等</td><td>1.49</td><td>8</td></tr><tr><td>八等</td><td>1.50</td><td>6</td></tr><tr><td>九等</td><td>1.50</td><td>5</td></tr><tr><td>十等</td><td>1.47</td><td>3</td></tr></table> 表 7-34 临西县各等级耕地理化性状对比表 (续表 1) (单位: 万%) <table><tr><th>质量等级</th><th>有机质</th><th>全氮</th><th>速效氮</th></tr><tr><td>一等</td><td>18.5</td><td>0.18</td><td>0.07</td></tr><tr><td>二等</td><td>18.5</td><td>0.15</td><td>0.05</td></tr><tr><td>三等</td><td>18.5</td><td>0.12</td><td>0.03</td></tr><tr><td>四等</td><td>18.5</td><td>0.10</td><td>0.02</td></tr><tr><td>五等</td><td>18.5</td><td>0.08</td><td>0.01</td></tr><tr><td>六等</td><td>18.5</td><td>0.06</td><td>0.01</td></tr><tr><td>七等</td><td>18.5</td><td>0.04</td><td>0.01</td></tr><tr><td>八等</td><td>18.5</td><td>0.03</td><td>0.01</td></tr><tr><td>九等</td><td>18.5</td><td>0.02</td><td>0.01</td></tr><tr><td>十等</td><td>18.5</td><td>0.01</td><td>0.01</td></tr></table> (三) 各等级耕地主要属性对比 1. 一等耕地质量特征 (1) 土壤条件 一等地面积为 23334 亩，占耕地总面积比例为 4.26%，主要分布在村区，土壤类型以黄粘土、灰砂土、潮土为主。 (2) 土壤管理 一等地是优质高产稳产耕地，土壤肥力高，耕层深度平均达 20cm，农业基础设施完善，排灌条件良好，抗灾能力强。 (3) 理化性质 一等地土壤质地以砂壤土为主，质地构型以砂型为主，土壤酸碱度平均为 7.25，一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为 18.57 g/kg，有效磷含量平均为 25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg。详见表 7.3。 各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。	质量等级	土壤容重 (g/cm ³)	耕层深度 (cm)	一等	1.43	20	二等	1.45	18	三等	1.47	16	四等	1.49	14	五等	1.45	12	六等	1.48	10	七等	1.49	8	八等	1.50	6	九等	1.50	5	十等	1.47	3	质量等级	有机质	全氮	速效氮	一等	18.5	0.18	0.07	二等	18.5	0.15	0.05	三等	18.5	0.12	0.03	四等	18.5	0.10	0.02	五等	18.5	0.08	0.01	六等	18.5	0.06	0.01	七等	18.5	0.04	0.01	八等	18.5	0.03	0.01	九等	18.5	0.02	0.01	十等	18.5	0.01	0.01	
质量等级	土壤容重 (g/cm ³)	耕层深度 (cm)																																																																													
一等	1.43	20																																																																													
二等	1.45	18																																																																													
三等	1.47	16																																																																													
四等	1.49	14																																																																													
五等	1.45	12																																																																													
六等	1.48	10																																																																													
七等	1.49	8																																																																													
八等	1.50	6																																																																													
九等	1.50	5																																																																													
十等	1.47	3																																																																													
质量等级	有机质	全氮	速效氮																																																																												
一等	18.5	0.18	0.07																																																																												
二等	18.5	0.15	0.05																																																																												
三等	18.5	0.12	0.03																																																																												
四等	18.5	0.10	0.02																																																																												
五等	18.5	0.08	0.01																																																																												
六等	18.5	0.06	0.01																																																																												
七等	18.5	0.04	0.01																																																																												
八等	18.5	0.03	0.01																																																																												
九等	18.5	0.02	0.01																																																																												
十等	18.5	0.01	0.01																																																																												
	本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 <table><tr><th>土地利用类型图</th><td>临西县自然资源局</td></tr><tr><td>三普土壤图</td><td>主要获取剖面性状</td></tr><tr><td>高分影像</td><td>临西县自然资源局</td></tr><tr><td>三普表层外业调查数据</td><td>水资源能力、排水能力、障碍因素等</td></tr><tr><td>三普表层理化性质数据</td><td>耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等</td></tr><tr><td>地形</td><td>SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台</td></tr></table>	土地利用类型图	临西县自然资源局	三普土壤图	主要获取剖面性状	高分影像	临西县自然资源局	三普表层外业调查数据	水资源能力、排水能力、障碍因素等	三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等	地形	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台																																																																		
土地利用类型图	临西县自然资源局																																																																														
三普土壤图	主要获取剖面性状																																																																														
高分影像	临西县自然资源局																																																																														
三普表层外业调查数据	水资源能力、排水能力、障碍因素等																																																																														
三普表层理化性质数据	耕层质地、有效磷、速效钾、土壤容重等																																																																														
地形	SRTM m DEM，来源于 PIE-Engine 云平台																																																																														

10

统计与内部一致性

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
12	不可以标题后直接接表格，表格上面必须要有表名，先文字描述后表格，并且所有的关于面积统计的单位请使用公顷，请全文进行统一。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf，PDF 第 24 页 正式依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告乡镇等级统计表仍直接置于小节标题之后，表前无说明文字，且面积仍使用亩，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
12	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 24 页 六等耕层质地涵盖壤质黏土、砂质黏壤土、砂质黏土、砂质壤土四类，无黏壤土分布。砂质黏壤土面积 39254.66 亩，占比 73.30%，占比远超其他类型；砂质黏土面积 8183.25 亩，占比 15.28%；砂质壤土面积 2943.16 亩，占比 5.50%；壤质黏土面积 3174.94 亩，占比 5.93%。 13、不可以标题后直接接表格，表格上面必须要有表名，先文字描述后表格，并且所有的关于面积统计的单位请使用公顷，请全文进行统一。 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 5 页 一、区域概况 （一）地理位置 临西县隶属河北省邢台市，位于河北省东南部、邢台市东部，地处冀鲁两省交界，是邢台市的“东大门”。以下是其地理位置的详细信息：经纬度东经 115° 18′ —115° 45′，北纬 36° 44′ —36° 57′。边界相邻：东和东南部隔卫运河与山东省临清市相望，南邻馆陶县，西接邱县，北与威县、清河县接壤。处于京津冀、山东和中原经济区三大板块交汇点，是两省四市七县交界之地。全境为卫运河冲积平原，地势平坦开阔，平均海拔约 28 米，西部略高于东部。总面积 542 平方公里，县城驻地临西镇。 临西县共辖 7 个镇、2 个乡，县政府驻地为临西镇，具体乡镇有临西镇、河西镇、下堡寺镇、尖冢镇、老官寨镇、吕寨镇、大刘庄镇、东枣园乡、摇鞍镇乡。 交通干线：邢临高速横贯东西并与大广、青银等高速互联互通，340 国道、邢临公路等穿境，京九铁路过境设站。距邢台市市区约 120 公里、石家庄市市区约 200 公里、济南市市区约 150 公里，交通便利，是连接冀鲁的重要节点。 	R13：已修改但不合规。现行报告乡镇等级统计表仍直接置于小节标题之后，表前无说明文字，且面积仍使用亩，原问题未整改。

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
13	针对存在的问题， 分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且 请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf， PDF 第 25 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
13	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130535 临西县质控.pdf》，PDF 第 25 页 14、针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议（参照示例）。不要最后的对策建议和存在的问题根本对不上。并且请按照本县土壤存在的问题进行针对性的撰写。 本次现行文字报告复核位置：《130535 临西耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 39 页 耕层厚度为四级的耕地面积为 19257.22 亩，占比 35.96%。 整体而言，临西县三等、四等、五等耕地的耕层厚度均以三级（15.0-18.0）为主，占比均超过 80%；六等耕地也以三级耕层厚度为主要类型，占比超六成。全县本次调查的耕地范围内，均未出现一级和五级耕层厚度的耕地分布。 四、存在问题及对策建议 （一）耕地存在的核心问题 1.区域土壤质地分异显著，耕性与肥力不均衡 堤上缓岗区域土壤以砂质壤土、轻壤土为主，透气性好但保水保肥能力弱，有机质含量中等，长期种植易出现养分流失、土壤贫瘠化问题；堤下低平区域以中壤土、重壤土为主，土层深厚肥沃，但透水性差，雨季易积水内涝，耕层易板结，影响作物根系生长。北部洼地零星分布的盐化潮土，因地下水埋深浅、蒸发强烈，土壤表层盐分积聚（含盐量 0.2% - 0.4%），苗期盐害风险高，制约作物出苗率与长势。 2.水资源匮乏且利用效率偏低，耕地灌溉保障不足 临西县属资源型缺水地区，人均水资源量仅 144.3 立方米，不足全国平均水平的 7%。农业用水依赖地下水，局部区域浅层地下水超采，年均水位下降 0.2 - 0.5 米，长期超采易引发地下水位漏斗、土壤干化等问题；地表水径流年际波动大，枯水期引水不足，堤下低平区域排灌设施配套不完善，积水难排易诱发土壤次生盐渍化。同时，传统大水漫灌模式仍有留存，节水灌溉技术覆盖率待提升，灌溉水有效利用系数有进一步优化空间。	R14：已修改且合规。现行报告已提出与问题和成因对应的对策措施，原问题已整改。