

130435 曲周县耕评质控结果

一、数据库成果

- (1) 完整性
无
- (2) 规范性

1. 土壤图图层缺少“序号字段”，请检查其余图层是否有字段缺少情况，并且对字段长度与小数位数是否正确。

图层属性

常规 源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 弹出窗口

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID

☒ Shape

☒ 土壤

☒ 亚类

☒ 土壤

☒ 土种

☒ 土种连续命名

☒ Shape_Length

☒ Shape_Area

名称

名称显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

土壤

否

否

文本

60

TL

是

土壤图属性结构表

序号	字段名称	字段别名	字段类	字段长
1	XH	序号	Char	20
2	TL	土类	Char	60
3	YL	亚类	Char	60
4	TS	土属	Char	60
5	TZ	土种	Char	60
6	LXMM	土种连续命名	Char	60

2. 评价单元图层标识码字段类型与长度有误。

源 选择 显示 符号系统 字段 定义查询 标注 连接和关联 时间 HTML 弹出窗口

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID

☒ Shape

☒ 内部标识码

☒ 一级农业区

☒ 二级农业区

☒ 省名称

☒ 市名称

☒ 县名称

☒ 乡镇名称

☒ 村名称

☒ 土壤

☒ 亚类

☒ 土属

☒ 土种

☒ 地类编码

☒ 地类名称

名称

名称显示

只读

数据类型

长度

名称

允许空值

内部标识码

否

否

文本

80

NBBSM

是

耕地质量等级评价单元图属性结构表

序号	字段名称	字段别名	字段类	字段长
1	NBBSM	内部标识码	Long	10
	YJNYQ	一级农业区	Char	30
	EJNYQ	二级农业区	Char	30
2	FXZQMC	省名称	Char	50
3	CXZQMC	市名称	Char	50
4	XZQMC	县名称	Char	50
5	TXZQMC	乡镇名称	Char	100
6	XZCMC	村名称	Char	100
7	TL	土类	Char	60
8	YL	亚类	Char	60
9	TS	土属	Char	60

3. 核查指标隶属度计算是否有误。

耕层厚度	F耕层厚度	面
15	0.7619	<?
15	0.7583	<?
15	0.7593	<?
15	0.7607	<?
15	0.7614	<?
15	0.7531	<?
15	0.7554	<?
15	0.7611	<?
15	0.7524	<?
15	0.7611	<?
15	0.7613	<?
15	0.7586	<?
15	0.76	<?
15	0.7599	<?
15	0.7499	<?
15	0.7548	<?
15	0.7598	<?
15	0.7548	<?
15	0.7582	<?
15	0.7526	<?
15	0.759	<?
15	0.7556	<?
15	0.753	<?
15	0.7558	<?
15	0.7574	<?
15	0.7552	<?
15	0.7608	<?

(3) 准确性

1. 地类平差面积与下发数据不一致

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1						单位：公顷							
2	行政区域		耕地（01）										
3	名称	代码	小计（01）	水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）			水田（0101）	水浇地（0102）	旱地（0103）		
39	曲周县	130435	49204.09	3.30	35634.38	13566.41			32890.46	356165807.1	135842202.5	492040900	
84													
85													

2. 核查评价单元数量DLTB 中仅有一个图斑的水田，评价单元有两个图斑的水田

DLTB

	TBBH	DLEW	DLMC	QSKZ	Z
▶	157	0101	水田	30	130435104039
	81	0102	水浇地	30	130435100039
	123	0102	水浇地	30	130435100039
	149	0102	水浇地	30	130435100034
	39	0102	水浇地	30	130435100056
	84	0102	水浇地	30	130435100029

耕地质量等级评价单元图				
地类编码	地类名称	耕地平差面积	地形部位	有效土层厚
0101	水田	13875.053	平原低阶	6
0101	水田	19015.411	平原低阶	9
0102	水浇地	164.641	平原低阶	6
0102	水浇地	2545.102	平原低阶	6

二、图件成果

(1) 完整性


(2) 规范性

1. 耕地质量等级图表格只列有的等级

耕地质量等级	面积(公顷)	占比(%)
一等	0	0
二等	6471.89	13.15
三等	22826.07	46.39
四等	12138.38	24.67
五等	6427.58	13.06
六等	1148.48	2.33
七等	112.86	0.23
八等	78.83	0.16
九等	0	0
十等	0	0
总计	49204.09	100

2. 图片名与图廓名应保持一致，请检查所有图名是否符合规范。（所有的图件命名也不对，参照下面的列表）





图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如“110113顺义区耕地质量等级图. jpg”
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg
图片	——行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg
图片	——行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图. jpg

(3) 准确性

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	曲周县
质控结果	整改复核：已修改且合规 5 项， 已修改但不合规 1 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf

本次文字报告：130435 曲周县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	资料收集与整理部分应列表说明 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
4	评价指标体系内容缺少，如提供指标来源、插图并分析空间分布 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注


序号	问题截图	备注																																																																						
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 5 页 3. 资料收集与整理部分应列表说明 示例-数据来源 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2022年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤图</td><td>耕地质量评价站</td><td>2004年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>灌溉排水图</td><td>耕地质量评价站</td><td>2022年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>土壤剖面图</td><td>耕地质量评价站</td><td>2022年</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田分片布局建设清单</td><td>耕地质量评价站</td><td>2021-2023</td><td></td><td>电子</td><td>xls</td><td></td></tr><tr><td>地形地貌图</td><td>耕地质量评价站</td><td></td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>水文图</td><td>水利局</td><td>2022-2023</td><td></td><td>电子</td><td>shp、xls</td><td></td></tr><tr><td>灌溉排水点和水井分布点数据</td><td>耕地质量评价站</td><td>2022-2023</td><td></td><td>电子</td><td>xls</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价数据</td><td>耕地质量评价站</td><td>2004-2023</td><td>1: 10000</td><td>电子</td><td>数据库</td><td></td></tr></table>	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	shp格式		土壤图	耕地质量评价站	2004年	1: 10000	电子	shp格式		灌溉排水图	耕地质量评价站	2022年	1: 10000	电子	shp格式		土壤剖面图	耕地质量评价站	2022年	1: 10000	电子	shp格式		高标准农田分片布局建设清单	耕地质量评价站	2021-2023		电子	xls		地形地貌图	耕地质量评价站			电子	shp		水文图	水利局	2022-2023		电子	shp、xls		灌溉排水点和水井分布点数据	耕地质量评价站	2022-2023		电子	xls		历年耕地质量评价数据	耕地质量评价站	2004-2023	1: 10000	电子	数据库		R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
土壤图	耕地质量评价站	2004年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
灌溉排水图	耕地质量评价站	2022年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
土壤剖面图	耕地质量评价站	2022年	1: 10000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田分片布局建设清单	耕地质量评价站	2021-2023		电子	xls																																																																			
地形地貌图	耕地质量评价站			电子	shp																																																																			
水文图	水利局	2022-2023		电子	shp、xls																																																																			
灌溉排水点和水井分布点数据	耕地质量评价站	2022-2023		电子	xls																																																																			
历年耕地质量评价数据	耕地质量评价站	2004-2023	1: 10000	电子	数据库																																																																			
4	本次现行文字报告复核位置：《130435 曲周县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页 目录 一、评价方法概述..... 1 (一) 技术路线..... 1 (二) 资料收集与整理..... 2 (三) 评价单元划分..... 4 (四) 评价指标体系建立..... 5 (五) 评价结果验证..... 8 (六) 产能计算方法..... 9 二、评价结果与分析..... 10 (一) 耕地质量等级状况..... 10 (二) 耕地质量等级特征..... 20 (三) 各等级耕地主要属性对比..... 40 三、存在问题及对策建议..... 47 (一) 存在问题..... 47 (二) 原因分析..... 48 (三) 对策建议..... 48	R04：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整																																																																						

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 6 页 以县域为农层 0 样点整平行政单元，整丁耕地、四地、林地、旱地、盐碱地不同的表层样点布设密度，从普查县 1: 1 万土地利用现状图中提取耕园地、林草盐碱地，将线状地物融并到前两个图层，再与经过标准化处理后的 1: 5 万土地 4. 评价指标体系内容缺少，如提供指标来源、插图并分析空间分布 一、评价方法 (一) 技术路线 (二) 资料收集与整理 (三) 评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 (四) 评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）、指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 5. 评价结果验证缺少数据支撑 (五) 评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集曲周县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。 本次现行文字报告复核位置：《130435 曲周县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页 目录 一、评价方法概述 1 (一) 技术路线 1 (二) 资料收集与整理 2 (三) 评价单元划分 4 (四) 评价指标体系建立 5 (五) 评价结果验证 8 (六) 产能计算方法 9 二、评价结果与分析 10 (一) 耕地质量等级状况 10 (二) 耕地质量等级特征 20 (三) 各等级耕地主要属性对比 40 三、存在问题及对策建议 47 (一) 存在问题 47 (二) 原因分析 48 (三) 对策建议 48	改。

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价结果验证缺少数据支撑 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130435 曲周县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。


问题截图及备注

序号	问题截图	备注
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 6 页  5. 评价结果验证缺少数据支撑 (五) 评价结果验证^④ 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下：^④ 产量验证法：收集曲周县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。^④ 本次现行文字报告复核位置：《130435 曲周县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 3 页 一、评价方法概述..... 1 (一) 技术路线..... 1 (二) 资料收集与整理..... 2 (三) 评价单元划分..... 4 (四) 评价指标体系建立..... 5 (五) 评价结果验证..... 8 (六) 产能计算方法..... 9 二、评价结果与分析..... 10 (一) 耕地质量等级状况..... 10 (二) 耕地质量等级特征..... 20 (三) 各等级耕地主要属性对比..... 40 三、存在问题及对策建议..... 47 (一) 存在问题..... 47 (二) 原因分析..... 48 (三) 对策建议..... 48	R05：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
6	报告中插图过于模糊 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130435 曲周县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充并正确引用评价结果图，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
6	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130435 曲周县.pdf》，PDF 第 7 页  6. 报告中插图过于模糊	R06：已修改且合规。现行报告已补充并正确引用评价结果图，原问题已整改。