

RAPPORT D'INSPECTION CAMÉRA

Inspection télévisée (ITV) — codification NF EN 13508-2

N° RAPPORT	DATE D'INSPECTION	TECHNICIEN	AGENCE
ITV-20260724-1513	11/07/2026	mondor	LTDB Toulon

CONCLUSION GLOBALE

État satisfaisant

ÉMETTEUR

Les Techniciens du Débouchage

700 Avenue du 15ème Corps

83000 Toulon

Tél. 07 83 63 68 35

contact@lesttechniciensdudebouchage.fr

CLIENT

Mirabella

10 rue pasteur

83460 Les Arcs

Tél. 0608218654

christine.mirabella@gmail.com

5 tronçons détaillés en pages suivantes (un tronçon par page).

1. COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

Type de réseau	Eaux pluviales (EP)
Matériau	PVC
Diamètre (DN)	DN 80
Linéaire inspecté	7.5 m
Regard amont	pied de colonne
Regard aval	gouttieres
Sens d'inspection	aval vers amont
Matériel utilisé	Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.



Photo 1 — depart

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Coude à 45 avant d'atteindre, l'entrée de la gouttière



Photo 2 — coude

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la jonction entre le PVC et le zinc, rien à signaler



Photo 3 — entrée gouttière

PRÉCONISATIONS — COLONNE EAU PLUVIALES SUR RUE

- **Aucune intervention nécessaire**

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

2. TRONÇON 2

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

Type de réseau	Eaux usées (EU)
Matériau	PVC
Diamètre (DN)	DN 80
Linéaire inspecté	7 m
Regard amont	Ouverture sur la canalisation EU en façade côté rue
Sens d'inspection	aval vers amont
Matériel utilisé	Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 2

CATÉGORIE **structurel**
GRAVITÉ **Critique**
DÉFINITION Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 sur la colonne et passage en remontant vers les étages



Photo 1 — Ouverture sur la colonne

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage de la cuisine



Photo 2

CATÉGORIE **structurel**
GRAVITÉ **À surveiller**
DÉFINITION Cordon de soudure incomplet, fissuré ou décalé (PE/PEHD, acier).

Piquage de la cuisine, deuxième étage

Constater PVC, qui a été chauffé probabilité d'un raccordement fuyard



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 2

- **Reprise de branchement / piquage**

Remise en conformité du raccordement défectueux ou perforant : meulage, pose d'une selle de branchement étanche.

URGENCE : COURT-TERME

3. TRONÇON 3

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

Type de réseau	Eaux usées (EU)
Matériau	PVC
Diamètre (DN)	DN 100
Linéaire inspecté	7 m
Regard amont	À partir d'une ouverture fait au bas de colonne
Sens d'inspection	aval vers amont
Matériel utilisé	Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 3

CATÉGORIE	structurel
GRAVITÉ	Critique
DÉFINITION	Trou traversant la paroi, perte d'étanchéité.

Ouverture en 32 rebouché par un bouchon PVC



Photo 1

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du premier étage



Photo 2

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Piquage du deuxième étage



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 3

- **Aucune intervention nécessaire**

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

4. TRONÇON 4

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

Type de réseau	Eaux usées (EU)
Matériau	PVC
Diamètre (DN)	DN 100
Sens d'inspection	amont vers aval
Matériel utilisé	Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 4

OBS 01

Point 1

RAS · Rien à signaler

CATÉGORIE

ras

GRAVITÉ

Mineur

DÉFINITION

Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Collecteur principal qui récupère tous les canalisation intérieur jusqu'au tout-à-l'égout



Photo 1

CATÉGORIE **fonctionnel**
GRAVITÉ **À surveiller**
DÉFINITION Dépôts gras, calcaire, tartre ou béton incrustés sur les parois.

Un peu de tartre, formé juste avant le siphon disconnecteur




Photo 2

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé dans le siphon



Photo 3

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 4

- **Surveillance périodique**

Inspection ITV recommandée tous les 3 à 5 ans pour anticiper l'évolution des désordres mineurs.

URGENCE : PREVENTIVE

5. TRONÇON 5

CONCLUSION TRONÇON

État satisfaisant

Type de réseau	Eaux pluviales (EP)
Matériau	PVC
Diamètre (DN)	DN 100
Regard amont	Pied de colonne EP, rue Carnot
Sens d'inspection	aval vers amont
Matériel utilisé	Caméra pousseuse (push-rod)

OBSERVATIONS — TRONÇON 5

OBS 01 Point 1

BAK · Corrosion / abrasion

CATÉGORIE **structurel**
GRAVITÉ **Significatif**
DÉFINITION Attaque chimique ou mécanique de la paroi : surface piquée, érosion du fil d'eau.

Colonne rouillée, mais fonctionnel



Photo 1

CATÉGORIE **ras**
GRAVITÉ **Mineur**
DÉFINITION Tronçon en bon état, écoulement normal, pas de désordre visible.

Arrivé sur la gouttière, rien à signaler, canalisation fonctionnelle



Photo 2

PRÉCONISATIONS — TRONÇON 5

- **Aucune intervention nécessaire**

État du réseau jugé satisfaisant — pas de désordre structurel ni fonctionnel relevé.

URGENCE : PREVENTIVE

GLOSSAIRE TECHNIQUE

ITV	Inspection Télévisée des canalisations — passage caméra du réseau pour cartographie des désordres.
DN	Diamètre Nominal — référence du diamètre intérieur d'une canalisation, exprimée en millimètres.
Regard de visite	Ouvrage maçonné permettant l'accès au réseau pour curage, inspection ou intervention.
Linéaire	Longueur cumulée du réseau inspecté, exprimée en mètres.
Fil d'eau	Ligne théorique du fond de la canalisation où s'écoulent les effluents.
Hydrocurage	Curage par jet d'eau haute pression (jusqu'à 200 bars) — le plus efficace contre dépôts gras et racines fines.
Chemisage	Réhabilitation sans tranchée par insertion d'une gaine résinée polymérisée à l'intérieur de la canalisation existante.
Manchon	Chemisage ponctuel (1 à 3 m) appliqué sur une zone localisée — alternative légère au gainage continu.
EN 13508-2	Norme européenne de codification des défauts observés lors des inspections télévisuelles des réseaux.