

Fahrzeugdaten

zur Auftrags-Nr.: 2602271326465

Hersteller:	Jeep		
Modell (HT):	Grand Cherokee Summit Reserve		
Untertyp:			
Fahrg.-Nr.:	XXXXXXXXXXXX23994		
Erstzulassung:	06/2023	HU (§ 57):	07/2027
Laufleistung:	56.149km	Farbe:	schwarz
Motorart:	Hybrid Benzin	Standort:	DE-71634
Leistung:	200 kW	WB-Wert:	59.500 €
Hubraum:	1.995 ccm	Rep.-Kosten:	61.792 €



Ausstattung

Allrad

Sonderausstattung

Nachfolgende Ausstattung wird ggf. durch den Kalkulationsvorspann ergänzt. Allradantrieb, automatisches Getriebe, Dachreling, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Lederausstattung, Leichtmetallfelgen, Nebelscheinwerfer, Einparkhilfe, Panoramaschiebedach, Sitzheizung vorne, Stoßfänger lackiert.

Änderungen an der Serienausstattung

AB MODELL 2023 SCHEIBEN DUNKEL GET F-HEBER L/R IMPULSG
FRONTSCHIEBE HEIZBAR KOLLISIONSWARNSYSTEM A-SPIEGEL
ELEKTRISCH A-SPIEG ASPHAERISCH I-SPIEG AUT ABBLEND B RADIO
MIT BILD 10.1 19 LAUTSPRECHER AUDIOSYSTEM DIGITAL
PROJEKTORSCHIEBEW LED NEBELSCHEINWERFER TUEGRIFFE
BELEUCHT LEUCHTW-REG AUTOMAT NEBELSCHLUSSLEUCHTE
SITZHEIZUNG H LORDOSENST SITZ V SITZE VORN BELUEFTET
SONNENSCHUTZROLLO REGENSENSOR GRILL TEXTUR C
FAHRKAMERA 360 GRAD OFFROAD KAMERA
HECKTUEROEFFNUNG ELE ZIERL RADHAUS LACK ZIERL SEITL
LACKIERT SHUTTER-SYSTEM AUSPUFFBLENDE CHROM EINPARKH
V/H/SEITL ZIERLEISTE TEXTUR C 1994CCM 280KW
MOTORKUEHLUNG 8-GANG GETRIEBE AUT SERVOLENKUNG

Änderungen an der Serienausstattung

ELEKTR FAHRWERK "TUNED" LENKSP REGUL ELEKTR DIFF-SPERRE
ELEKTR FAHRWERK QUADRA-LIFT DIFFERENTIAL 230MM NACHT
VISION KAMERA HEAD-UP DISPLAY 275/45 R 21 ..V *
WINTERREIFEN FELGE 9 J X 21 ALU QUADRA-TRAC II
FUSSGAENGERSCHUTZ DACHREILING PANORAMADACH
KURZVERSION STOSSF V U LACKIERT SCHUTZL MIT EINSATZ

Zusätzliche Informationen / Hinweise

Liegt nicht vor.

Schadenbeschreibung

Laufleistung: abgelesen 56149

Zustand: normal

Ein starker Frontanstoß mit Beschädigungen im Unterbodenbereich, der Achskomponenten vorne rechts und links sowie hinten rechts und hinten links, der Lenkung, der Auspuffanlage und weiterer Anbauteile.




Nicht reparierte Vorschäden:
Gebrauchsspuren.

Bemerkungen:
Das Fahrzeug war bei der Besichtigung witterungsbedingt verschmutzt.







Bilder Dokumentation






Bilder Dokumentation



Bilder Dokumentation



Bilder Dokumentation



Bilder Dokumentation

