

ANKARA KALECİK KALESİ KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Bülent İŞLER*

AYDOĞAN İŞLER

Recep Alp MÜHÜRDOĞLU

Kalecik Kalesi, Ankara ili Kalecik ilçesi, Kale Mahallesi, 126 ada, 3 parsel üzerinde yer almaktadır. En yüksek yeri 901 m rakımlı bir tepe üzerinde yaklaşık 9200 m² alanı kaplamaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 23.07.1981 tarih ve 3029 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edilerek koruma altına alınan kalenin inşa tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda Galatlar, Romalılar ya da Bizans Dönemi'nde inşa edildiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. 2024 yılında kalenin kuzeybatısında kentsel dönüşüm kapsamında sürdürülen çalışmalar sırasında ortaya çıkan kalenin kaçış tüneline ele geçen seramik buluntular MÖ 3.-2. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. Dolayısıyla kalenin en erken Helenistik Dönem'de Galatlılar tarafından inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Kalenin Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu'daki askeri ve ticaret yolları üzerinde, stratejik önemi bulunan bir yerde konumlandığı görülür. Kale, aynı zamanda yakınındaki Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen tarihi köprünün güvenliğini de sağlamış olmalıdır. Kaynaklarda Türk Dönemi'nde Kalecik halkının hayvancılık ve tarımla uğraştıkları, bu malların ticaretiyle zenginleştiği aktarılır. Bu sayede kale çevresinde birçok cami, hamam, çeşme, türbe ve konak gibi binalar yapılabiliştir.

Kalecik Kalesi'nde 2020 yılında başlatılan çalışmalar, 2022 ve 2023 yıllarında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Başkanlığında, Doç. Dr. Bülent İşler'in bilimsel danışmanlığında; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla kazı, sondaj ve temizlik faaliyetleri şeklinde sürdürülmüştür. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda iki sarnıç, ışık, hamam ve konut olabilecek bazı mekanlar ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu bina kalıntıları 15.-19. yüzyıllara, Türk Dönemi'ne tarihlendirilir. Kazılarla ortaya çıkartılan küçük buluntular ise kalenin Helenistik Dönem'den başlayarak Roma İmparatorluğu, Bizans ve Türk dönemlerinde, özellikle Osmanlı Dönemi'nde 15.-17. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Nitekim 17. yüzyılda kaleyi ziyaret eden Evliya Çelebi kale alanında yirmi kadar Türk evi, erzak depoları, sarnıçlar ve bir caminin olduğunu aktarmaktadır (Evliya Çelebi 2005: 505-506). H. 1118/M. 1706 tarihli arşiv belgesinde, Topzade Mahmut Efendi vakfından Kale içinde bulunan Sultan Süleyman Camisi'ne müderris ve vaiz atamasının yapıldığı belirtilir.

* Doç. Dr. Bülent İŞLER; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: bulent.isler@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7173-7120.

Araş. Gör. Dr. Nesrin AYDOĞAN İŞLER; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: nesrin.aydogan@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7763-3696.


Araş. Gör. Recep Alp MÜHÜRDOĞLU, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: recep.muhurdaroglu@hbv.edu.tr, ORCID: 0009-0001-8559-6645.

Arşiv kaydından kalede bir hapisanenin de olduğu anlaşılmaktadır. 1830’lu yılların sonlarında Kalecik’e gelen W.F. Ainsworth’un gravüründe kaledeki yapılar halen görülebilmektedir (Ainsworth 1842: 114-117). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan H. 1276/M. 1860 tarihli üç ayrı belgede, “*Kalecik kasabasında harap olmuş eski kalenin etrafındaki evlere zarar veren burç ve duvarlarının yıkılmasına dair padişah emri*” verilmektedir. Bu kararın 25 Haziran 1860 tarihinde uygulandığı yine belgelerden öğrenilmektedir (Kalecik 2015). Arşiv belgelerinden, kalenin 19. yüzyılın ortalarında terk edilmiş olan binaların tehlike saçtığından dolayı taşlarının söküldüğü anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Evliya Çelebi ve diğer dönem kaynaklarında kısaca bahsedilen yapıların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla kaledeki yapıların en azından temellerinin ortaya çıkartılması ve ayrıca kalenin Osmanlı öncesi dönemlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

2024 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazılar kapsamına alınan Kalecik Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları 22.07.2024 tarihinde başlanmış olup çalışmalar 12.10.2024 tarihinde sonlandırılmıştır. İlk aşamada 2020, 2022 ve 2023 yıllarında ortaya çıkartılan küçük buluntuların çizim, fotoğraf, belgeleme ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Kalecik Kalesi’ndeki 2024 yılı kazı sezonunda, 5x5 m ölçülerindeki 11Y, 11Z, 12Y ve 12Z açmalarında toplam 100 m²’lik bir alanda çalışmalar yürütülmüştür (Plan: 1-4). Deniz seviyesinden yaklaşık 902 m yüksekte yer alan bu alan, kalenin en yüksek bölümünü oluşturmaktadır. Yakın döneme kadar burada telsiz vericileri ve televizyon antenleri bulunmakta iken Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2010 tarih ve 4883 numaralı kararı uyarınca kaldırılmıştır. Buna karşın, vericiler için inşa edilen beton platformlar ile Atatürk heykeli ve kaidesi alanda korunmaya devam etmektedir. Yerli halkın aktarımlarına göre beton platformların üzeri dışarıdan getirilen toprakla kaplanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle yaklaşık 1.3 m kalınlığındaki dolgu toprak tabakası kaldırılarak beton platformlar ortaya çıkarılmıştır. Büyük kısmı 12Z açması içinde yer alan beton platformlardan biri hilti ile kırılarak sökülmüş, diğerler platformları ise kaldırmak mümkün olmamıştır.



Plan 1: Kalecik Kalesi açma planı.




Plan 2: 2024 yılı kazı alanı açma planı.



Resim 1: Kazı öncesi alanın görünümü.



Resim 2: Kazı sonrası açmaların görünümü.



Plan 3: 2024 yılı kazı alanı açma planı.

11Y ve 12Y: Kalecik Kalesi 2024 yılı kazı sezonunda, 11Y ve kısmen 12Y açmalarında yaklaşık 1,30 m derinliğe inilmiştir. Bu alanda üst seviyelerde üç katman hâlinde kazınmış alçı parçaları, kırık cam bilezik parçaları ve dairesel forma sahip kırık taşlar ele geçirilmiştir. Orta kısımları kenarlara göre daha kalın olan bu taşların parça boyutları ve kenar uyumsuzlukları nedeniyle birbirinin devamı olmadığı anlaşılmaktadır.

Çalışma alanının çeşitli kesimlerinde yoğun olarak taş, farklı renklerde toprak, köpük, sunta ve mermer gibi modern dolgu malzemeleri tespit edilmiştir. Yaklaşık 50 cm kalınlığında farklı renkli toprak ve çeşitli dolgu gereçleri kaldırılmıştır. 60 cm derinliğe ulaşıldığında kuzey–güney doğrultulu bir duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2, Plan: 3). Yaklaşık 50 cm kalınlığındaki bu duvar büyük ölçüde tahrip olmuş durumdadır. 12Y açmasında 50–60 cm seviyelerinde az sayıda sırlı ve sırsız seramik ile metal buluntular ele geçirilmiş, 60–150 cm arasında buluntu yoğunluğu artmıştır. 150 cm derinlikte özgün taş döşemeye ulaşıldığından bu açmadaki kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

İlk katmanlarda 901,10 m seviyesinde açmanın kuzey kesiminde niş olabileceği düşünülen düzenli taş sırası ve kömür parçaları bulunmuş, güney kesimde ise 12Y açmasındaki duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu seviyelerde toprak yumuşak ve gri renkte olup mermer, köpük, çivi ve sunta gibi günümüz gereçlerine rastlanmıştır. 900,90 m seviyesinde kuzey–güney doğrultusunda ilerleyen duvar ile güneydeki beton yüzey ortaya çıkmıştır. İkinci katmanda 900,90 m seviyesinde duvarın kuzeybatı köşesinde bakır bir pul bulunmuş; duvar boyunca alçı parçaları ve betonun kuzeyinde cam bilezik parçası ele geçirilmiştir (Resim: 3). Üçüncü katmanda alçı parçalarının yoğunluğu artmış, bu seviyede duvar tamamen ortaya çıkarılmış ve zemine ulaşmıştır. Diğer katmanlara kıyasla daha fazla sayıda sırlı seramik ve lüle parçaları bulunmuştur (Resim: 4, 5). Zeminin doğusunda 900,07 m seviyesinde bir sikk, duvarın batısında ise oksitlenmiş metal parça ele geçirilmiştir. Son katmanda duvarın batısında cam bilezik parçası, niş çevresinde porselen parçaları, kalın cidarlı sırsız seramik parçaları, alçı ve dökülmüş sıva parçaları ile kömür bulunmuştur (Resim: 6). Nişin kuzey kenarında ahşap hatıl tespit edilmiştir. Son olarak açmanın doğu kesiminde yer alan beton kaldırılmış, altındaki alanda yapılan kazıda sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur.

11Z: 11 Z açmasında, 5x5 metre boyutlarında ve 902.00 kotunda başlatılan kazı çalışmaları, açmanın batı ve doğu kesimlerinde eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Çalışmalar diğer açmalarla koordineli biçimde ilerletilmiştir. Kazı sırasında orta sertlikte toprak, mıcır ve 2.20x2.20 metre ölçülerinde beton blok tespit edilmiş, çalışmalar bu beton bloğun çevresinde sürdürülmüştür. İlerleyen aşamalarında, açmanın seviyesi 901.65 kotuna kadar indirilmiştir. Kazı sırasında çıkarılan taş ve toprak malzeme ayrıştırılarak belirlenen hafriyat alanına taşınmıştır.

12 Z: 12Z açmasında 902,00 m kotundan 901,85 m kotuna inilerek az sayıda sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır. 5x5 m boyutlarındaki açmada kazı, batı kesimden sürdürülerek yaklaşık 40 cm derinliğe ulaşılmıştır. Çalışmalar diğer açmalarla koordineli biçimde yürütülmüş, kazı sırasında orta sertlikte toprak ile mıcır ve taş dolgu malzemeler

tespit edilmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında 12Z açmasının seviyesi 901,45 kotuna indirilmiş ve 12Y açmasıyla eşitlenmiştir. Kazı sırasında çıkarılan taş ve toprak malzeme ayrıştırılarak belirlenen hafriyat alanına taşınmıştır.



Resim 3: Alçı ve cam buluntulardan örnekler.



Resim: 4: Lüle buluntulardan örnekler.



Resim: 5: Sırlı ve sırsız seramiklerden örnekler.



Resim: 6: Porselen buluntulardan örnekler.

KALENİN KAÇIŞ TÜNELİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI:

Kalenin kuzey kesiminde, Halılağa Tabakhane Mahallesi. Eski Pazar Yeri Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürütülen yol ve istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında tünel niteliğinde olabileceği düşünülen iki ayrı oyuntu tespit edilmiştir. Konunun adli mercilere yansımaları sonucu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları ivedilikle yerinde incelemelerde bulunmuşlardır.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2024 tarih ve 4767 sayılı kararı uyarınca, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halılağa Tabakhane Mahallesi, Eski Pazar Yeri Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan oyuk-mağara görünümündeki alanın giriş kısmının tamamen moloz malzeme ile kaplı olması sebebiyle 2863 sayılı yasa kapsamında bir değerlendirme yapılamadığı belirtilmiştir. Kararda molozların ilgili Müze Müdürlüğü ve kazı başkanlığı denetiminde kaldırılmasının ardından alana ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Koruma Kuruluna iletilmesi sonrasında konuyla ilgili bir değerlendirilmenin yapılabileceği ifade edilmiştir.

İlgi karar gereği, Kalecik Kalesi'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, Kentsel Dönüşüm Alanı'nda ortaya çıkan kaya oyma alanla ilgili olarak 04.10.2024-12.10.2024 tarihleri arasında, kısa süreli bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu alanda biri kaleyle bağlantılı kaçış tüneli, diğeri su kanalı olmak üzere iki farklı tünelin varlığı tespit edilmiştir (Plan: 4).

Tünel 1: Kalecik Belediyesinin sağladığı üç işçi yardımı ile yürütülen birkaç günlük çalışma sonucunda yaklaşık 4.15 m kadar oyuntunun içindeki dolgu toprağın boşaltılmasıyla buranın insan eliyle yapılmış bir tünel olduğu anlaşılmıştır. 3.70 m genişliğinde, 1.90 m yüksekliğinde, doğal ana kayanın oyulmasıyla oluşturulan tünel, yarım ay/beşik tonoz biçiminde düzenlenmiş olup yaklaşık 45 derecelik eğimle yukarı doğru yükselmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan tünelin içindeki dolgu toprağın temizlenmesiyle zemininde ana kayadan oyularak oluşturulmuş, yukarı doğru yükselen dört basamaklı bir merdiven ortaya çıkarılmıştır. Her bir basamak yaklaşık 0.30 m yüksekliğinde ve 0.60 m derinliğindedir. Merdivenlerin 3. ve 4. basamakları tünelin iki yan kenarında 1.20 m genişliğinde düzenlenmiş olup ortadaki 1.30 m genişliğindeki bölümde basamak tespit edilememiştir. Tünelin tavanında olasılıkla iş makinalarının oluşturduğu çatlaklar gözlenmiştir (Resim: 10).

Tünelin ilk ortaya çıktığı zaman yerinde yapılan incelemelerde tünelin kuzeye doğru, sit alanının dışına devam ettiğine dair izler gözlemlenmiş ve bu noktaların koordinatları alınmıştır. Plan üzerinde de görüldüğü üzere tünelin 50 m kadar daha aşağı kotta bulunan dere yatağına doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemeler, inşa faaliyetleri sırasında tünelin büyük bölümünün yok edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu alanda sit sınırları içinde bulunan doğal ana kaya oluşumlarının iş makinaları ile kesilerek düzleştirildiği, gereksiz yere kalın yüksek taş duvarların örüldüğü ve bu müdahaleler sırasında tünelin sit alanı içinde kalan kısmının da zarar gördüğü tespit edilmiştir. Yeni yapılan inşaatların tarihi kalenin özgün görünümünü de olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Kale ile tünel ucu arasında bulunan çöküntülerden tünelin güneyde daha üst kotta bulunan kale yapısına doğru devam ettiği anlaşılmaktadır (Plan: 4). Mevcut tünel, 794.10 kotundan başlayarak 133 m uzanmakta ve 875.70 kotunda kalenin kuzey duvarlarına ulaşmaktadır. Tünel kale duvarında bulunan açıklıktan kale içine doğru 30 m kadar devam ederek 893.40 kotunda sonlanmaktadır. Mevcut haliyle 163 m uzunluğundaki tünelin başı ve sonu arasında yaklaşık 100 metre kot farkı bulunmaktadır. Tünelin kale dışındaki 133 metrelik kısmının büyük ölçüde ana kayanın oyulmasıyla oluşturulduğu, kale içinde kalan 30 metrelik kısmının ise taş tonozlu biçimde inşa edildiği görülmektedir. Tünelin kale dışında kalan kısmı tamamen toprak ve moloz dolgu halindedir. Dolgu içinde büyük taşların bulunması tünelin bilinçli olarak doldurulmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Tünelin kalenin içine uzanan kısmı 1.90 m yüksekliğinde ve 1.5 m genişliğinde yarım ay şeklindedir. Tonozunda bazı göçükler olmakla birlikte tünelin içinde toprak ya da moloz bulunmamaktadır. Zemindeki basamaklardaki bozulmalara ve tahribata rağmen net olarak takip edilebilmektedir. Tünelin kale içinde bulunan kapısı ise toprak dolgu altında kalmıştır. 2025 yılı kazı çalışmalarında tünel kapısının açığa çıkartılması planlanmaktadır.

Tünel içindeki dolgu toprak içerisinde yoğun olarak MÖ 3.-2. yüzyıllara tarihlendirilebilecek seramik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 8). Kulp, ağız ve gövde parçalarından oluşan seramikler oldukça kaliteli işçilik göstermekte olup bazı örnekler beyaz astarlıdır.

Söz konusu seramikler kaleyle bağlantılı olduğu anlaşılan tünelin tarihine dair önemli veriler sunmaktadır. Elde edilen buluntulara dayanarak tünelin MÖ 3. yüzyıldan önce inşa edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu tür basamaklı tüneller, Ankara’da Kazan’daki kale ile Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı kalelerde de yaygın olarak görülmekte olup çoğu Helenistik Dönem’e tarihlendirilmektedir.

Bu tip tünellerin amacının; kale sakinlerinin özellikle kuşatmalar sırasında güvenli bir şekilde su kaynaklarına ulaşmasını sağlamak olduğu düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar ise bu tünellerin, askerlerin gizlice hareket etmesine imkân vererek askeri amaçlarla da kullanılmış olabileceğini ileri sürmektedir.

Helenistik Dönem’de inşa edilen basamaklı tüneller, genellikle eğimli ve derin yapılar olarak dikkat çeker. Eğim açıları genellikle 25 ila 45 derece arasında değişir ve tünellerin uzunluğu, ulaşılacak istenen su kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Tavan yapıları yarım daire şeklinde oyularak yapılmış, böylece tünel içindeki basıncın eşit dağılımı sağlanmıştır. Tünelin genişliği ise, genellikle bir ya da iki kişinin aynı anda geçebileceği kadar dar olup, bu da savunma açısından bir avantaj sunmaktadır. Tünelin dar yapısı, düşmanın tünele saldırması durumunda hareket kabiliyetini kısıtlayarak kale savunucularına avantaj sağlamıştır.



Resim 7: Tünel 1’de yapılan kazı çalışmaları ile basamakların ortaya çıkması sonrası bir görünüm.



Resim: 8: Tünel 1 içindeki dolgu toprakta bulunan seramiklerden örnekler.

Tünel 2: 1. tünelin yaklaşık 10 m kuzeydoğusunda ve 5 m daha alt kotta, doğal ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş daha küçük boyutlu bir tünel daha ortaya çıkartılmıştır. Ancak zaman kısıtlılığı ve ilgili belediyeden yeterli işçi desteğinin sağlanamaması nedeniyle bu tünelde kazı çalışması gerçekleştirilememiştir. Mevcut durumda yaklaşık 0.70 genişliğine ve 1.3 m yüksekliğe sahip olduğu anlaşılan tünelin içi yarıya kadar balçık çamurla doludur. Çamur yüzeyinde ağaç köklerinin geliştiği gözlenmiştir.


Diğer tünelden farklı olarak doğu-batı doğrultusunda ilerlediği anlaşılan bu su kanalının ortaya çıkartılan kısmı kalenin arkeolojik sit alanının biraz dışında yer almakla birlikte, tünel sit alanına doğru devam ettiği belirlenmiştir. Boyutları ve farklı yönde ilerlemesi itibariyle 1. tünelden bağımsız bir tünel olduğu anlaşılmaktadır. Bu boyutlardaki tünellerin genellikle su kanalı işleviyle yapıldığı bilinmektedir. Nitekim kalenin kuzey yamacı boyunca, batıdaki dağlardan kente su getiren, ana kayaya oyularak oluşturulmuş su kanallarının bulunduğu yerli halk tarafından ifade edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde bu su kanalına ait bazı bölümler yer yer gözlenmiştir. Dolayısıyla 2. tünelin 1. tünelden bağımsız, şehrin su sistemi ile bağlantılı ayrı bir tünel olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; Kalecik Kalesi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit alanında tespit edilen ana kayaya oyularak oluşturulmuş tünelin insan eliyle yapılmış ve kale ile bağlantılı bir kaçış

tüneli olduğu anlaşılmaktadır. Tünel içinde bulunan seramik buluntular ve benzer örnekler dikkate alındığında tünelin Helenistik Dönem’de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu tünel, bölgenin zengin tarihsel ve kültürel geçmişinin bir parçası olup, nadir görülen mimari özellikler yansıtması nedeniyle 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşımaktadır.

Kalecik Kalesi’ndeki basamaklı tünelin, bölgenin hem askeri hem de günlük yaşamında önemli bir işlev üstlendiği değerlendirilebilir. Kalelerdeki kuşatma koşullarında güvenli bir şekilde suya ulaşma gereksinimi, bu tünellerin inşa edilmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Aynı zamanda, tünellerin bazı askeri operasyonlarda gizli yol olarak kullanıldığı ve belki de kültürel ya da dini amaçlara hizmet ettiği düşünülmektedir. Bu tünellerin daha kapsamlı bir şekilde araştırılması, Kalecik Kalesi’nin askeri savunma stratejilerini, suya erişim yöntemlerini ve hatta dini yaşamlarını anlamamıza katkı sağlayabilecektir.

Tünelin aşağı kotta bulunan akarsuya kadar en az yüz metre daha uzandığı ancak yol ve istinat duvarı yapımı sırasında yok edildiği kalan izlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca, kalenin arkeolojik sit sınırları içinde yer alan doğal kayalık kesilerek kayaların önüne kalın ve yüksek istinat duvarları örülmüş; bu müdahalelerin, kalenin tarihsel görünümünü olumsuz yönde değiştirdiği gözlenmiştir.



KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI:

Kalecik Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmaların amacı, yalnızca kalıntı ve buluntuları gün yüzüne çıkarmak değil, aynı zamanda bu kültürel mirası geleceğe aktarmaktır. Bu anlayışla, hem yerinde (*in situ*) mimari kalıntıların korunması hem de taşınabilir eserlerin laboratuvar ortamında stabilize edilmesi hedeflenmiştir. Tüm müdahalelerde uluslararası koruma ilkeleri esas alınmış; uygulamalar bilimsel yöntemlerle, geri dönüşümlü nitelikte ve özgün dokuya uygun biçimde gerçekleştirilmiştir.

Mimari Kalıntılarda Koruma Onarım Çalışmaları:

Capping (Üst Örtü) Uygulamaları: Kalecik Kalesi'nde ortaya çıkarılan mimari kalıntılar, yapının farklı kullanım evreleri ve inşaa teknikleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak kazı sonrası açıkta kalan duvar üst kotları, özgün bağlayıcının çoğunlukla toprak harç olması ve kalenin yüksek konumu nedeniyle şiddetli rüzgâra maruz kalması gibi etkenlerle ciddi bozulma riski taşımaktadır. Bu durum, taş-harç bağlayıcısının çözülmesi ve duvarlarda dağılmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Ortaya çıkarılan duvarlardaki bozulmaların temel nedenleri; toprak harcın erozyona ve dağılmaya yatkın olması, yağmur, kar, sıcaklık farkları ve don-çözülme döngülerinin harcı hızla yıpratması, su sızması sonucu bağlayıcının çözülmesi, bitki köklenmesi ile mekanik gevşeme ve taş kayıpları şeklinde sıralanabilir.

2022 ve 2023 yıllarında başlatılan ve 2024 kazı sezonunda devam eden kazı çalışmalarında, 11Y, 11Z, 12Y ve 12Z açmalarındaki ortaya çıkartılan duvarlarda capping (üst örtü) uygulanmıştır (Resim: 9). Yapılan koruma amaçlı müdahalelerle, duvarların üst kotları iklimsel etkilere karşı korunmuş, su drenajı düzenlenmiş ve özgün malzemeye zarar verilmeden stabilite artırılmıştır.

Uygulama öncesinde, özgün duvarlardan düşmüş taşlar arasından sağlam olanlar özgün malzeme karakteri ve dayanıklılık kriterleri dikkate alınarak seçilmiştir. Onarımda kullanılacak harcın dayanıklılık ve uyumluluk açısından en uygun karışım oranını belirlemek amacıyla farklı denemeler yapılmış; dere kumu (agrega) ile kaymak ve hidrolik kireç (bağlayıcı) oranlarının uyumluluğu test edilmiştir. Bu kapsamda 2:1 (agrega: bağlayıcı) oranındaki karışımın hem dayanım hem de özgün malzemeyle uyum sağladığı belirlenmiştir.

Uygulama yapılacak duvarlar bitki örtüsü ve kirlilikten arındırılmış; duvar üst kotlarındaki gevşek toprak ve parçalar mekanik yolla uzaklaştırılmıştır. Harcın yapıya tutunması için duvar yüzeyleri suyla ıslatılmış, ardından seçilen taşlar belirlenen düzen içerisinde dizilerek aralarına hazırlanan harç yerleştirilmiştir. Su birikmesini önlemek ve kontrollü drenaj sağlamak için duvar üst yüzeylerine orta kısmı daha yüksek, yanları daha alçak olacak şekilde eğim verilmiş; aralarına hazırlanan harç yerleştirildikten sonra derz dolgusu tamamlanmıştır. Uygulama sonrası taş yüzeylerinde kalan harç kalıntıları fırçalarla temizlenmiştir.

Capping uygulamalarında hidrolik kireç esaslı harç kullanımı, malzemenin suya ve don-çözülme döngülerine karşı dayanıklılığını artırmıştır. Hidrolik kirecin bağlayıcı özelliği özellikle duvar üst kotlarında stabilizeyi güçlendirmiştir. Uygulama, özgün doku ile uyum sağlarken aynı zamanda müdahalenin ayırt edilebilirliğini korumuştur.

Yürütülen uygulamalar sonucunda duvarların dayanımı artmış, duvar üst kotları yağmur, rüzgâr ve don-çözülme etkilerine karşı korunmuş; özgün toprak harcın hızla dağılması önlenmiş, taş-harç bütünlüğü güçlendirilmiştir. Kalecik Kalesi'nde yapılan bu capping uygulamaları, hem iklimsel ve mekanik etkilere karşı duvarları daha dayanıklı hâle getirmiş hem de kalenin uzun vadeli korunmasına önemli bir katkı sunmuştur.



Resim 9: 2022 yılında açığa çıkartılan duvarlarda capping işlemi.

Laboratuvar Ortamında Koruma-Onarım Çalışmaları:

Kazıda ele geçirilen buluntular, laboratuvar ortamında sistematik şekilde korunmuş ve onarılmıştır. Kalecik Kalesi 2024 yılı kazı sezonunda laboratuvar ortamında gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları, kazı alanında ele geçirilen taşınabilir kültür varlıklarının hem fiziksel bütünlüğünü hem de bilimsel değerini korumayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, önceki kazı sezonlarında ele geçirilen seramiklerin koruma onarım işlemleri

ri bölüm laboratuvarında, 2024 yılı buluntularının koruma onarım çalışmaları ise kazı laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Seramik buluntular: Çalışmalarda, eserlerin koruma onarım amaçlı mevcut durumlarının ayrıntılı belgelenmesinin ardından, bozulma türlerinin tespiti, yüzey ve tuz temizliği, parçaların geçici ve kalıcı montajı, sağlamlaştırma ve eksik kısımların tamamlanması gibi uygulamalarla seramiklerin hem özgün malzeme ve yüzey özelliklerine zarar vermeden uzun vadeli stabilizasyonu sağlanmış hem de estetik ve bilimsel değerlerinin korunması hedeflenmiştir.

Sırlı Seramik Testi: 2020 kazı sezonunda 5 parça hâlinde ele geçirilen ve müzeden bölüm laboratuvarına teslim alınan sırlı seramik testi 44 cm yüksekliğinde, 25 cm genişliğinde olup ağız çapı 9 cm, kaide çapı 16 cm, cidar kalınlığı gövdede 7 mm, ağız da 10 mm'dir. Tüm sırlı yüzeyde pul pul dökülmeler, tuz ve kir birikimi, kılcal çatlaklar ve renk değişimleri tespit edilmiştir. Öncelikle parçalardaki eksik ve bozulmuş alanlar kaydedilmiştir. Kenar, doku ve renk uyumu ile kâğıt bant yardımıyla geçici montaj yapılmıştır. Yüzeylerde farklı sertlikte fırçalarla ve bistüri yardımıyla mekanik temizlik uygulanmıştır. Yapıştırma aşamasında geri dönüşümlü bir ara tabaka için Paraloid B-72 kullanılmış, bu tabakanın arasına epoksi esaslı yapıştırıcı uygulanmıştır. Spot testler sonucunda %3'lük Paraloid B-72 çözeltisinin sır tabakasına zarar vermediği anlaşılmış; tüm yüzeye fırça ile uygulanarak yüzey homojen şekilde sağlamlaştırılmıştır. Eksik bölgeler polywax kalıplar yardımıyla alçı malzeme ile tamamlanmış; orijinal rengin bir ton açığı kullanılarak dekoratif tamamlama yapılmış, noktalama tekniğiyle rötuş uygulanmıştır. Derin çatlaklar ileride toz ve kir birikimini önlemek amacıyla alçı ile doldurulmuştur.

Sırsız Seramik Küp: 2022 kazı sezonunda ele geçen sırsız seramik küp parçalarının koruma onarım çalışmaları da bölüm laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Belgeleme aşamasında tüm ölçüler, eksik parçalar ve bozulma durumları kaydedilmiş; parçaların geçici montajı gerçekleştirilmiştir. Yüzeyde fırçalar ve bistüriyle mekanik temizlik yapılmış, spot testler sonrası parçalar saf suya daldırılarak tuzdan arındırılmıştır. Uygun yapıştırıcılarla (Paraloid B-72 ve epoksi) parçalar stabilize edilmiş; eksik kısımlar polywax kalıplar aracılığıyla alçı ile tamamlanmış ve yüzey pürüzsüzleştirilmiştir. Bu işlemlerle eserin yapısal bütünlüğü ve estetik algısı korunmuştur.

Metal Buluntular (Sikkeler): 2024 yılı kazı sezonunda ele geçirilen KK.2024.11Y.S1 ve KK.2024.12Y.S2 kazı envanter numaralı 2 adet bronz sikkenin koruma-onarım işlemleri kazı laboratuvarında tamamlanmıştır. Yüzeydeki kir tabakaları yumuşak uçlu fırçalar ve bistüri yardımıyla kaldırılmış; ardından düşük devirli dişçi motoru ile korozyon uzaklaştırılmıştır. Daha sonra %3'lük BTA (Benzotriazole) çözeltisinde bekletilen sikkeler saf su ile durulanarak kimyasal kalıntılardan arındırılmıştır. Son aşamada aseton içinde hazırlanmış %5'lik Paraloid B-72 uygulanarak yüzeyin atmosferle bağlantısı kesilmiş ve koruyucu tabaka oluşturulmuştur.

Bu çalışmalarla Kalecik Kalesi kazılarında ele geçirilen taşınabilir buluntularda özgün malzeme ve yüzey özelliklerine zarar vermeden uzun vadeli stabilizasyon sağlanmıştır.



Resim: 10: 2020 yılı buluntusu testinin onarım öncesi ve sonrası görünümüleri.

DEPO ÇALIŞMALARI

Depo çalışmaları, Anadolu Medeniyetleri Müzesinden, HBVÜ Sanat Tarihi Bölümüne getirilen etütlük ve amorf malzeme üzerinde restorasyon ve konservasyon şeklinde başlamıştır. Söz konusu malzeme, 2020-2023 yılları arasında Kalecik Kalesi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında gerçekleşen müze kazılarında bulunmuş olup, Kale civarında kazı deposunun oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. HBVÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümündeki laboratuvarında eserlerin restorasyon ve konservasyon aşamalarıyla ilgili devam eden çalışmalarda; 2024 yılına kadar kazılarda çıkan bütün seramik parçaları, bilgisayar ortamında eşleştirilerek, tamamlama çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilmiştir.

Kalecik Kalesi'nde 2020-2024 kazı sezonundan elde edilen parçaların yoğunluğu ve çeşitliliği, örneklerin Helenistik Dönem'den, Osmanlı Dönemi'nin sonuna kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Seramiklerin yoğunluğu Orta Çağ'a tarihlendirilmiştir.

İncelenen seramikler günlük kullanım amaçlıdır. Seramiklerde sırsız ve sırlı iki ana grup tespit edilmiştir. Her iki grupta da astarlı ve astarsız örnekler bulunmaktadır. Tamamı çarkta üretilen seramiklerin hamurları kahverengi ve beyaz renk tonlarında olup kahverengi tonlar daha yoğundur. Hamurda kum, taşçık, kireç ve mika ile organik katkı tespit edilmiştir. Hamur dokuları homojendir. Bazı örneklerde mika katkı dış yüzeyden de algılanacak derecede yüksek yoğunluktadır. Beyaz hamurlu örnekler ince cidarlı olup katkı olarak sadece ince kum görülmektedir. Bu grubun hamurları daha temizdir ve iyi yoğrul-

muştur. Kahverengi hamur gruplarında katkı malzemelerinin boyları ve miktarı seramiğin boyutuna bağlı olarak büyümekte ve artmaktadır. Kaba mallarda (pişirme kapları) katkılar daha yoğun ve büyüktür. Kapların tamamına yakını perdahlı olup yüzeydeki pürüzler giderilmiştir. Astar özelliklerine göre beyaz, kirli beyaz, kirli sarı, açık kırmızı ve kahverengi mal grupları tespit edilmiştir. Açık formlu kaplarda hem iç hem de dış yüzey astarlıyken, kapalı formlarda, özellikle tabak, çömlek ve testilerde kabın sadece ağız kısmı ile dışı veya dış yüzeyin sadece gövdeye kadar olan bölümü astarlıdır. Bezemede seramiklerin sırlı ve sırsız oluşuna bağlı olarak farklı teknikler kullanılmıştır.

2024 yılı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki komisyon işlemleri sonucu amorf olarak değerlendirilen malzemeler, çalışma ve koruma amacıyla, HBVÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümündeki depo-laboratuvar olarak belirlenen alana taşınmıştır.

SONUÇ

Kalecik Kalesi 2024 yılı çevre düzeni, koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin doğrultusunda tahsis edilen ödenek ile 22.07.2024-12.10.2024 tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesinin destekleri ile 83 gün süreyle devam edilmiştir. Kazı alanında genel temizlik yapıldıktan sonra kazı çalışmaları yapılmış, mimari öğelerin fotoğraf ve çizimlerle belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Kalecik Kalesi'nde 2024 yılı içerisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan 3 adet etütlük eserin komisyon işlemleri yapılarak; söz konusu eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin ilgili depolarına kaldırılmıştır.

Kale içindeki kazı çalışmalarda dolgu toprak içinde Helenistik, Roma, Bizans ve Türk dönemlerine ait seramik ve cam parçaları ele geçmekle birlikte ortaya çıkartılan mimari buluntuların büyük kısmı Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ne aittir. Özellikle kazı alanında bulunan bezemeli alçı panolar, sikke ve seramik buluntuları kalenin 15. yüzyıl ortalarından itibaren 19. yüzyıla kadar kesintisiz kullanıldığını göstermektedir. 17. yüzyılda kaleyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin de bahsettiği üzere kale, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda meydana gelen Celali İsyanları sırasında halkın sığınağı olmuştur. Bu dönemde kale içinde yirmi kadar ev, bir cami, buğday ambarı, su sarnıçları ve cephaneliğin olduğu, bütün şehir halkının, Celali korkusundan, kıymetli mallarını kaledeki mahzenlere gizlediği belirtilmektedir. Yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla bu yapıların ortaya çıkartılması ve ayrıca kalenin Osmanlı öncesi dönemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kuşkusuz yürütülen kazı çalışmalarıyla ülkemiz kültür mirasının ortaya çıkartılmasının yanı sıra korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması da amaçlanmaktadır. Kalenin restore edilerek ziyaret yeri haline getirilmesi kültürel belleğimizin korunması ve aktarılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Ainsworth, W. F., (1842). Travels and Researchs in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, cilt 1, London.

Evliya Çelebi, (2005) Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum, Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, 2. Cilt, 2. Kitap, Yayına haz. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kalecik (2015), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kalecik, Ankara: Kalecik Belediyesi Kültür Yayınları No:1.

